


المملكة العربية السعودية الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي





الحرمان الشريفان في عهد خادم الحرمين الشريفين المملك فهد بن عبد العزيــز

بمناسبة مرور عشرين عامًا على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز مقاليد الحكم ١٤٠٢ - ١٤٢٢هـ





حقوق الطبع محفوظة

ك الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ٢٤٢٣هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

باجودة، محمد بن عبد الله الحرمان الشريفان في عهد خادم الحرمين الشريفين. /محمد بن عبد الله باجودة ؛ الهادي شبيلي – مكة المكرمة ، ٣٣ ١٤ هـ

ردمك: ٢-٢-٩٢١٩-، ١٩٦١ ١- الحرمان الشريفان - توسعة أ. شبيلي ، الهادي (مؤلف مشارك) ب. العنوان ديوي ١٩٥١


> رقم الإيداع : ۱۴۲۱/۵۲۸۲ ردمك: ۲-۲-۸۲۱۸ ۹۹۹،۹۹۹

الإشراف العسام د. صالح بن عبد الله بن حميد

مراجعــة د. محمــد بن ناصر الخــزيم د. يوســف بن عبد الله الوابل إعسداد د. محمد بن عبد الله باجوده د. الهادي بن الحسين شبيلي











قال تعالى:

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَحِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَرَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَحُورُ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَالْيَوْمِ ٱلْأَحُورُ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُونُواْ وَلَمْ تَخْشَ إِلَّا ٱللَّهُ فَعَسَىٰ أُوْلَتِبِكَ أَن يَكُونُواْ وَلَمْ تَخْشَ إِلَّا ٱللَّهُ فَعَسَىٰ أُوْلَتِبِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ هَا اللَّهُ فَعَدِينَ هَا اللَّهُ اللَّهُ فَعَدِينَ هَا اللَّهُ فَعَدِينَ هَا إِلَّا اللَّهُ فَعَدِينَ هَا إِلَا اللَّهُ فَعَدِينَ هَا إِلَيْكُ أَنْ يَكُونُواْ أَنْ اللَّهُ فَعَلَىٰ أَوْلَا إِلَّهُ اللَّهُ فَعَلَىٰ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَىٰ أَوْلَا إِلَىٰ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِقُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

التوبة (۱۸)





محتويات الكتاب

تقديم..

- مقدمة..
- شيء من التاريخ..

الفصل الأول:

السيرة والمسيرة.

- أولاً: السيرة
- المولد والنشأة
 - ثانياً: المسيرة
- رائد النهضة التعليمية
 - أمن وأمان
 - النائب الثاني
 - ولى العهد
- مبابعته ملكاً على البلاد

الفصل الثاني:

توسيعة وعمارة المسجد الحرام والمسجد النبوى

أولاً: نوسعة المسجد الحرام في عهد خادم الحرمين الشريفين

- مكة المكرمة: أسماؤها وحرمتها وذكرها في القرآن الكرم
- المسجد الحرام: عمارة وخدمة المسجد الحرام في عهد القائد المؤسس وبنيه الكرام
 - مختارات من كلمات خادم الحرمين الشريفين
 - اتخاذ قرار التوسعة الكبرى
 - توسعة خادم الحرمين الشريفين
 - تنفیذ مشروع التوسعة





- ميزات وخصائص التوسعة
 - إحصاءات عن التوسعة
- الترميم الكبير للكعبة المشرفة

ثانياً: توسعة المسجد النبوي الشريف في عهد خادم الحرمين الشريفين

- المدينة المنورة: أسماؤها وحرمتها وذكرها في القرآن
- المسجد النبوي الشريف: عمارة وخدمة المسجد النبوي في عهد القائد المؤسس وبنيه الكرام
 - إتخاذ قرار التوسعة الكبرى
 - توسعة خادم الحرمين الشريفين
 - تنفيذ مشروع التوسعة.
 - عناصرالتوسعة
 - إحصاءات عن التوسعة

الفصل الثالث:

تطور الخدمة بالسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف

- سقيا زمزم بالمسجدين الشريفين
- أبواب المسجد الحرام والمسجد النبوى
- ساحات المسجد الحرام والمسجد النبوى
- نظافة المسجد الحرام والمسجد النبوي
- فرش وتأثيث المسجد الحرام والمسجد النبوى
 - العربات والشباري بالمسجد الحرام
 - شئون المصاحف والكتب
- تكييف الهواء بالسجد الحرام والسجد النبوي
 - التشغيل
- الخدمات الطبية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
- خدمات الصيانة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

- الخاتيمة





تقد يم

الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وفضَّله على جميع مخلوقاته واجتباه وهداه إلى الطريق المستقيم، وجعل بعض الأماكن أفضل من بعض لما خصها به من التقديس والتكريم. فهي أحق بأن تُفرد بالذكر والتقديم، وجعل الكعّبة البيت الحرام قياماً للناس، وطهّر بيته للطائفين والقائمين والعاكفين وقيض لعمارته وخدمته الخلفاء والملوك والسلاطين، نحمده ونشكره على الكرامة والإسعاد أكرمنا بجوار هذا الحرم الشريف الذي جعله للناس سواء للعاكف فيه والباد. والصلاة على من حل بطيبة الطيبة النبي الأمي سيدنا ونبينا محمد وعلى الدوصحبه والتابعين ومن تقرب إلى الله بخدمة دينه وتعظيم مقدساته وسلم تسلماً كثيراً. أما بعد:

فإن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود «يحفظه الله»

تبوأ مقاليد حكم هذه البلاد حرسها الله قبل عشرين عاماً فحل عرش القلوب قبل اعتلائه كرسي الحكم بزمن طويل فاستهل مهامه بالتعليم فكان رائده الأول وتبنى الأمن فسهر على راحة شعبه وأعقبه نائبا ثانيا لرئاسة الحكومة حتى ولايته للعهد.

في حياة عظيمة حافلة بالعطاء في شتى الجالات عمت أرجاء البلاد وبعد تبوئه عرش البلاد عظمت مسئولياته وأصبحت جهوده مدعاة للفخر والاعتزاز ليس لأبناء شعبه فحسب بل لعظم الأقطار العربية والإسلامية وللإمام أعمال خيِّرة وإنجازات عظيمة لأنه الملك والراعي الذي تهمه مصلحة رعيته ومصلحة أمته العربية والإسلامية وخدمة دينه ومقدساته وليس بمستطاع في هذا الكتاب حصرما أنجزه واستيعاب كل ما قدمه ويقدمه حفظه الله وحسب المُحدونُ أن يسطر شذرات لأبناء اليوم مما فعله أيده الله وإخوانه ومن قبلهم الموحد الباني الوالد الإمام الملك عبد العزيز حطيب الله ثراه للحرمين الشريفين، ولتعرف الأجيال ما بذله ملوك





آل سعود الأماجد أعزهم الله وأدام ملكهم للحرمين الشريفين وخفظ الأمة هذا الإرث العظيم وتشكر المولى على شرف الانتماء لهذه البلاد المقدسة وخدمتها.

ومن أجل هذا جاء هذا السِّفُر الموسوم...

ب «الحرمان الشريفان في عهد خادم الحرمين الشريفين»

ليتناول حقبة معينة تمثل عقدين من الزمن نسطر للأجيال القادمة مآثر قائد نفسه لخدمة الحرمين الشريفين.

ولعــل من نافلــة القول أن الثوابت التي انطلقت منها سياســة هذه البلاد منذ توحيدها على يد القائد المؤســس طيب الله ثراه إلى يومنا هذا الاهتمام ببيوت الله عامة وبالحرمين الشريفين خاصة.

إن الحديث عن شوون الحرمين جزء أصيل من الحديث عن بيوت الله عامة إلا أن الخصوصية التي يمتاز بها الحرمان الشريفان قد اقتضت تخصيص الحديث عن عناية الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- بالحرمين الشريفين ومن بعده أبناؤه البررة ليظلا شامخين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مصدر إشعاع ونور بإذن الله وعونه ومشيئته.

إن عمارة الحرمين الشريفين في عهد خادم الحرمين الشريفين عمل ممتدة جذوره من عهد المؤسس، وسار على هذا النهر أبناؤه الاماجد من منطلق الإيمان بالله وتعظيم حرماته وشعائره ومقدساته والتماساً لشرف خدمة بيته الحرم ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ثم توارثت هذه الأسرة إضافة لبنة تلو الأخرى سعيا نحو الكمال والكمال لله وحده.

وفي سعينا لإيصال أعمال خادم الحرمين الشريفين لإبرازها في هذه المناسبة التي تمثل منجزات خادم الحرمين الشريفين خلال عقدين من الزمن نجد أنفسنا متأرجحين بين ضرورة الإيجاز في الحديث وبين الكم الهائل من المادة العلمية التي تمثل غزارة ما سطرته الكتب عن هذه الأعمال الجليلة لملوك آل سعود.





ويستعدني أن أقدم لهذا الستفروالذي شارك في إعداده لجنة تكونت من الإخو الزملاء:

سعادة الدكتور محمد بن عبد الله باجودة مدير مكتبة الحرم المكى الشريف

فصيلة الدكتور الهادي بن الحسين الشبيلي الباحث الشرعى مكتبة الحرم المكى الشريف

وقام مراجعته:

فضيلة الزميل الدكتور **يوسف بن عبد الله الوابل** مدير إدارة الوعظ والإرشاد بالمسجد الحرام.

وتولى إخراجه وطباعته على الحاسب الآلي الأستاذ الزميل فائز بن عبد الملك ملا.

كما لا يفوتني الإشادة بفضيلة نائبناً لشؤون المسجد الحرام الدكتور **محمد بر ناصر الخزم** الذي عايش هذا السفر حتى ظهر بهذه الصورة.

وختاماً أسال المولى جَّلت قدرته أن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها وأن يحفظ ولاة أمرنا ويبارك لهم في جهودهم وأن يجنبنا الفنن ما ظهم منها وما بطن إنا جواد كري.

وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء وسيد المرسلير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رئيس مجلس الشوري

د/ صالح بن عبد الله بن حميد









ترصد فيه بإيجاز جهوده في عمارة وخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال عشرين سنة من حكمه.

نســـأل الله أن يمد فــي عمر خادم الحرمين الشـــريفين ويمنحه الصحة والعافية كما نسأله جلت قدرته أن يبارك في أعماله ويجزيه خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه.





شيء من التاريخ

مِنْ أرض الحرمين النسريفين بزغ نور الإسلام ونزلت الرسالة السماوية على صفوة خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.

مِنْ هذه البقعة انطلقت جحافل الفاقين المسلمين تجوب الأرض شرقًا وغربًا شهمالاً وجنوبًا تدعو إلى دين الله وتهز معاقل الكفر والإلحاد وأصبحت بعد انتصار الإسلام مقر الخلافة الراشدة.

من أرض الحرمين الشريفين ساس الخلفاء الراشدون بعدالة الإسلام ونور الإيمان البلاد والعباد التي ارتبطت بالأراضي المقدسة برباط الإسلام ورسالة التوحيد وحتى مع انتقال الخلافة الإسلامية من المدينة المنورة إلى دمشق وبغداد والقاهرة وغيرها ظلت أرض الحرمين الشريفين رمز الإيمان ومعقل الإسلام ومهوى أفئدة المسلمين إليها يحجون وفي رحابها يتزودون بخير زاد.

"فاللهم اجعله بلداً آمنــاً وارزق أهله من الثمرات"









الشميل الأول السبيرة والبسبيرة









أولاً: السيرة

- المولد والنشاة

ثانياً: المسيرة

- رائد النهضة التعليمية
 - أمن وأمان
 - النائب الثاني
 - ولي العهد
- مبايعته ملكاً على البلاد





قال حكيم:

- إذا أردت أن تزرع لسنة فازرع قمحاً.
- وإذا أردت أن تزرع لمائة سنة فازرع نخلة.
 - وإذا أردت أن تزرع للابد فازرع رجالاً.

وجلالة الملك عبد العزيز -طيب الله - ثراه زرع ستة وثلاثين رجلاً من أبنائه البررة قادوا هذه البلاد نحو النماء والخير والأمن والاستقرار بسبب تمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولنا في سيرة أحد أبنائه البررة الذين نذروا أنفسهم لخدمة أمتهم وشعوبهم وتخلوا عن المسميات الدنيوية أكبر الأثر لقاء ما قدمه ويقدمه لبيوت الله عامة والحرمين الشريفين خاصة إنه:

خادم الحرمين الشريفين المعود الله فهد بن عبد العزيز بن عبد العربة عبد الله »





أولاً: السيرة

المولد والنشأة:

ولح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-بمدينة الرياض عام ١٣٤٣هـ الموافق ١٩٢٣م ونشاً في ظل رعاية والده أسد الجزيرة العربية وموحد الملكة العربية السعودية جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمرة آل سعود طيب الله ثراه.

تلقى تعليمه بمدرسة الأمراء في مدينة الرياض ودرس فترة من الزمن في العهد العلمي السعودي بمكة الكرمة ومنذ نعومة أظفاره شغف بملازمة مجلس والدو وكان نتاج ذلك صقل شخصيته وثراء فكره ما حعله مهيئاً لتولي أكبر المناصد القيادية.

عـرف القائد المؤسـس بالفراسـة والخبرة بالرجال؛ فقد توسـم فـي ولده الفهد مخايـل النجابة والـذكاء والقـدرة على حمل المسـئوليات فأوفده إلـى الخارج فر مهمات رسـمية عديـدة. وعهد إليه في كثير من الأحيـان أن ينوب عنه في حضو بعض المناسـبات الداخلية وبخاصة الاجتماع إلى رؤساء القبائل وأعيان البلاد، وقد أكسـبه ذلك خبرة واسعة في شـئون القبائل وأهل البادية، بدت نتائجها الإيجابية فيما بعد عندما تولى وزارة الداخلية فأدارها بكفاءة واضحة.

وهكذا كان جلالة الملك الموحد المعلم الأول للفهد إلى جانب تلقيه دراسات مختلفة في الخارج، ورحلات قام بها إلى معظم دول أوربا وآسيا وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية(۱).

⁽١) القابسي: محي الدين/ فهد في صور: الرياض: دار الأرض للإنتاج الإعلامي ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م ص١٥-١٨





لقد تلاقت في الفهد ثلاث خصال:

الكالحة:

فهد رجل معروف عالميا مخيل كيانا كبيراً حباه الله بأطهر وأقدس بقعتين على وجه الأرض.

الإسلامية والعربية:

فهد وجه إسلامي وعربي تميز بغيرته على الإسلام والعروبة والحرص على الحبة والأخوة والتعاون بين المسلمين.

انحلية:

معرفته لشعبه ومعرفة شعبه به منذ أن كان وزيراً للمعارف فوزيراً للداخلية فولياً للعهد فملكاً.

قَمِدًا هو العُمِد وهذه سيرتّه . . .





ثنية المسيرة

رائد النهضة التعليمية:

في عام ١٣٧٣هـ أصدر الملك عبد العزيز يرحمه الله مرسوماً ملكياً بإنشا مجلس للوزراء ولكنه –طيب الله ثراه– توفي قبل تشكيل الجلس.

وفي ذلك العام تولى جلالة الملك سعود يرحمه الله الحكم فشتكل أول مجلس للتوزراء وكان يتضمن استحداث وزارات جديدة تلبية للحاجة بحيث أصبح عد التوزارات إذ ذاك تسع وزارات، وكانت وزارة المعارف هي إحدى الوزارات المستحدثة وعندما اجتمع الفهد مع الملك سعود والملك فيصل رحمهما الله وعدد من الأمرا في أول مجلس للوزراء قال الفهد: إذا كان لنا أن نتطلع إلى غد أفضل وإلى وطرأرقي والتي مستقبل أحسن فإن ذلك لا يتم ولن يتم إلا عن طريق نشر العلم والتعليم المبنيين على أساس من العقيدة الإسلامية السمحة ولذا فإنني أرغد



مبنى وزارة المعارف





في تولي وزارة المعارف...

وقد عبّر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود -يحفظه الله- عن هذا لاحقاً فقال:

"هكذا كان الأمر الذي لا يعرفه كثيرون أنني أنا الذي طلبت أن أتولى وزارة المعارف.

إنني وأنا أتطلع إلى السنوات التي مرت منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم أبصسر ضخامة الإنجاز النذي تحقق عبر وزارة المعارف ومن تولاها بعدي من الوزراء..."

ويستمرخادم الحرمين في حديثه وذكرياته عن بدايات وزارة العارف بقوله:

"كانت لدينا بالتحديد ثلاث وأربعون مدرسة ابتدائية وأربع مدارس ثانوية ومدرسة تخضير البعثات والمعهد العلمي السعودي وكان التحدي الكبير الذي واجهناه هو نشر العلم والتعليم في جميع أنحاء المملكة دون استثناء وكان إنشاء جامعة سعودية هو شيغلي الشاغل... إنني أعتبر السنوات السبع التي قضيتها في وزارة المعارف من أجمل وأعزأيام حياتي ومازلت أذكرها بالشوق والحنيين وأن أسعد أيامي عندما أجد رجال العلم والتعليم من حولى أستمع إليهم وأناقشهم..."

"إن من فضل الله علينا وتوفيقه أن أصبح لدينا الآن سبع جامعات (سابقاً) وآلاف المدارس في مختلف مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مختلف أنحاء البلاد وأصبح أبناؤنا يتخرجون من الكليات العليا في مختلف التخصصات مثل الشريعة والعقيدة والطب والهندسة والاقتصاد وكل مجالات التعليم والتطور ما هو مدعاة لاعتزازنا وتقديرنا".





أمِن وأمان:

في الثالث من شهرجمادى الثانية عام ١٣٨١هـ الموافق (٩٦٢/١٠/٣) م تولر الفهد مقاليد وزارة الداخلية فأعاد تنظيمها وفق أسس عصرية مواكبة للتطورات والتقنيات الحديثة مركِّزًا حفظه الله- على التعليم لأنه أساس هذا التنظيم فأنشا كلية قوى الأمن الداخلي (كلية الملك فهد الأمنية) لتأهيل الشباب السعودي على المستوى الجامعي في العلوم التي تقتضيها أنشطة وزارة الداخلية ومسئولياتها المناطة بها ولم يكتف حفظه الله- بذلك، بل أنشأ العديد مرالعاهد المتعلقة بأنشطة وزارة الداخلية كان أهمها؛

- معهد ضباط الصف والجنود.
 - معهد المرور
- معهد قيادة السيارات والمكانيكا.
 - معمد اللغات



مبنى وزارة الداخلية





- معهد التربية البدنية.
- معهد الرماية الدولي.

وغيرها كثير حسبما تقتضيه حاجات وأنشطة وزارة الداخلية مع تطوير الوكالات والأسلحة التابعة لها بحيث تكون منظومة أمنية متكاملة.

ونتيجة هذه المناشط التنظيمية تولت وزارة الداخلية خلال المدة التي تولى فيها الفهد مقاليدها مسئوليات الأمن العام وخفر السواحل والدفاع المدني والجوازات والشئون الجنائية والشئون البلدية وإمارات المناطق وما يتفرع منها من تنظيمات.

النائب الثَّاني:

في عام ١٣٨٧هـ الموافق ١٩٦٧هـ عهد جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز –طيب الله ثراه– إلى الفهد منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الدوزراء إضافة إلى مسئولياته وزيرًا للداخلية ورئيسًا لعدد من الهيئات العليا.

ولى العهد:

في الثالث عشر من ربيع الأول عام ١٣٩٥هـ الموافق ١٥ مارس ١٩٧٥م توفي جلالة الملك فيصل وبويع جلالة الملك خالد بن عبد العزيز ملكًا على البلاد فأسند إلى الفهد منصب نائب رئيس مجلس الوزراء كما فوضه الكثير من الصلاحيات للوصول بالبلاد إلى أفضل المستويات وهو ما تضمنته الخطتان الإنمائيتان الثانية والثالثة اللتان نقلتا البلاد إلى مواكبة العصر بكل ما يحمل هذا التعبير من معنى.

وقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالعديد من النشاطات منذ أن تقلد أول منصب بالدولة خارجيا وداخليا.

فعلى الصعيد الخارجي:

اشترك في العديد من وفود الملكة وترأس بعضها في مهمات رسمية للخارج





وقد أكسبه ذلك خبرة وجّربة في اتخاذ القرار السديد والحكم في الشؤون الداخلية والخارجية، ومن هذه المشاركات.

اجتماع إنشاء هيئة الأم المتحدة بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية في إبريل عام ١٩٤٥م، وكان الوفد برئاسة الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود يرجمه الله.

ترأس وفد المملكة الرسمي المشارك في احتفالات تتويج الملكة إليزابيت الثانية ملكة بريطانيا عام ١٩٥٣هـ، ١٩٥٣م.

ورأس وفد المملكة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته الاستثنائية التي عقدت في بلدة شنتورة اللبنانية عنام ١٣٨٠هـ؛ ١٩٦٠م وكذلك في الاجتماع الاستثنائي الثالث والثلاثين المنعقد في لبنان عام ١٩٨١هـ، ١٩٦١م.

وتــرأس وفــد المملكـة العربيـة الســعوديـة إلــى بريطانيا لمناقشــة أوضاع الخليج ومستقبله عام ١٣٩٠هـ؛ ١٩٧٠م.

كما ترأس وفد بلاده لعقد اتفاقية التعاون الثقافي والتجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، وترأس وفد المملكة في مؤتمر القمة الخاص بالدول العربية المصدرة للنفط عام ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م، وكذلك الوفد الذي شارك في مؤتمر القمة العربي المناسع المنعقد ببغداد عام ١٣٩٨ه ها ١٩٧٨م، ومؤتمر القمة العاشر المنعقد بتونسر عام ١٣٩٩هم، ومؤتمر القمة العربي الحادي عشر المنعقد بعمان عام ١٤٠٠هـ عام ١٩٧٩م، ومؤتمر القمة العربي الثاني عشر المنعقد بمدينة فاس المغربية عام ١٤٠١هـ ١٩٨٩م حيث قُدمت في هذا المؤتمر وثيقة سعودية لحل القضية الفلسطينية، وغيد ذلك من مؤتمرات عربية ودولية، هذا بالإضافة إلى عدد من الأمور السياسية الأخرى التي شارك فيها أثناء حكم اخوته (جلالة الملك سعود و جلالة الملك فيصل و جلالة الملك خالد) مما أثرى خربته السياسية والإدارية.





مبايعته ملكاً:

بعد انتقال جلالة الملك خالد إلى جوار ربه ويرحمه الله بويع الفهد ملكًا على البلاد في الحادي والعشرين من شهر شعبان عام ١٠٤١هـ الموافق ١٣ يونيو ١٩٨١م فكانت بيعتم حفظه الله تجديدًا للمحبة والثقة والولاء منحها الشعب لقائده الفهد الذي عرفه على مدى عقود من الزمن رجل دولة موهوبًا وسياسيًا لامعًا ورائد تقدم وتطور ونهضة.

وفي أول خطاب وجهه الفهد إلى المواطنين بعد تسلمه مقاليد الحكم قال:

"إنني أشعر بعظم المسئولية وثقل الأمانة التي شاء الله سبحانه وتعالى أن أحملها راجيًا منه جل وعلا أن يعينني على حملها وإنني أعاهد الله ثم أعاهدكم بأن أكرس كل جهودي ووقتي من أجل العمل على راحتكم وتوفير الرخاء والأمن والاستقرار لهذا البلد العزيزوأن أكون أبا لصغيركم وأخا لكبيركم، فما أنا إلا واحد منكم يؤلمني ما يؤلمكم ويسرني ما يسركم."

لقد استهل الفهد ولايته لأمر البلاد بزيارة لبيت الله الحرام والطواف به وكانت من أولى اهتماماته وهاجسه الدائم توسعة الحرمين الشريفين ليستوعبا أكبر عدد من المصلين وكي ينعم الحجاج والمعتمرون والزوار والمصلون بالراحة والأمن والاستقرار، وانطلاقا من الرغبة العارمة في خدمة الحرمين الشريفين جاء قراره التاريخي التخلي عن كل الألقاب واختيار لقب "خادم الحرمين الشريفين " وقد أعلن رسمياً في ١٤ صفر عام ٧٠٤ ه الموافق ١٧ أكتوبر عام ١٩٨١ م استبدال لقب صاحب الجلالة بلقب:

«خادم الحرمين الشريفين»

وعلى الصعيد الداخلي:

أعلــن خادم الحرمين الـشــريفين فــي ٢١/٨/٢٧ هــ الموافــق ٩٩٢/٣/١ م إقرار





النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق في المملكة العربية السعودية مما اعتبر نقلة نوعية متميزة في مجال بناء وتأسيس هذا الكيار الكبير.

إن هـذه الأنظمــة الثلاثة الصادرة بصيغ جديدة لم تأت مــن فراغ وإنما هي توثيق لشيء قائم وصياغة لأمر واقع معمول به.









المصل الثبائي توسعة وعمارة المسجد الحرام والمسجد العبوي









توسعة وعمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي

أولاً: توسعة وعمارة المسجد الحرام


- مكة الكرمة: أسماؤها وحرمتها وذكرها في القرآن.
 - المسجد الحرام.
- عمارة وخدمة المسجد الحرام في عهد القائد المؤسس وبنيه الكرام
 - مختارات من كلمات خادم الحرمين الشريفين
 - توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد الحرام
- ترميم الكعبة المشرفة في عهد خادم الحرمين الشريفين.

ثانياً: توسعة وعمارة المسجد النبوى الشريف

- المدينة المنورة: فضلها وحرمتها وأسماًؤها.
 - المسجد النبوي الشريف
- عمارة وخدمة المسجد النبوي في عهد القائد المؤسس وبنيه الكرام.
- توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف..







صورة قديمة لمكة المكمة





أولاً: توسعة وعمارة **المسجد الحرام**

مكة المكرمة نشأتها وذكرها في القرآن:

اختار الله سبحانه وتعالى لبيته الحرام من الأماكن أشرفها وأطهرها، فكان أول بيت على وجه الأرض الذي مكة الكرمة وقد جعله الله مثابة للناس وأمنا.

قال الله تعالى

﴿إِن أُولَ بِيـت وضع للناسِ للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقاه إبراهيم ومن دخله كان أمناً ﴾ آل عمان (٩١-٩٠).

وقال

﴿وإِذَ جَعَلْنَا الْبِيتَ مِثَابِةَ لَلْنَاسُ وَأَمِنَّا ۗ الْبَقَرَةَ (١٢٥)

فهي البلدة والبلد الأمين مهوى الأفئدة وقبلة السلمين قاطبة..

وقد ورد ذكر مكة في القرآن في قوله تعالى:

﴿وهو الذي كفُّ أيديهم عنكم وأيدكم عنهم ببطن مكة﴾ الفتح (٤٨)

كما وصفها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بالبلد الأمين. فقال:

﴿وهذا البلد الأمين﴾ البداه

ومكة المكرمة هي بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكان ميلاده وبيئته التي نشف فيها.

قال صلى الله عليه وسلم عند خروجه منها مهاجراً «ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني ما سكنت غيرك^(۱)

⁽۱) أخرجه الترمذي في سننه ۷۲۳/۱. وقال حسن غريب من هذا الوجه وصححه الحاكم ووافقه الذهبر وصححه ابن حجر انظر المستدرك ۳۲۵/۱ فتح الباري ۱۷/۳.



الحرمان الشريفان في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك هـ عهد خادم الحزيز عمل العزيز



لقد كانت مكنة قفراً مهجوراً وعرفت بانخفاض أرضها وارتفاع جبالها وندرة مائها ولكن مشيئة الله أرادت لهذا الوادي القفر أن يعمر استعداد لذلك الشأن العظيم فجاء الأمر الإلهى لإبراهيم عليه السلام ببناء الكعبة الشرفة.

يقول الله عزوجل:

﴿وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود﴾ البفرة (١٢٥)

وقد ذكرت الروايات الصحيحة أن إبراهيم عليه السلام قدم من الشام ومعه زوجته هاجروابنه إسماعيل الرضيع إلى واد غير آهل بالحياة حتى وضعها عند دوحةوليس بالواد أحد ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم مضى فتبعته هاجر تساله أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي لا حياة فيه فلم يجبها فكررت القول مراراً وجعل لا يلتفت إليها فقالت له آلله أمرك بهذا فقال نعم فأجابته إذن لن يضيعنا الله تعالى ثم رجعت فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا

﴿ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحُرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون﴾ إبراهبم

كان عند الثنية لا يرونه استقبل بوجهه موقع البيت الحرام ورفع يديه داعيا:

وانطلقت هاجر تبحث عن الماء بعد نفاد ما معها وإشراف ولدها على الهلاك عطشا فصعدت إلى الصفا ومن ثم إلى المروة وتنقّلت بينهما فلم جد شيئا فعادت إلى ولدها منهكة فإذا بالماء ينبع بجواره بإذن الله فقالت زم زم يا مبارك فأخذت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف.


وأخذت أسراب الطيور تحوم حول الماء مما لفت نظر بعض المارّين من أبناء القبائل ودفعهم إلى النزول بجوار هاجر وابنها إسماعيل واستئذانها في سكنى الوادي المبارك.





وقد أمر الله عز وجل إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام ببناء البيت^(۱). يقول الله عز وجل:

﴿وَإِذَ يَرَفِعُ إِبِرَاهِيْمَ الْقُواعِدُ مِنَ الْبِيتَ وَإِسْـَمَاعِيلَ رَبِنَا تَقْبِلَ مِنَا إِنْكَ أَنْتَ السَّمِي العليم﴾ البقرة (١٢٧)



منظر للمسجد الحرام والكعبة المشرفة قديماً


وهكذا نشأت مكة الكرمة ولكة أسماء كثيرة منها بكة، والبيت العتيق والبلا الأمين، والبيت الحرام، والمأمون، وأم القرى، والحاطمة، والناسةوالباسة، وغيرها.

⁽١) بتصرف من الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء الحديث (٣٣١٤) ٣٩١/٦.



لحرمان الشريفان في عهد خادم الحرمين الشريفين المُلُكُ فَهِدِ إِلَى عَبِدَ الْحَلِيلِ





خريطة تبين موقع المسجد الحرام






المسجد الحرام

يوجد المسجد الحرام بمكة المكرمة وهي تقع عند نقطة تقاطع خط طول تسعاً وثلاثين درجة وتسعاً وأربعين دقيقة وثلاثين ثانية [٣٠ثا ٤٩ و٣٩°] و خط عرض واحد وعشرين درجة وخمساً وعشرين دقيقة وصفر ثانية [٠ثا ١٥ د٢١°].

والمسجد الحرام يقع في مجرى واد مكة المكرمة بين جبل أبي قبيس وجبل أجياد وجبل عمر وجبل هندى.

حــدوده قديماً:

في قديم الزمن كان المسجد الحرام ينحصر بين الحزورة والمسعى كما جاء في بعض الأثار(۱).



صورة قديمة لأنصاب الحرم

⁽١) انظر أخبار مكة للأزرقي ١/ ٤٩.





والحزورة موضع مكة يلي البيت، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: "أساس المسجد الذي وضعه إبراهيم عليه السلام من الحزورة إلى المسعى مخرج سيل أجياد".

حدوده اليوم:

يحد المستجد الحرام كما هو قائم في يومنا هذا ستة ١٤٢١هـمن الشرق جبل أبي قبيس، ومن الغرب جبل عمر وحي الشبيكة، ومن الشمال حي الشامية وجبل هندي. ومن الجنوب حي أجياد وحي المسفلة.

أبعاد المسجد الحرام عن حدود الحرم:

يبعد المسجد الحرام عن حدود الحرم أبعاداً متفاوته نذكرها فيما يلى:

- ١ يبعد عن التنعيم بـ(٦,١٥٠ كلم)
 - ٦ يبعد عن الجعرانة بـ(١٨ كلم).
- ٣ يبعد عن طريق الطائف الهدا بـ(١٥,٥٠٠).
 - ٤ يبعد عن طريق الليث بـ(١٧ كلم).
 - ۵ يبعد عن طريق جدة بـ(۲۱ كلم)(۱).

ذكر المسجد الحرام في القرآن الكرم:

ذكر الله المسجد الحرام في كتابه العزيز في خمسة عشر موضعاً (١).

منها قول الله تعالى:

﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنو لينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام) البقرة (١٤٤).

وقوله تعالى:


﴿ فُولُ وَجِهِكَ شَـطَرِ الْمُسَجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقَ مِنْ رَبِكُ ﴾ البقرة (١٥٠).

- (۱) انظر: الحرم المكي الشريف والأعلام الحيطه به، الدكتور عبد الملك بن دهيش ص٨٤ ٨٥. (۱) إعلام الساجد ص٥٩.





وقوله تعالى: ﴿وَمِن حِيثَ خَرِجِتَ فُولَ وَجِهِكَ شَـطِرِ الْسِجِدِ الْحَرَامِ﴾ النِفَرة (١٤٩)



منظر جوى للمسجد الحرام

وقوله تعالى:

﴿ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين﴾ الفتح (١٧)

عمارة وخدمة المسجد الحرام في عهد القائد المؤسس وبنيه الكرام:

حسبنا أن نمهد للقارئ بنبذة موجزة عن عمارة وخدمة المسجد الحرام من لدن القائد المؤسس -طيب الله ثراه- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين.

ومن هذا المنطلق نسرد بعض ما قام به السلف وصولاً إلى ما قام ويقوم به الخلف خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله-.





أولاً: إسهامات القائد المؤسس جلالة الملك عبد العزيزبن عبد الرحمن آل سعود -يرحمة الله- في عمارة وخدمة المسجد الحرام.


سنكتفي بإيراد بعض النماذج التأريخية المتنوعة التي تدل على هذه الإسهامات الخيَّرة التي بادر بها الملك عبد العزيز في أفضل بقاع الله.

فقد أوْلى طيب الله ثراه المستجد الحرام ومكة المكرمة جلَّ عنايته ورعايته وعبر عن هذا صراحة منذ أن وطئت قدماه مكة المكرمة يوم: ١٣٤٣/٥/١٧هـ.

إنني وأسسرتي وشعبي جند من جنود الله نسعى لخير المسلمين ولتأمين راحة الوافدين إلى بيت الله الحرام وأداء مناسكهم(!).

وفيما يلي نورد أهم إنجازات الملك عبد العزيز في نقاط مرتبة زمنياً؛

في عام٣٤٣ هـ وحد الأئمة بالمسجد الحرام وأبطل بدّعة تعدد الجماعات (١٠).



المقامات الأربعة قبل إزالتها


⁽۱) انظر: جريدة أم القرى العدد الثالث يوم ١٣٤٣/٥/٢٩هـ

⁽۱) انظــر تاريخ عمارة المســجد الحــرام ص١٣٣، وذكر الدكتــور عبد الوهاب أبو ســليمان فــي كتابه (الحرم الشــريف الجامع والجامعة) ص٣٤ أنه تم توحيد الأئمة عام ١٣٤٥هـ






• في السنة نفسها أمر بصنع كسوة جديدة للكعبة المشرفة بالأحساء.



منظر أثناء تغيير ثوب الكعبة المشرفة

- أنشأ عام ١٣٤٣هـ إدارة خاصة للمسجد الحرام.
- في سنة ١٣٤٤هـ أصدرا أمره بإجراء ترميمات بالسجد الحرام.
- في سنة ١٣٤٥هـ أصدر أمره بنصب خيام بحصاوى المسجد الحرام.




الحصاوي قبل نصب الخيام بها






• في سنة ١٣٤٥هـأصدرأمره بإنشاء سبيل لسقيا زمزم.



منظر يوضح مبنى سبيل زمزم

- في سنة ١٣٤٥هـ أصدر أمره بعمل كسوة للكعبة المشرفة.
- في سنة ١٣٤٥هـ أصدر أمره بفرش المسعى بالحجر الصوان.




مشروع المسعى





- أمر بتشكيل لجنة للإشراف على شئون التدريس بالمسجد الحرام سميت بالهيئة العلمية وذلك سنة ١٣٤٥هـ
 - أمر بإنشاء سبيل ثان لسقيا زمزم عام ١٣٤١هـ



مبنى سبيل زمزم

- أمر بإضاءة المسجد الحرام عام ١٣٤١هـ
- أمر بإنشاء أول دار لصناعة كسوة الكعبة المشرفة بأجياد عام ١٣٤١هـ
 - أمر بكسوة الكعبة بأول كسوة صنعت مكة الكرمة عام ١٣٤٧هـ
 - أمر بترميم السجد الحرام على حسابه الخاص عام ١٣٤٧هـ
 - أمر بتزويد المسجد الحرام بلمبات لوكس عام ١٣٤٨هـ
 - أمر بإضافة مولد كهربائي بالسجد الحرام عام ١٣٤٩هـ
 - أمر بوضع حراسة دائمة على الحجر الأسود عام ١٣٥١هـ
- وفي عام ١٣٥١هـ أمر بتركيب ساعة كبيرة بارتفاع خمسة وعشرين متراً بجانب المستجد الحرام وهي أول ساعة وجدت في الحجاز بهذه الصفة ضخامة وضبطاً وقوة وبهاء وأصبحت هذه الساعة هي المرجع الذي يُعتمد عليه في التوقيت بالمسجد الحرام(١٠).

⁽۱) انظر: درر الجامع الثمين، الشريف محمد بن مساعد الحسني ص ۱۵ وانظر: اللك عبد العزيز والعمل الخيري (دراسة ناريخية وثائقية) العمري عمر بن صالح. ص١٧٨.




الحرمان الشريفان لا عهد خادة الحرمان الشريفين المُنْلُقَافُهُ فَي عَبِدُ الْعَزْيَلُ





ساعة الحميدية

- أمر بإجراء ترميم لمبنى المسجد الحرام عام ١٣٥٤هـ
- أمر بصنع باب جديد للكعبة الشرفة عام ١٣١١هـ
- أمر بتسقيف المسعى عام ١٣٦٦هـ بألواح الصاج وإصلاح طوق الحجر الأسود.



تسقيف المسعى بألواح الصاج

• أعلن جلالة الملك عبد العزيزبن عبد الرحمن آل سعود –طيب الله ثراه– رغبته في توسعة المسجد النبوي الشريف عام ١٣٦٨هـ





- في عام ١٣٧١هـأعلن إلغاء رسوم الحج على الحجاج.
- فــي عام ۱۳۷۳هــتم ربطالمســجد الحرام بشــبكــة كـهرباء مكــة المكرمــة وشـــغّــا المراوح^(۱)

ثانياً: إسهامات جلالة الملك سعود بن عبد العزيز -يرحمه الله في عمارة وخدمة المسجد الحرام.

- تركيب مضخة لرفع مياه زمزم عام ١٣٧٣هـ
- إنشاء بناية لسقيا زمزم أمام بئر زمزم عام ١٣٧٤هـ
- استبدال الشمعدانات الست بحجر إسماعيل بخمس نحاسية تضاء بالكهر. عام ١٣٧٥هـ
 - تبليط أرض السعى بالإسمنت عام ١٣٧٥هـ
 - الأمر بتوسعة المسجد الحرام عام ١٣٧٥هـ
 - صنع طوق جديد من الفضة الخالصة للحجر الأسود عام ١٣٧١هـ
- عملَ ســلم متحرك لباب الكعبة المشرفة من الخشــب الملبس بصفائح الفض والمزين بالنقوش المذهبة عام ١٣٧١هـ
 - ترميم الكعبة المشرفة عام ١٣٧١هـ
 - توسعة المطاف عام ١٣٧٧هـ بعد هدم المقامات الأربع.
 - إعادة تشغيل مصنع الكسوة عام ١٣٨١هـ
 - إزالة مبنى زمزم القديم وعمل قبو لبئر زمزم عام ١٣٨٣هـ

ثالثاً: إسهامات جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز -يرحمه الله في عمارة وخدمة المسجد الحرام.

- مواصلةً إنجاز توسعة الملك عبد العزيز للمسجد الحرام منذ توليه عام ١٣٨٤هـ
 - صنع غطاء بلوري لمقام إبراهيم عليه السلام عام ١٣٨٧هـ


⁽١) انظر: درر الجامع الثمين لأعمال الملوك من آل سعود الميامين في مسجد البلد الأمين، الشريف محمد مساعد الحسني ص ١٤-٢٠.



الحرمان الشريفان في عهد خادم الحرمين الشريفين المرافق عهد خادم الحريق التعزيز




- ربط المبنى الجديد للتوسعة بالرواق العثماني عام ١٣٨٩هـ
 - إنشاء مبنى المكبرية عام ١٣٩٠هـ



مبنى المكبرية

• إنشاء مبنى لكتبة الحرم المكي الشريف عام ١٣٩١هـ(١).



مبنى مكتبة الحرم المكي الشريف سابقاً

⁽۱) تم إزالتها في عام ۱۵۱۱هـ





• جَديد مصنع الكسوة عام ١٣٩١هـ



مصنع كسوة الكعبة المشرفة

- بدء المرحلة الثانية من توسعة الملك عبد العزيز بالمسجد الحرام عام ٣٩٣ هـ

رابعاً: إســهامات جلالة الملك خالد بن عبد العزيز -يرحمه الله في عمارة وخدمة المسجد الحرام.


- إكمال مشروع توسعة الملك عبد العزيز عام ١٣٩١هـ
- افتتاح المبنى الجديد لمصنع الكسوة بأم الجود عام ١٣٩٧هـ
 - صناعة باب جديد للكعبة المشرفة عام ١٣٩٨هـ
- إزالة باب بني شيبة والمنبر الرخامي من المطاف عام ١٣٩٩هـ

⁽١) انظر: درر الجامع الثمين، ص٤٧.






• نقل مدخل قبو زمزم قرب الرواق الشرقي لتزيد مساحة المطاف عام ٣٩٩ هـ



قبو زمرزم

• تبليط المطاف كاملاً بالرخام الأبيض عام ١٣٩٩هـ




مشروع تبليط المطاف

• القيام بأول عملية استكشاف حديثة لبئر زمزم عام ١٣٩٩هـ





• التنظيف الشامل لبئر زمزم عام ١٤٠٠هـ (١).



صورة من أعماق البئر توضح منابع ماء زمزم

توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد الحرام

قال الله تعالى:

﴿الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهو عن المنكر﴾ المح (١٤)

اتخاذ قرار التوسعة الكبرى:

إن مشــروع التوسعة مشــروع كبير يتطلب تمويلا ضخماً وإمكانات فنية وإدارية متميزة وتكتنفه صعوبات وعقبات عديدة.

ولما طرح المشروع للتشاور وتداول الرأي فيه ثار حوله جدل ونقاش طويل فالبعض

⁽۱) انظر: ألحرمان الشريفان التوسعة والخدمات ص٨٦. وانظر: زمزم، يحى حمزة كوشك ص ١٣١.





شكك في إمكان تنفيذه. والبعض استعظم تكاليفه ونفقاته. والبعض الأخر قدّر طول مدة إنجازه بما لا تقل عن عشرين أو ثلاثين سنة وهي مدة طويلة جداً.

ولكن مع كل ما أثير من نقاشات حول هذا المشروع الضخم كانت كافية للتردد في اتخاذ قرار اعتماد المشروع إلا أن خادم الحرمين الشريفين حسم الأمر وقرّر بعزم المضي قدماً في مشروع التوسعة إلى النهاية مهما كانت التكاليف والعقبات وقال كلمته المشهورة:

"أنا ارخّـت لاتخاذ القـرار، وإن كان فيه ألف تفكير، ولو سـمعت كلام بعض الناس لما تم شيء؛ فقد قيل إن مشروعاً مثل هذا يحتاج إلى عشرين أو ثلاثين سـنة، وتكاليفه باهظة، وأن المفروض أن ينفذ بطريقة تدريجية، لكن بحمد الله اتخذت القرار وخملت مسؤوليته"()

وبالرغــم من أن القرار الذي اتخذه خادم الحرمين الشــريفين كان قــراراً جريئاً جداً يدل على حزم وشـجاعـة نادرة إلا أنه لا يسـتغرب من رجل جندّ نفسـه لخدمـة الحرمين الشـريفين ففى إحدى المناسـبات أعلن قائلاً:

"إن من دواعي الشكروالحمد لله أبدًا لله وحده أن وفقنا بفضله وأكرمنا بعونه؛ إذ مكننا من إنجازهذه المشروعات العملاقة العظيمة التي تجري الآن في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة مواصلة الليل بالنهار لاستكمال جميع مراحلها في أقرب وقت مكن إن شاء الله".

"لقد كانت هذه الإنجازات الخالدة حلمًا يراودني منذ سنوات عديدة وعندما حدثت بها ظن البعض أنها ضرب من ضروب الخيال... ولكن الله جلت قدرته وسبقت إرادته... أراد لحكومة هذا البلد وأهله أن يحظوا بشرف هذا العمل العظيم... وإلا فمن كان يصدق أن يتسع المسجد النبوي ليشمل مساحة المدينة المنورة القديمة، لكي يستوعب مئات الألوف من

⁽۱) انظر قرار التوسعة الكبرى





زوار المدينة وبهذه الجودة وهذا الإتقان المعماري الذي نراه قائمًا في كل زاوية من زوايا الحرم النبوي الشريف والحرم المكي الشريف (())

"أود أن أوكد لكم أيها الإخوة أن كل شيء أستطيع تقديمه للحرمين الشريفين، لمكة مهبط الوحي، والمدينة مشع نور الرسالة لن أتردد لحظة في المبادرة إلى تقديمه؛ لأن ميزة هذا البلد إنما تتجلى في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية الحجاج والزوار والمعتمرين على مدار العام، وسوف لا أدخر وسعاً بالجهد والمال في سبيل استكمال هذا العمل الإسلامي الحضاري التاريخي الذي وهبت نفسي في سبيل تقيقه وأحمد الله أن شرفني وإخواني وأهل هذا البلد بهذا الفضل العظيم "نا

وقد عبر خادم الحرمين الشـــريفين عن أهتمامه البالغ بخدمة الحرمين الشـــريفين في كثير من المناسبات، ففي إحدى هذا المناسبات أكد قائلاً:

"إن المسجد الحرام موضع اهتمام مني شخصياً ومن جميع أعضاء الهيئة التي كلفت بمساعدتي في هذا الأمر الجليل، وأرجو من رب العزة والجللل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن نكون عند حسن ظن إخواننا المسلمين في هذه الأماكن المقدسة، وهي كما قلت سابقاً لا يقصد بها إلا وجهه الله ثم راحة حجيج بيت الله الحرام ومن أتوا لزيارة المسجد النبوي"(۱)

كما أكد في مناسبات أخرى أنه يعتبر خدمة الحرمين الشريفين شرف مَنَّ الله به عليه يجب القيام به بإخلاص.

⁽۱) فهد: زعامة الحكمة وفاعلية العطاء - الرياض: دار الأرض للنشير والخدمات الإعلامية، ١٤١٣هـ - ١٩٩١م

⁽١) انظر: كلُّمة خادم الحرمين الشريفين في اجتماع مجلس الوزراء يوم ١٤١٢/٦/٣هـ

⁽٣) انظر: كلمة خادم الحرمين الشريفين في الرياض يوم ١٤٠٩/٥/١٩هـ



الحرمان الشريفان في عهد خادء الحرمين الشريفين الشريفين الشريفين المراكبة في عبد خادء الحربين المحربين




وقد عبر عن هذا في إحدى المناسبات قائلاً:

"إنه شرف شرفنا به رب العزة والجلال وعلينا أن نؤدي الواجب مخلصين لله، لا نريد أكتسر من أن نكون مخلصين لرب العزة والجلال، ولا نريد أن تكون فيه مباهاة أو منّة أو استعمال هذه الأماكن لأي نوع من أنواع الدعاية"(ا

وضع حجر أساس التوسعة:

في يوم الثلاثاء ٢٠٩/٢/١هـ وضع خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حجر التوسيعة السيعودية الثانية للمسيجد الحرام وذلك بعد أربع سينوات من انطلاق العمل في توسعة المسجد النبوي ليجري العمل في التوسعتين في وقت واحد.



خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يضعان اللبنة الأولى لتوسعة المسجد الحرام

⁽۱) انظر: كلمة خادم الحرمين الشريفين بالمدينة المنورة يوم ١٤١١/١/٤هـ





موقع المشروع ومكوناته:

يقع مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد الحرام في المنطقة الت كانت تضم السبوق الصغير الممتدة ما بين باب العمرة وبناب الملك عبد العزيز ف الجهة الغربية من المسجد الحرام.

ويتكون المشــروع من ثلاثة طوابق، القبو، والطابق الأرضي، والطابق الأول إضافا إلى السطح.

تنفيذ المشروع: 🖫

بعد اكتمال عمل النصميمات اللازمة للمشروع ورسم خطط التنف التفصيلية انطلق التمل بمشروع التوسعة على بركة الله بمتابعة وإشرا شخصي من خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله؛ فقد بلغ اهتمامه بالمشروع حجله يتابع أدق التفاصيل في المشروع، ويناقش الخبراء والفنيين في نوعية الحالمية المستخدم وصنف الرخام الأنسب وتصاميم الأبواب، ونوعية النجف، ويوجه حفظ الله بنفسه باختيار أفضل مواد البناء وأجمل العناصر الفنية للمشروع، وينص




بداية العمل بمشروع التوسعة





تقديم أفضل ما يتطلبه المشروع من وسائل مهما بلغت كلفتها.

وحرصا على إتمام المشروع وإنجازه في أقل مدة أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه للله بتكوين لجنة تتولى الإشراف الدائم على المشروع برئاسة صاحب السمو الملكي لأمير/ ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة سابقاً وعضوية كل من مين العاصمة المقدسة سابقاً المهندس/ عمر بن عبد الله قاضي والمهندس بكر بن لادن، وقد تم وضع جداول زمنية محددة لكل مرحلة من مراحل المشروع على أن يتم المشروع بإذن الله في عام (١٤١٣هـ).



منظر يوضح أعمدة التوسعة


وقد بدأت أولى خطوات تنفيذ المشروع بإحاطة المشروع بساتر خشبي يفصله عن السحد الحرام، ثم شرع في حفر أرض المشروع ونقل الأتربة والخلفات، وبعد تسوية لحفرة وضعت الصبّه الخرسانية المسلحة، ثم وضعت أساسات البناء، وبعد الانتهاء من إنشاء القواعد والأساسات أعيد ردم الحفرة ثم سويت الأتربة ورصّت، وبدأ العمل في إنشاء القبو بعد تحديد مسارات أنابيب المياه والصرف الصحي وتعيين تمديدات شبكات التهوية والتكييف والإنارة ومكافحة الحريق وغيرها من الأنظمة وبلغت مساحة القبو (٤,٣٠ م). وبعد الانتهاء من عمل القبو شرع





في بناء الدور الأرضي وقسم موقع التوسعة إلى خمس عشرة وحدة مستقا مراعاة لتحقيق التوفيق بين الناحية الإنشائية والناحية العمارية. وقد صب سقة الطابق الأرضي كله إلاَّ موضع القباب فقد جعلت فضاء لأفنية مفتوحة علا الدور الأول. وبلغت مساحة الدور الأرضي (٢٠٠٠ م) وارتفاعه (٩,٨٠م).

وبعد الانتهاء من بناء الطابق الأرضي شرع في بناء الطابق الأول على نح ماثل للطابق الأرضي في الشكل والصفة وعند سقفه جعلت له ثلاثة قباب ف الجزء الأوسط من التوسعة وبلط سطح التوسعة برخام أبيض عاكس لأشع الشمس.



إحدى مراحل إنشاء توسعة خادم الحرمين


وبعد الانتهاء من الجانب الإنشائي والمعماري للتوسعة شرع في الجانب الفنو والجمالي حيث كسيت الجدران والأعمدة بالرخام والحجر الصناعي واستخدم الأشكال الهندسية الجميلة وزينت بطانات الجدران بزخارف مستوحاة من فالعمارة الإسلامية الأصيلة.

وتم ربط توسيعة خادم الحرمين الشيريفين بالتوسيعة السيعودية الأولى مداخ واسعة تسهل الحركة بين التوسعة الأولى والثانية.




الحرمان الشريفان في عهد خادم الحرسين الشريفين المحافظة فالمكافئة في عبد كالعايل





زخارف الجدران والعقود

وقد ازدانت توسعة خادم الحرمين الشريفين بمئذنتين وثلاث قباب وبوابة رئيسة كبيرة وعرفانا لدور خادم الحرمين الشريفين وجهده سميت البوابة بباب الملك فهد يتتكون البوابة من ثلاثة مداخل وبالإضافة إلى باب الملك فهد يوجد عدد من الأبواب نسهل الدخول إلى التوسعة ويبلغ مجموع الأبواب في التوسعة السعودية الثانية خمسة عشر باباً.



بوابة الملك فهد






مساحة التوسعة وزيادة الطاقة الاستيعابية:

بلغت مساحة التوسعة كاملة (١٨٠٠٠م) إضافة إلى سطح التوسعة البال مساحته (١٩٠٠٠) وعليه تكون مجموع مساحة التوسعة (٨٧٠٠م)

وبلغ مجموع مساحة المسجد الحرام بعد توسعة خادم الحرمين الشريفيوساحاتها (١٦١٦٨م) وقد كانت مساحة المسجد قبل توسعة خادم الحرميولية الشريفين (١٦١١٨م) ما يعني أن المساحة الكلية للمسجد الحرام زادت بأكم من ضعف مساحته بعد التوسعة الأولى وكان لهذه الزيادة المطردة في مساح المسجد الحرام أثر كبير في زيادة طاقته الاستيعابية: حيث كان المسجد الحرام قبالتوسعة السعودية الأولى يستوعب (٤٧٠٠٠) مصل زادت إلى (٣١٣٠٠٠) مصاح الحرمين الشريفين.




صورة حديثة للمسجد الحرام في العهد السعودي الزاهر

وإذا أضيفت مساحة السطح والساحات فإن القدرة الاستيعابية للمسج الحرام ترتفع إلي (٨٢٠٠٠) مصلٍ في الأوقات العادية وتزيد عن (١٠٠٠٠) مص في أوقات الذروة.







المصلين بالمسجد الحرام بعد التوسعة السعودية الأولى والثانية

ميزات وخصائص توسيعة خادم الحرمين الشيريفين للمسجد الحرام:

تميزت توسيعة خادم الحرمين الشيريفين للمستجد الحرام بالطابع الفني الجميل لمستوحى من العمارة الإسلامية الرائعة الجمال.

وحرصاً على أن تبدو التوسيعة في أبهى حلية وأجمل منظرة استقدم لمتخصصين المهرة في مجال النقش والزخرفة فزينوا التوسيعة بمجموعة جميلة. من الزخارف تمثلت في أشكال هندسية بديعة عملت على الأعمدة والقباب وفي لأروقة وعلى الجدران والأسقف والأقواس والنوافذ والأبواب.

وشـملت الزخـارف القطع النحاسـية فـي الثريات والقطـع البلوريـة وتيجان الأعمـدة والقناديـل والمشـربيات، وقـد اسـتخدم فـي الزخرفة الذهـب والنحاس والزجاج والكريسـتال وخشب الساح، وخشب الأرز الغربى، والألنيوم الأصفر والحجر


الصناعي، والرخام بأنواعه والجرانيت الملون والسيراميك والجص.

كما تم استخدام أمهر الخطاطين في كتابة الآيات ونقشها بأنواع مختلفة من






الخطوط العربية الجميلة المذمّبة.



عمل الأقواس بتوسعة خادم الحرمين

وتتجلى السمة الجمالية أكثر ما تتجلى في قباب التوسعة بشكلها الهندس الجميل والزخارف المتنوعـة، والكتابات البديعة، كما أن انفتاحها على الدور الأرض منحها فضاء واسعاً يوحي بالرحابة والانشراح.



الزخارف والنقوش داخل المسجد الحرام




الحرمان الشريفان في عهد خادع الحرمان الشريفين الملك فاهك بل عند العزال



وما يزيد من الجمال في عمارة توسعة خادم الحرمين الشريفين هو خلوها من لتعقيد وبعدها عن التنافربين العناصر الفنية حيث يلاحظ توافق بين الألوان الزخارف والأشكال ما يعطي صورة واضحة على مدى الجهد الكبير الذي بذل من جل خَفيق المواءمة العالية بين الجانب الإنشائي والمعماري والجانبي الفني والجمالي حيث غدت التوسعة في النهاية خَفة معمارية بديعة اجتمعت فيها دقة وإتقان لواصفات الهندسية والمعمارية التي يتطلبها البناء بالإضافة إلي اللمسة لفنية والجمالية الرائعة.

بحتويات مبنى التوسعة:

يحتوي مبنى التوسعة على مئذنتين (١) بارتفاع (٩٦) لكل منهما وثلاث باب مكسوة بالسيراميك، و(١٤٥٣) من الأعمدة المكسوة بالرخام منها (١١٢٠) ما مكسوة بالرخام منها (١١٢٠) ما موداً متوجا في أسفله قاعدة من الرخام بها فتحات التكييف، وتوجد بالتوسعة وابعة كبيرة و(١٨) مدخلا ومبنيين للسلالم المتحركة يحتويان على (٥٦) سلماً يكهربائيا وثمانية سلالم داخلية لاستعمال المصلين و(١) مصاعد، اثنان للمصلين إثنان للمحلين و(١) مُفة كبيرة و(١٦)



السلالم المتحركة بالمسجد الحرام





فانوســـا، و(۷۱۸) وحدة إضاءة حائطية جميعها مصنوعة من النحاس والكرسـتال، و(۵۱۳۵) وحدة إضاءة فلورســنت و(۱۷۲) كشــافاً قــدرة (٤٠٠) واط و(۱۷۲) مصباح زئبق قـدرة (۱۵۰) واط.

ويوجــد بالتوسـعة نظام إنذار من الحريــق يتكون من لوحة رئيســة تغطي (١٠) منطقة و(١٨) كاشــف دخان و(١٥) كباسـة إنذار و(١) وحدات أتوماتيكية الكافحة الحريق بواسطة الهالون و(١٠) كاشـف حراري.

ويوجد بالتوسعة عدة أنظمة منها نظام هاتف يشمل المقسم الرئيسي بسعة (١٠٠) خط و(٦٠) جهاز هاتف.

كما يوجد نظام للصوت يشمل غرفة التحكم وختوي على أجهزة التقوية والموازنة التي تغذي حوالي (١١٤٥) مكبرضوت في جميع مناطق التوسعة بما فيها المأذن.

وزودت التوسعة بنظام للتحكم الأتوماتيكي: يشمل غرفة التحكم والمراقبة وختوي على لوحة المراقبة وأجهزة إنذار وكمبيوتر يتصل بمجسات ونقاط جمع

المعلومات الموزعة على كافة أجزاء الأنظمة الميكانيكية والكهربائية وأجهزة الإنارة وعن طريق غرفة التحكم يمكن فتح وإقفال أي نظام من قبل المراقب.

وزودت التوسعة بنظام للساعات الإلكترونية. ويتكون النظام من لوحة التوزيع الرئيسة والبرنامج الرئيسي و(٥٦) ساعة ذات أربع أوجهو(١٤) ساعة ذات وجه واحد.

وتشمل الأنظمة الميكانيكية بالتوسعة ما يلى:

أ- نظام مكافحة الحريق، ويتكون من أربع (٤) مضخات كبيرة وشبكة مكافحة الحريق في دور التسوية الثانية.

ب- نظام ميّاه الشرب والتصريف، ويتكون من وحدتي تبريد مياه زمزم بطاقة (٦٠) طـن تقريباً ونوافير شـرب المياه واثني عشـرة مضخة في دور التسـوية الثانية بالإضافة إلى شبكة مياه الشرب والتصريف.



الحرمان الشريفان في عهد خادم الحرمين الشريفين المربعة الما عهد خادم الحريق



وزود المبنى بنظام للتغذية الكهربائية وتشامل (١٠) محلولات (١٦٠) ك.ف.أ (١٣,٨) ك.ف و(٥٠) لوحة توزيع رئيسة (١٦٥) لوحة كهرباء فرعية إضافة إلى (٣٥) لوحة تحكم بالحركات والمضخات.

ومن الأنظمة التي زودت بها التوسعة نظام التكييف ويشمل:

- مبنى محطة التكييف المركزية للتوسعة وتبعد عن المسجد الحرام حوالي (٤٠٠) تقريباً.
 - نفق أنابيب التكييف الذي يصل الحطة بالتوسعة.
 - أجهزة التكبيف مبنى التوسعة.





إحصاءات عن المسجد الحرام

١ - المساحة

771177 قبل التوسعة السعودية الأولى ۱۲۱۰۲۱م۲ بعد التوسعة السعودية الأولى ۸۱۱۰۱۱م۲ مجموع مساحة المسجد بعد التوسعة السعودية الأولى ۲۵۷۰۰۰ مبنى توسعة خادم الحرمين الشريفين ٠٠٠١٦م٢ الأسطح الستخدمة ۱۹۰۰۰ م سطح مبنئ توسعه خادم الحرمين الشريفين الساحات الخصصة للصلاة حول المسجد ۰۰۰۸م (كلها مضافة في توسعة خادم الحرمين الشريفين) ۸۱۱۲۱۳م۲ مجموع المساحات بعد توسعة خادم الحرمين الشريفين

ا - الطاقة الإستيعابية

قبل التوسعة السعودية الأولى عد التوسعة السعودية الأولى عد التوسعة السعودية الأولى عد توسعة خادم الحرمين الشريفين عد توسعة خادم الحرمين الشريفين



الخرمان الضريفان غ عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فاهم بن عبد الحزيل



٣ - مجموع عدد المصلين

في داخل المسجد الحرام والساحات والسطوح مصل مصل ويمكن في ذروة الزحام استيعاب أكثر من مليون مصل

٤ – عدد المآذن

قبل التوسعة السعودية الأولى V مآذن في التوسعة السعودية الأولى V مآذن الزيادة في توسعة خادم الحرمين الشريفين مئذنتان

۵ – ارتفاع المآذن

قبل التوسعة السعودية ٣٦م بعد التوسعة السعودية ٩٠

1 – عدد السلالم

عدد السلالم الثابتة

في التوسعة السعودية الأولى ٧ سلالم في توسعة خادم الحرمين الشريفين ١ سلالم



۷ سلالم

الحرمان الشريفان في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز



5		
LaLw 17"	عدد السلالم الثابتة	مجموع

عدد السلالم الكهربائية الخارجية

۵ سلالم	في التوسعة السعودية الأولى (وقد بنيت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد)
سلمان	في توسعة خادم الحرمين الشريفين

عدد السلالم الكهربائية الداخلية

مجموع عدد السلالم الكهربائية

(وهي موجودة فقط في توسعة خادم الحرمين الشريفين) سلّمان

٧ - التكاليف

تم رصد أربعة بلايين دولار لتوسعة الحرمين الشريفين في الخطة الخمسية الرابعة (١٤٠٥ – ١٤١٠ <u>)</u>

بلغ جملة ماتم صرفة حتى عام (٤١٤هـ) حوالي ٥٥ بليون ريال سعودي شملت تكاليف مبان التوسعة ومشاريع الخدمات وتكاليف تعويضات نزع الملكيات



المرمان الشريفان ية عهد خادم المرمين الشريفين الملك 200 بل عبد الحزيز



الكلية المشركة في المهد السودي

أُولاً: تَرميم الكعبة النشرفة في عهد جلالة الملك سعود بن عبد العزيز -طيب الله ثراه-:

في عهد جلالة الملك سعود بن عبد العزيز -يرحمه الله- حصل خلل في سقف الكعبة المشرفة فأمر جلالته بتشكيل لجنة من العلماء والفنيين للكشف عن مواضع الخلل واقتراح ما تراه لإصلاحه.. وبعد صدور التقرير وصدور فتوى من مفتي المملكة بهذا الخصوص أصدر جلالة الملك سعود بن عبد العزيز -يرحمه الله- أمره الكرم إلى الجهات الختصة بإنفاذ الإصلاح وبوشر العمل فيه صباح الجمعة ١٨ رجب عام ١٣٧٧هـ في احتفال ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد العزيز -يرحمه الله- ولي العهد آنذاك ومعه عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة سفراء الحول الإسلامية وقناصلها وجمهور غفير من أهالي البلاد وضيوفها القادمين من شتى أنحاء العالم الإسلامي تم عمل الترميم.

وفي شــعبان من عام ١٣٧٧هـ تشــرف جلالة الملك سعود بتفقد ما تم من ترميم لسـقف الكعبة المطهرة(١).

ثَانياً: ترميم الكعبة في عهد جلالة الملك خالد بن عبد العزيز -طيب الله ثراه-

وفي عهد جلالة الملك خالد بن عبد العزيز -يرحمه الله- ظهر تسرب لمياه غسيل الكعبة المشرفة من أعلى موضع بالحجر الأسود وذلك أوخر عام ١٤٠١هـ كما ظهر تصدع في بعض الرخامات المفروشـة داخل الكعبة المشرفة، ولما وصل الخبر إلى جلالتـه أمر بتشكيل لجنة للنظر في الموضوع واقتراح ما يلزم وقد قررت اللجنة تغيير رخام أرض الكعبة وتركيب رخام جديد بدلاً منه مع مراعاة وضع المادة العازلة أثناء تركيب الرخام الجديد.

كما تم استبدال الإطار الحديدي المثبت عليه الإطار الفضي للحجر الأسود بآخر لا يصدأ^(۱)

⁽١) انظر: التاريخ القوم ٧٣/٤ - ٨٨.

⁽١) انظر: الحرمان الشريفان: التوسعة والخدمات خلال مائة عام ص٨١.






ثَالثاً/ ترميم الكعبة المشرفة في عهد خادم الحرمين الشريفين:

(أ) الترميم الأول:

بعيد ميرور حوالي ٣٧٥عاماً من ترميم الكعبة المشيرفة الشيامل الأخير عاد ١٠٤٠هـظهرت قشيور وفجوات على سطح الحجارة الخارجية لجدار الكعبة المشرف ونخر وشيقوق في مونية الفواصل التي بين الحجارة للأجزاء العليا والسيفلي مرالحوائط.



جدار الكعبة بعد ترميم الفجوات

الفجوات في بعض الأحجار

وانطلاقاً من الرعاية والعناية المتواصلة لخادم الحرمين الشريفين بالمسجد الحراه والكعبة المشريفين بالمسجد الحراه والكعبة المشرفة جاء أمره السامي الكرم في أوائل شهر ذي الحجة من عاه كاكاهر بإصلاح الفواصل الخارجية والتقشرات والفجوات التي ظهرت على الحجار وما يحتاجه جدار الكعبة المشرفة الخارجي من إصلاح، وتم التنفيذ وفق الخطوات التالية:

- إزالة المونة التي بين الفواصل إلى العمق الذي يحتاج إزالته.
- شــفط ما بين صخــور الحجارة مــن أتربة وعوالــق وتنظيفها جيدا وغســلها ثه




الحرمان التسريفان في عهد خامع الحرمان الشريفين الملك في عهد خامع الحزيل



تجفيفها بالهواء الضغوط.

- جيء بصخور ماثلة لصخور الكعبة المسرفة ثم طحنت وعمل منها عجينة بعد معالجتها معالجة خاصة مواد ماسكة تكسبها صلابة أشد من صلابة الصخر.
 - تبليط السطح بصخور وسد فجواتها بهذه المادة الصلبة.
- حقن الفواصل الفارغة بعجينة ماسكة أدخلت في الفراغات التي بين الصخور بواسطة جهاز ضغط خاص.
 - عمل الفواصل على شكل خطوط بارزة بين الصخور كما هو مشاهد اليوم(١).



الفواصل بعد انتهاء الإصلاح

(ب) الترميم الثاني للكعبة المشرفة: (الترميم الشامل):

من الإنجازات الرائعة في عهد خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- الترميم الشامل للكعبة المشرفة الذي انطلق يوم العاشرمن شهر محرم من عام ٤١٧هـ بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين.


⁽١) انظر: تقرير شركة بن لادن السعودية.





وقد سار العمل بالتدرج على النحو التالي:

اقامة ســـتار خشبي أبيض حول الكعبة المشــرفة، بحيث لا يظهر منها سوى الحجر الأســود. مــع إقامة بــاب للدخول في الناحيــة الشـــمالية الغربية وباب للخروج في الناحية الجنوبية الغربية.



الستار الخشبي عند ترميم الكعبة المشرفة

- آ- تمكين أعداد كبيرة من الطائفين من مشاهدة ما حل بداخل الكعبة من شقوق ظاهرة تحتاج معها الكعبة إلى ترميم كامل وهذا العمل سنة سنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عند تجديده بناء الكعبة المشرفة.
 - ٣- إزالة اللوحات التاريخية، وحفظها لإعادتها بعد انتهاء الترميم.
 - ٤- إزالة السقف والأعمدة الحاملة له لكونه الأكثر تعرضا للتلف.
- ٥- أزيل البلاط عن جدران الكعبة، ثم حفرت المواد الماسكة للقطع الحجرية وهي
 (الخلطة التقليدية المستخدمة في البناء).
- آ- فك الأحجار المكونة للجسم الداخلي للجدر الني غتاج إلى ترميم بعد ترقيمها.



الحرمان الشريفان في عهد خدم الحرمين الشريفين المرافقين المرافقين



- ٧- الكشف على الجدار الخارجي للكعبة: حيث لم يلاحظ عليه أي عيوب إنشائية وظهر أن البطانة الداخلية إنما كانت حشوة للفراغات التي بين الصخور في الحوائط الخارجية والتي تأخذ في شكلها الداخلي المدفون ما يشبه جذور الأضراس في داخل اللثة، تطول هذه الجذور وتقصر وتكون مدببة في الغالب عند نهاياتها مشكلة فراغات فيما بينها.
- ٨- لوحظ وجود تلف كبير للشدات الخشبية الموجودة في الحوائط بفعل الأرضة والفطريات والرطوبة، وهذا الوضع يحدث كثيراً للمادة الخشبية في كل بناء.
 - ٩- الشروع في تنفيذ الترميم وفقاً للخطوات التالية^(١).

الخطوة الأولى:

بعد إزالة السقف أزيلت المواد الماسكة في الفواصل التي بين الصخور الرئيسة في الصفوف (المداميك) الأربعة العليا مع عدم المساس بالجزء الخارجي من الحجارة وأخرجت حجارة الحشوة والحجارة الباطنية ورقمت ونظفت وغسلت تهيئة لأعادتها إلى أماكنها لاحقا. ثم كسيت الفواصل بمواد ماسكة ذات قدرة عالية جدا علي الالتصاق بالصخر ثم ألصقت حجارة الحشوة بمواد إسمنتية ذات مواصفات خاصة من حيث شدة التماسك وعدم التقلص وغرست فيما بينها قطع معدنية خاصة بشكل يربط بين أحجار الواجهة الخارجية وأحجار البطانة الداخلية للكعبة المشرفة.

وأصبحت في هذه الحالة الصفوف (المداميك) الحجرية الأربعة العليا مكتملة التماسك بحيث لا تتأثر بما يتم أسفل منها من أعمال.


الخطوة الثانية:

قسمت الحوائط إلى شرائح عمودية متعرجة حسب تداخل الحجارةويتراوح (عرض الشريحة)بين [0, ١ م و٧, ١ م] حسب تداخل الصخور وبعد ذلك تمّ فك

⁽١) انظر: تقرير شركة بن لادن السعودية حول الترميم الكبير.







واجهة داخلية لجدار الكعبة تبين مراحل الإصلاح

الأحجار الداخلية للشريحة العليا من أعلى حتى منسوب أرض الكعبة الداخلي الذي يرتفع عن أعلى المطاف بحوالي (١,١ م) مع الإبقاء على الواجهة الخارجية كما هي، ورقمت الحجارة المفككة.


وتقرر أن تتم معالجة الشريحة المفتوحة على أقسام بدءاً من الأعلى إلى مسافة أربعة صفوف ثم التي تليها ثم التي تليها، وهكذا إلى منسوب أرض الكعبة الداخلي وبناء على ذلك تم في الجزء الأعلى من الشريحة تنظيف فواصل الواجهة الخارجية وتنظيف الحجارة بالمياه النقية، وتجفيفها بالهواء المضغوط ثم حشيت



الحرمان الشديفان في عهد خادم الحرمين الشريفين المرابعة ال



الفواصل بمادة ذات قدرة عالية جدا على التماسك بواسطة الحقن الألي، وبعد التأكيد من جفاف هذه المادة وضعت مادة لاصقة ثم حشيت فواصل الواجهة الخارجية بملاط (خلطة) ذي قوة عالية جدا عمرها الافتراضي طويل جداً.



المرحلة الثانية من ترميم الجدار الداخلي للكعبة المشرفة

كما غرست في الخلطة التي حقنت بين فواصل الواجهة الخارجية للجدار قضبان معدنية عولجت معالجة مخبرية وكيمائية خاصة، وكانت مهمة هذه القضبان هي تقوية التلاحم بين الأجزاء الخارجية والداخلية من الجدار أي بين البطانة والواجهة.

وقد سار العمل في الواجهة الباطنية من الأسفل إلى الأعلى بحيث تم وضع كل حجر في موضعه وحسب ترقيمه بعد تنظيفه وملء الفواصل بخلطة عالية القوة وتم رش طبقة الأساس بمبيد للحشرات الدقيقة طويل المفعول ثم حقنت الفواصل بخلطة ذات قوة عالية جدا، كما زرعت شبكة من التوصيلات المعدنية رأسية وأفقية محمية بمواد مقاومة لكل عوامل التآكل.

وقد تكرر العمل في جميع الشرائح الرأسية الأخرى على نفس المنوال.

وتم اختتام أعمال الخطوة الثانية بحقن جميع الفراغات المتبقية بين الأحجار بمواد شديدة التماسك بحيث لا تعطى فرصة لأى نخر أو تفكك.







الخطوة الثالثة:

وفي بدايتها تم حفر حفرة في أرض الكعبة المشرفة من منسوبها الذي هي عليه إلى منسوبها الذي هي عليه إلى منسوب المطاف على عمق [٢,١ م] للتعرف على مدى الحاجة إلى النزول بالترميم إلى عمق القاعدة وبعد الحفر والمعاينة وجد أن الحال فيها أفضل بكثير مما عليم الحابة الكعبة إلا أن بوادر التأثيرات السلبية كانت ظاهرة وذلك فيما إذا ترك الوضع على ما هو عليه.

وبناء عليه تم الحفر الكامل لأرضية الكعبة المشرفة ثم ترميمها بالأسلوب الذي تم بدميم الحوائط العليا. إلا أنه من باب الاحتياط امتد العمل إلى أسهل منسوب المطاف بما يتراوح بين نصف المتر وثلاثة أرباع المتر تقريبا وهي المسافة التي تصل إلى الأحجار القوية المتماسكة والتي لا قتاح إلى إعادة بناء. وإذا كان من الطبيعي في أي نرميم معماري شامل لأي مبنى أن يكون الكشف فيه عن حال الأساسات ونقييمها، إلا أن أسلوب الكشف والتقييم بختلف من مكان إلى أخر

فالكعبة ذات مكانة وقدسية. بنيت على قواعد لها خصوصيتها. لذا فإن طبيعة تقييم أساساتها يجب أن يراعى فيه تلافي ما يخدش تلك القدسية من تجاوز إلى باطن القواعد الأساسية أو غير ذلك.





إحدى مراحل إنجاز الترميم الكبير للكعبة المشرفة



الحرمان الشريفان لِمُ عبد خادة الحرمين الشريفين المثلّف فِلاك إلى عبد الْحَزْيَرُ



وبناء عليه يكون الكشف مبنيا على أساليب تضمن الإحاطة بحالة الأساس مع ما يجب للموضع من مهابة وتكريم.

ولتحديث حالته الجدران أستفل منسوب المطاف الحالي، تم عمل حفرتين استكشافيتين بجوار الجدران.

ونظراً؛ لأن أعمال الكشف عن أساسات الكعبة المشرفة كانت محدودة نسبيا لعدم إمكان النزول بالحفر إلى أعماق أكبر من التي تم تنفيذها. فإن تقويم الأساسات في الوضع الحالي تطلب البحث في بعض الخلفيات التاريخية التي تساعد مع المشاهدات، على الوصول إلى أفضل صورة مكنة.

وخلاصة المعلومات التاريخية المتوفرة توضح أن أساس الكعبة المشرفة منذ عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام كان من الأحجار الصخرية المتداخلة تداخلا متينا، وأنه لم يتم المساس بهذا الأساس وقواعده خلال المرات العديدة التي تم خلالها هدم وإعادة بناء الكعبة المشرفة.

وقد دعمت هذه المعلومات بما تم مشاهدته بالفعل في الموقع. حيث ظهرت الأحجار القديمة المتداخلة المستقرة دون أي مونة رابطة والتي يماثل شكلها أعناق الإبل كما رآها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عند كشفه للأساس وقد أشهد أنذاك خمسين رجلا من الفضلاء.

ومن غير الممكن أن تتعرض هذه الأحجار لأي هبوط نتيجة أحمال مبنى الكعبة المشرفة بعد الترميم؛ لأن الطبيعة الميكانيكية لتصرف هذه الكتل الصخرية المتداخلة المترابطة جَعل الهبوط الناشيء عن الأحمال فوريا تصل بعده الكتلة الصخرية إلى الاتزان مع وجود أقل نسبة من الفراغات مكنة بين الأحجار بحيث لا يكون هناك أي مجال لتحرك هذه الأحجار لاحقا قت تأثير نفس الأحمال.

وقد أجمعت المعلومات التاريخية والمشاهدات الحالية عن عدم حدوث أي أضرار نتيجة هبوط التربة أو الأساس أسفلها خلال ألف وأربعمائة عام منذ إعادة بنائها على يد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، والتعديلات التي أجراها الحجاج بن يوسف





الثقفي ولم يحدث لها أي مشاكل في الأساس.

وباستعراض ما تم تنفيذه من أعمال يتبين أن جزءاً من جدران الكعبة المشرفة فوق منسوب المطاف الحالي قد أعيد تركيب أحجاره بصورة تضمن عملها كوحدة متجانسة ذات قوة ومتانة عالية جداً تتحمل إجهادات الشد نظرا لوجود تسليح مواز لاتجاه الحوائط لضمان الربط بين الشرائح المتجاورة وتسليح عمودي في اتجاه الجدران لضمان ربط أحجار التكسية الخارجية مع الأحجار الداخلية باستخدام مونة عالية الجودة لربط الأحجار مع بعضها البعض.

كما أن تجانبس الجدران التام بارتفاع يزيد على (١٢م) يضمن انتظام توزيع الإجهادات على صفوف الحجارة من أعلاها إلى أسفلها وبالتالي على التربة أسفل الجدران وأيضاً فإن هذه الجدران لها من القوة والمتانة والترابط ما يضمن سلامة الكعبة وعدم تأثرها حتى في حالة وجود تجاويف أو أماكن ضعيفة أسفل الجدران لقدرة الجدران حالياً على توزيع الأحمال على الأساسات.

ويستنتج ما سبق أن الأساس القائم لمبنى الكعبة المشرفة في حالة متازة وصالحة للتأسيس ولا يحتاج إلى معالجة من أي نوع وله قدرة على خمل مبنى الكعبة المشرفة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وبعد الانتهاء من تسوية أرض الكعبة تمّ الشروع في عمل سقف الكعبة الشرفة.

وكما هو معلوم فإن العنصر الأساسي في تكوين سقف الكعبة المشرفة هو الخشب والنوع الأمثل الذي يصلح استخدامه في سقف الكعبة يجب أن تكون له مواصفات معينة منها: _

- مقاومة الأحمال لأطول عمر افتراضي مكن.
- انخفاض درجة الانكماش لدرجة قريبة من الانعدام.
 - مقاومة التغيير في الأجواء الحارة الجافة.
- مقاومة الأرضة والفطريات والحشرات الدقيقة والرطوبة المتسربة.



الحرمان الشريمان في عهد خادم الحرمين الشريفين المراكبة عهد خادم الحربية المراكبة المحالية الم



 أن يزيد طول الجذوع على عشرة أمتار، مع قطر لا يقل عن مترواحد بعد التهذيب والإعداد للاستخدام.

وهذه المواصفات لا يمكن الحصول عليها إلا بالاستعانة بمراكز أبحاث خشبية عالمية وقد تم الاتصال فعلا بمراكز في أوربا وأستراليا ونيوزيلندا وانتهى الرأي إلى اختيار خشب (التيك) من بين جميع أنواع الأخشاب التي تمت دراسة مواصفاتها. حيث أن خشب (التيك) المأخوذ من موطنه الطبيعي (غير المزروع في موطن آخر) معروف بمتانته وطول عمره ويمكن الحصول على جذوع من أشجاره يبلغ طولها أكثر من عشرة أمتار وبأقطار تبلغ (٥,١ م) وهو طارد للأرضة ويمكن تجفيفه بسرعة وبأقل قدر من التفسخ. وعند دهانه بالزيت يصبح لامعا جداً وقد جرّب استعماله في مشاريع المسجدين الشريفين من قبل.

وبناء عليه تم تعيين مندوبين من قبل مجموعة بن لادن للتنسيق مع شركات الأخشاب البورمية من خلال وزارة الغابات في بورما، وذلك لاختيار الأشجار المناسبة من الغابات والإشراف على قطعها ونقلها إلى المنجرة وانتقاء الأفضل منها وشحنها إلى المملكة العربية السعودية.

وقد بلغ عدد الأشـجار التي تم اختيارها (١٣٧ شجرة). حيث تم قطعها ونقلها إلى المنجرة ثم انتقاء (٤٩ قطعة) منها للمتطلبات الفعلية للسـقف والأعمدة وقد تم نقل هذه القطع إلى جدة حيث تم الإبقاء عليها لمدة سـتة أشـهر لتجف في الجو الطبيعي جفافا نسـبيا ثـم أدخلت إلى فرن التجفيف فخفضت نسـبة الرطوبة فيها إلى (١٥٠٪) وتم معالجتها من الأرضة والفطريات بمواد حافظة غير سامة عديمة اللون والرائحة.

وتم وضع رؤوس لا تصدأ على أطراف الكمرات والأعمدة والتي تشكل نقاط التحمل والارتكاز لتوزيع الأحمال عليها، وكذلك تم تفادي استعمال القطع الطرية من الأخشاب.


كماتم اختيار مجموعة من القطع الخشبية للسقف والأعمدة بحيث تكون





مماثلـــة للأحجـــام التي كانت موجودة ســـابقا. ثـــم تم توزيع الأعمدة على مســـافات متســـاوية بحيث تتوزع أحمال السـقف بشـكـل متوازن على جميع الجـدران والأعمد الداخلــة.

ثم شرع في وضع طبقة من مواد العزل فوق السقف الخشيبي صبّت عليه طبقة من الخرسانة الخفيفة لحمايتها، وتأمين الميل المناسب لتصريف مياه الأمطا



مخطط يبين أعمدة الكعبة المشرفة

عن السطح. ثم بلط السطح بالرخام.

وقد استعيض عن القُواعد الصخرية القديمة لقواعد الأعمدة بقواعد خرسانية مسلحة تم حمايتها من تأثير الرطوبة بوضع مواد عازلة حولها.


ثــم عملت جدران خرســانية داخلية مع وضع طبقات العــزل حولها بحيث يتوزع



الحرمان الشريفان يق عهد خادة الحرمين الشريفين الملك فهت إلى عبد ألحزيز



ضغط الردم على الأرض بدلا من جدران الكعبة، وفي هذا الترميم استبدل الميزاب القديم لسطح الكعبة المشرفة بآخر جديد أقوى وأمنن وبنفس مواصفات القديم،



ميزاب الكعبة المشرفة

وبعد الانتهاء من السقف أزيل رخام الشاذروان القديم واستبدل برخام جديد يحاكي ألوان ونوعية الرخام القديم.

كما تم إزالة الرخام القديم عن أرضية الحجر واستبداله برخام جديد، كما تم تلميع فوانيس جدار الحجر وإعادتها إلى موقعها السابق






ترميم حجر إسماعيل (الحطيم)





وبجوار الحجر الأسود عملت منصة يقف عليها حارس الحجر الأسود والذي يتولر تنظيم عملية تقبيل الطائفين للحجر الأسود(١).



مخطط منصة الحراسة عند الحجر الأسود

ترميم مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام:

- تم استبدال الهيكل المعدني الذي كان مركباً على مقام سيدنا إبراهيم عليا السلام بهيكل آخر جديد مصنوع من نحاس ذي جودة عالية.
 - كما تم تركيب شبك داخلي مطلى بالذهب.


⁽١) انظر: نقرير شركة بن لادن السعودية حول الترميم الكبير للكعبة المشرفة.






الجرانيت الأسبود ورخام من وادي فاطمة بقاعدة أخرى مصنعة من رخام كرارة الأبيض الصافي والمحلى بالجرانيت الأخضر ليماثل في الشبكل حجر إستماعيل عليه السلام.

وقد أصبح محل المقام بعد هذه التحسينات انسيابياً وقبل ذلك كان مضلعاً وشملت التحسينات الهيكل. والقبة، والهلال. إضافة إلى القاعدة الخرسانية وقد تمت هذه الترميمات مع الحرص الشديد على عدم خريك المقام من موقعه(۱).



صورة جانبية كاملة لهيكل مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام الجديد مع القاعدة الرخاميه البيضاء




صورة جانبية كاملة لهيكل مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام القديم مع القاعدة الجرانيتيه القديمة

⁽١) انظر: تقرير شركة بن لادن السعودية.







منظر للطائفين حول الكعبة المشرفة




الحرمان النسريفان في عهد خادم الحرمين الشريفين المرابعة المرابعة في عهد خادم المحروب المسريفين



كسوة الكعبة الشرفة

تصنع كسوة الكعبة المشرفة من الحرير الخالص ويصل وزن الحرير بالكسوة إلى (٤٧ كلغ) مساحة قدرها (١٥٨م)، وتتكون الكسوة في الوقت الحالي من (٤٧ طاقة حرير طول كل طاقة منها (١٤٥).

وقد ثبت على الكسوة حزام الكعبة وهو مكون من (١٦) قطعة بطول (٤٥م) وعرض (٩٥سم) مطرزة بخيوط الفضة المطلية بالذهب.






منظر يوضح تبديل ثوب الكعبة وبعض الآبات المكتوبة على حزام الكعبة





وقد شهدت صناعة كسوة الكعبة المشرفة تطورا ملحوظا تمثل في تحديث ألات صناعة الكسوة وإدخال الألة بدل العمل اليدوي في بعض مراحل صناعة الكسوة وسوف نرصد هذا التطور فيما يلي:



إختيار خيوط ثوب الكعبة المشرفة

في عام ١٤١٠هـ أوصت دراسـة عن المصبغة بضرورة تغييرها كاملة حيث كانت صباغـة الحرير تتـم يدوياً عن طريق التسـخين بالغـاز وبناء عليه تم اسـتيراد آلتين حديثتين من كبرى شـركات الصباغة في العالم مبلغ مائتان وأثنا عشـر ألف دولار أمريكي، وتأمين آلتين بسـعة (١٩) كيلو للآلة، وآلـة لتجفيف الحرير بطريقة الطرد المركزي. وغلاية (مولد للبخار) بغرض اسـتخدام البخار في التسـخين وقد أدى ذلك إلـى توفير ما بين (١٥ و ١٠) من كمية الحرير المسـتهلك في اللف كما تم في العام نفسـه تأمين آلة سداية كاملة بجميع مستلزماتها من شركة عالمية متخصصة ببلغ ثلاثمائة وخمسـة وسـبعون ألفاً وثمانائـة وثلاثة وثلاثـون (٣٧٨٨٣٣) فرنكاً سويسرياً.


وفي عام ١٤١٠هـأيضا تم تأمين آلة باثني عشر رأسا للف الكونات وتحويل الشكل إلى كونات بنفس الشد والشكل المطلوب مبلغ خمسة وسبعون ألفاً ومائة فرنك





سويسري.

كما تم تأمين آلة للف البوبينات المستخدمة في اللحمة آليا من شركة عالمية بمبلغ اثنان وستون ألفا وتسعمائة مارك ألماني.



تصنيع ثوب الكعبة آلياً

كما تم تأمين آلة توب ماتك لضم حيوط السدي بطاقة (٦٠٠) ستمائة فتلة في الدقيقة.

وفي عام ١٤١٦هـ تقرر إدخال أسلوب الميكنة الحديثة في صناعة كسوة الكعبة المشرفة.

وبناء عليه تم التعاقد مع شركة (سولزر وروتي) السويسرية لتأمين ثلاث مكائن نسيج إحداهما مزودة بجاكارد الكتروني بقوة (٢٦٨٨) هوكس على أحدث ماتوصلت إليه التكنولوجيا الحديثة وتعمل جميع هذه المكائن بنظام الرابير Rapair وقد زوّد كل منها بوحدة إلكترونية لتشعيلها ومراقبة إنتاجها وإظهار أي خلل فني يطرأ عليها، وتعتبر كل مكنة من هذه المكائن مصنعاً لوحدها بالإضافة إلى تأمين جميع مستلزمات تشعيل هذه المكائن من آلات مساعدة وقطع غيار، ويشمل






العقد التركيب والتشعيل في مصنع الكسوة بمكة المكرمة بمبلغ إجمالي قدره (١٠٤٠٠٠) مليوناً وأربعون ألف فرنك سويسري وموجب هذا المبلغ تم تأمين المكائا التالية:

الأولى: (مكنة) نسيج موديل ١٢٠٠ أس بعرض (١٤٠سـم) مزودة بجاكارد إلكترون لنسيج الكسـوة الأســود والســتارة الداخلية للكعبة المشـرفة بجميع ه فيها من أشكال ونقشات.

الثانية: (مكنة) موديل ج ٦٢٠٠ أس بعرض (٢٢٠سم) وذلك لنسج جميع الأقمشـ المستخدمة في التطريز من حزام وستارة الباب وغيرها.

الثالثة: (مكنــة) نســيح موديل ١٢٠٠ أس بعرض (١٠١ســم) لنســيح الأقمشــ القطنية المستخدمة في بطانة الثوب والحزام وخلافه^(۱۱).



ستارة باب الكعبة المشرفة

⁽١) بنصرف من كتباب مصنع كسوة الكعبة المشرفة.




الحرمان التسريمان لم عبد خادم الحرمين الشرينين الملك 260 بل عبد ألحزيز



قَائِیاً؛ توسمة الهسچه العبوی فی حمد خادم الحرمین الشریشین







خريطة المدينة المنورة






توسعة المسجد النبوي في عهد ذادم الدرمين الشريغين

المدينة المنورة تاريخها وفضلها:

تققع المدينة المنورة بين خط طول (٣٦) و (٣٩°) درجة وخط عرض (٢٨) و (٢٥°) و و (٢٥) و (٢٥°) و و (٤٠٠) و ورتفع عن سطح البحر بحوالي (٠٠٠) (١٠٠)

والمدينة المنورة من أحب البقاع إلى الله عز وجل فهي دار الإيمان ومهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مكة ثم أُمر بالهجرة فنزلت عليه (وقل ربى أدخلني مدخل صدق وأخرجني



صورة المدينة المنورة قديماً

⁽١) انظر: المدينة المنورة الدكتور عمر القاروق ص٢٣.





مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا)^(۱) رواه أحمد والترمذي والحاكم^(۱) ومنها انتشر نور الإسلام إلى شتى افاق العالم، وفيها كانت منازل الهدى، ومراتع العلم ومرابع الأخلاق.

وفي صحيح مسلم أن النبي من اله عليه وسلم قال: "اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدَّناً، اللهم اجعل مع البركة بركتين "(٤).

والمدينة سكنها العماليق ثم عقبهم اليهود في النزول بها، ونزل عليهم بعض من قبائل العرب، فكانوا معهم متجاورين فيها. ومن هؤلاء بنو أنيف وبنو مريد وبنو معاوية بن الحارث وبنو الجدمى، وهم من اليمن، فعاشوا مع من كان بيثرب وأطرافها حتى قدوم الأوس والخزرج.

وذكر الإخباريون أن للمدينة المنورة أسماء متعددة منهم المقل ومنهم المكثر قال بعضهم إن لها تسع وعشرون اسماً، وذهب بعضهم كما نقل السمهودي أن عدد أسمائها أربع وتسعون إسماً، ومن أسمائها يثرب، وأرض الله، وأرض الهجرة وأكالة البلدان، ودار الأخيار، وطيبة، وطابة، وذات النخيل، والدرع الحصينة وللمدينة المنورة حرمة وحرم، وقد حرّمها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما حرّم إبراهيم مكة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حُرّم ما بين لأبتي المدينة على لسماني "(۵).

⁽۱) سورة الإسراء – آية ۸۰.

⁽۱) مسند الإمام أحمد : ج۱ – ص۱۳۳.

⁽٣) الإمام أحمد: ج١ - ص١١٩.

⁽٤) صحيح مسلم ١٠٠١/١.

⁽۵) صحيح البخاري ٤٩/٣.





واللأبتان هما الحرتان الشرقية والغربية، وتعرف الحرة الشرقية قديماً بحرة واقم، كما تعرف الحرة الغربية بحرة الوبرة، ويقتضي هذا التحريم عدم قطع شجرها وتنفير صيدها كما هو الحال بحرم مكة المكرمة شرفها الله.

أما عن حدودها الشــمالية والجنوبية فكمـا جاءت بذلك الأحاديث إنها مابين عير وهو جبل كبير غرب ميقات ذي الحليفة وثور وهو جبل صغير شمالي أحد فعن على بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المدينة حرم ما بين عير وثور فمن أحدث فيها حدثاً أو آوي مُحُدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين "(۱).

قال أبو هريرة رضي الله عنه "فلو وجدت الظباء ما بين لأبتيها ما ذعرتها ـ وجعل إثنا عشر ميلاً حول المدينة حمى "(۱).



منظر عام للمدينة المنورة وحدودها قديما

⁽۱) صحيح مسلم ـ كتاب الحج ـ باب فضل المدينة رقم ٤١٧.


⁽١) صحيح مسلم ـ كتاب الحج ـ باب فضل المدينة رقم ٤٧١.





المسجد النبوي الشريف

هو أول مستجد بناه الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة في السنة الأولى مر هجرته وكان قبل دخوله المدينة المنورة قد أقام بقباء وبنى أول مستجد في الإسلا، وهو مسجد قباء.



المسجد النبوى الشريف قبل التوسعة السعودية الأولى

وتذكر كتب السيرة أن موضع المسجد هو المكان الذي بركت فيه ناقة الرسوا صلى الله عليه وسلم، وكان مربداً لغلامين يتيمين بالمدينة المنورة فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع ثمنه وبني فيه مسجده (١٠).

وقد شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد مع أصحابه وجعل طول مائلة ذراع وعرضه ما يقارب مائة ذراع وهو عائل تقريبا (٣٥م ٣٥م) ومعنى ذلك أن مساحته عندما بني لم تزدعن (٥٠١م١) والمسجد النبوي اليوم يتربع علو مساحة تزيد عن (٤٠٠،٠٠٠) وهي تقارب مساحة المدينة المنورة في عهد رسوا الله صلى الله عليه وسلم.

وقبل أن نتعرف على التوسيعة الكبرى للمسيجد النبوي الشريف توسيعة خاده

⁽١) انظر: مختصر سرة الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ص ١٧١.





الحرمين الشريفين -يحفظه الله- نستعرض بإيجاز أعمال وجهود القائد المؤسس وبنيه الكرام في عمارة المسجد النبوي الشريف وخدمته.

عمارة وخدمة المسجد النبوي الشريف في عهد القائد المؤسس وبنيه الكرام:

أولاً: عمارة وخدمة المسجد النبوى في عهد القائد المؤسس:

- في سنة ١٣٤٨هـ تم إصلاح أرضية الأروقة.
- في سنة ١٣٤٨هـ تم إصلاح بعض أعمدة الأروقة.
- في سنة ١٣٥٠هـ تم إحاطة الأعمدة المتصدعة بأطواق الحديد.
- في سنة ١٣٦٨هـ أعلـن الملك في خطاب ألقاه عزمه توسعة المسجد النبوي الشريف وهي أول توسعة سعودية يعلن عنها.
 - في سنة ١٣٧٠هـ بدّى في هدم الدور الحيطة بالمسجد النبوى الشريف.
 - في سنة ١٣٧١هـ وضع حجر الأساس للتوسعة.
 - في سنة ١٣٧١هـ تم حفر أساس التوسعة^(١).



منظر لتوسعة الملك عبد العزيز يرحمه الله للمسجد النبوى


⁽۱) انظر: الحرمان الشريفان التوسعة والخدمات ص ۱۰۷





ثانياً: إسهامات جلالة الملك سعود بن عبد العزيز -يرحمه الله-في عمارة وخدمة المسجد النبوي الشريف.

- في سنَّة ١٣٧٣هـ تفقد العمارة ووضع أربعة أحجار في إحدى زوايا الجدار الغربي
 - تمّ تسقيف مبنى التوسعة كاملاً سنة ١٣٧٣هـ
 - في سنة ١٣٧٥هـ تم افتتاح مبنى التوسعة.
- في سنة ١٣٧٥هـ أمر بترميـم وإصلاح المسجد النبوي القديم المعتد بين باب الرحمة وباب السلام بطريقة ينسجم فيها مع المبنى الجديد.
 - إنشاء باب الصديق من ثلاثة مداخل.
 - فرش أرض التوسعة بالرخام الأبيض المرمر
 - إنشاء مبنى للمكتبة في مؤخرة السجد.
 - فرش ما حول المسجد بالرخام^(۱).



منظر لتوسعة الملك سعود يرحمه الله للمسجد النبوى

⁽۱) انظر: الحرمان الشريفان التوسعة والخدمات ص ١١١.




الحرمان اشارعان في عهد خادم الحرسين الشريفين الملك 1200 إلى 120 الكليل



ثالثاً: إسهامات جلالة الللك فيصل بن عبد العزيز -برحمه الله-في عمارة وخدمة المسجد النبوي الشريف.

- إنشاء مظلات ثابتة في الجهة الغربية من التوسعة غطت مساحة (٣٥٠٠٠م) عام ٣٩٣ هـ
 - جهيز المظلات بالأضواء والمراوح ومكبرات الصوت.
 - تبليط الساحة المظلّلة بالرخام.
 - إنشاء ساحة في الجهة الغربية مساحتها ٤٠٠٠ م١٠١١



بناء أعمدة المظلات بجوار المسجد النبوي في التوسعة السعودية الأولى

رابعاً: إسهامات جلالة الملك خالد بن عبد العزيز -يرحمه الله-في عمارة وخدمة المسجد النبوي الشريف.


• عمل ساحات وميادين في الجهة الجنوبية الغربيّة للمسجد بعد تعويض أصحاب الأراضى وذلك في سنة ١٣٩٧هـ

⁽١) انظر: تاريخ المسجد النبوي، محمد إلياس عبد الغني ص ٦٩.





• عمل مظلات على مساحة تقدر بــ (٢٠٠٠ عمر) في الجهة الجنوبية الغربية للمسحد (١).



مظلات للمصلين في الجهة الجنوبية

توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز للمسجد النبوي الشريف (التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف):

إعلان مشروع التوسعة:

منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز -حفظه الله-ملكاً على الملكة العربية السعودية في ١٦ من شعبان عام ١٤٠١هـ الموافق (١٣ يونيو ١٩٨١م) وشعله الشاغل توفير الرعاية لحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.


ولما شعر خادم الحرمين الشريفين أن المظلات لم تعد كافية والمسجد لا يتسع

⁽١) انظر: الكعبة المعظمة والحرمان الشريفان، عبد الله محمد أمين كردي ص ١٦١.





لكل المصلين والزوار. وذلك عند زيارته للمدينة المنورة في شهر المحرم عام ٤٠٣هـ الموافق (أكتوبر ١٩٨٢م). أمر بتوسيع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة كبرى تستوعب أكبر عدد مكن من المصلين. وتمتد هذه التوسعة من جهة الغرب حتى شارع المناخة ومن الشرق إلى شارع أبي ذر بمحاذاة البقيع ومن الشمال حتى شارع السحيمي(۱).



مخطط جميع التوسعات بالمسجد النبوي الشريف

⁽١) انظر: الحرمان الشريفان: التوسعة والخدمات خلال مائة عام ص١١١.





وضع حجر الأساس للتوسعة:

في يوم الجمعة التاسع من شهر صفر عام ١٤٠٥هـ الموافق (١ نوفمبر ١٩٨٤م) -وأمام حشد حافل مهيب- وضع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حجر الأساس لهذه التوسعة المباركة والتي فاقت في مساحتها كل التوسعات السابقة.



خادم الحرمين الشريفين يضع أول لبنة في توسعة المسجد النبوي الشريف

وفي السادس من شهر الحرم عام ١٤٠٦هـ الموافق (١٦سبتمبر ١٩٨٥م) كانت بداية العمل في هذا المشروع الضخم، وقد عهد إلى مجموعة بن لادن السعودية بتنفيذ هذا المشروع.

مدة إنجاز المشروع

في يوم الجمعــة الرابع من ذي القعدة تفضل خادم الحرمين الشــريفين –حفظه الله– بوضع آخر لبنة في توسعة المسجد النبوي وبذلك يكون إنجاز مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي قدتم في مدة تســع ســنوات تقريباً.





وبهذه المناسبة وضعت لوحة تذكارية بجانب المدخل رقم (٣٨) الجاور لباب النساء كتب عليها "بسم الله وعلى بركة الله وتأسيا برسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بوضع آخر لبنة يوم الجمعة ١١٤/١١/٤١هـ الموافق ١٩٩٤/٤/١ م في توسعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة للإسلام والمسلمين والحمد لله رب العالمين "(۱).



لوحة تذكارية لوضع آخر لبنة في المشروع

البدء في الأعمال التمهيدية للمشروع:

بعد وضعه حفظه الله حجر الأساس أمر بتشكيل لجنة تنفيذية برئاسة أمير المدينة المنورة عبد الجيد بن عبد العزيز للإشراف على المشروع ومتابعته وعقدت اللجنة عدة جلسات ووضعت برنامج عمل زمني للتنفيذ، وبدأت أولى خطوات التنفيذ باستملاك العقارات التي ستشملها التوسعة والخدمات المساندة وتقدر مساحتها بمائة ألف متر مربع من الأراضي الجاورة للمسجد، وشكلت لجان لتقدير ثمن العقارات المنزوعة فبلغت حوالي سبعمائة مليون ريال، بدأت الدولة بصرفها بعد استلام العقارات، وبدأت الشركة المنفذة هدم المنشآت وإزالة المباني القائمة

⁽۱) انظر: تاريخ المسجد النبوي الشريف ص٧١.






حيث تم الانتهاء من هدم البيوت الواقعة شرق المسجد النبوي الشريف إلى البقيع في شهر رمضان عام (١٤٠٥هـ) واستغرق العمل في هذه المرحلة ثلاث سنوات ما بين عام (١٤٠٥هـ)

وسبب استمرار المرحلة هذه السنوات أن خادم الحرمين الشريفين أمر بإتاحة الفرصة للسكان ليتدبروا أمرهم، ويجدوا البدائل المناسبة لهم، وعدم قطع خطوط الخدمات عنهم إلا يعد أن ينتقل الجميع عنها.

وقد استخدمت طريقة مبتكرة في إزالة ما يزيد على (٣٩٠) عمارة في تلك المنطقة، روعيت فيها شروط السلامة، مع عدم استخدام المتفجرات مراعاة لحرمة الكان، وتتلخص هذه الطريقة في إضعاف دعامات المباني بطريقة فنية، ثم ربطت كل دعامة من هذه الدعامات بكابل فولاذ إلى آلة جرّذات قدرة عالية وبتنسيق حسابي وهندسي دقيقين تحركت كل آلات جرّ في وقت واحد في الجاهات محسوبة، وسرعان ما تداعى المبنى في الالجاه المحدد له هندسياً، دون حوادث، أو إلحاق ضرر بالآلات والمعدات.

ثم أزيلت أنقاض المباني والمنشآت، وتم تجهيز وإعداد الموضع للعمل وتمت الاستفادة من هذه الأنقاض التي تقدر كمياتها بحوالي (٥٠٠) ألف متر مكعب من الردميات،



منظر هدم المباني في مكان التوسعة






استخدمت في ردم وتسوية عدد من الوديان في ضواحي المدينة المنورة في إطار خطة تطوير المدينة المنورة في إطار خطة تطوير المدينة عمرانيا، كما استفيد من كميات الأتربة الناجّة عن الحفريات وقدرت كمياتها بـــ(٤٤٣) ألف متر مكعب في ردم وتسوية بعض الأودية لنفس الغرض.

انطلاق العمل في تنفيذ المشروع

بدأ العمل التنفيذي في مشروع التوسعة في شهر محرم عام ١٤٠١ هـ وأجريت اختبارات عملية دقيقة على تربة الموقع ودرست أفضل الطرق المناسبة للأساسات وفي منتصف عام (١٤١هـ-١٩٩٠ م) كانت البنية الأساسية قد اكتملت وبدأت معالم مبنى التوسعة تظهر، وارتفع البنيان من الأساسات الضاربة في العمق، والمتدة على مساحة (٢٨٠) ألف مترمربع حول المسجد النبوي، ارتفع فيها (٤٠١) عمودا تحصر بينها (٩٥) ساحة منها (٢٧) ساحة مفتوحة، و(١٨) ساحة مقفلة بصورة دائمة، وتتباعد الأعمدة عن بعضها ما بين (١) أمتار و(١٨) متراً لتشكيل أروقة وأفنية داخلية تنسجم مع الشكل العام للتوسعة ويبلغ ارتفاع الطابق الأرضي (١٥،٥١) متر بينما يبلغ ارتفاع الدور السفلي الخصص للخدمات (٤) أمتار وعدد أعمدته (٤٤١٤) عموداً وبلغت مساحته الكلية (١٨٥٨) متر مربع.



عمليات اختبار التربة





تهيئة أجزاء من التوسعة للصلاة خلال إنشائها:

شهد موسم حج عام ١٤١١هـ فتح معظم أجزاء التوسعة للمصلين كما ة عام ١٤١٣هـ تهيئة سطح التوسعة للصلاة فيه.

وقد كان توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز الحازم أن يته العمل والإنجاز على المستوى الرفيع، وبسرعة قياسية، وأن يتم تسهيل دخول وخروح المصلين. والحجاج والمعتمرين والزوار إلى المسجد النبوي الشريف، وأن تؤمن لهه كل الخدمات المطلوبة، والمحافظة على سلامتهم من أي أذى. ولم تكن المشكلة في الدخول والخروج فقط، وإنما في منظومة من الخدمات المترابطة التي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن وللمترددين على المسجد النبوي الشريف، وهذه الخدمات تحتاج إلى مواقع حول المسجد النبوي، وفي نفس الوقت تحتاج المواقع ألى تودي خدماتها بفاعلية وقد تطلب هذا الحل أن تكون هناك فرقتا عمل لكل مشروع فرقة عاملة منفذ وقد تطلب هذا الحل أن تكون هناك فرقتا عمل لكل مشروع فرقة عاملة منفذ للمشروع، وفرقة مساندة مهمتها تجهيز ونقل الخدمات من موقع إلى آخر، ومدخدماتها حسب مخطط العمل في التوسعة.


وكل هذه الأعمال الضخمة استفاد منها الجميع، ولكنهم لم يشعروا بالجهوا التي بذلت من أجل تأمينها، وإن كان يثير دهشتهم انتقال مواقع الخدمات، وتسهيل تدفق المصلين إلى المسجد النبوي الشريف وتيسير حركتهم كانت عملية معقده فتاح إلى مجموعة من الإجراءات حسب تسلسل تنفيذ الأعمال في المشروع ففي الوقت الذي يتم فيه تمهيد موقع مرحلة من المراحل، كانت هناك عمليات أخرى تتولى تحويل تمديدات الخدمات وإنشاء مراكز مؤقتة للخدمات التي تحيط بالمسجد النبوي الشريف، إضافة إلى الجسور المؤقتة التي تسهل انتقال المصلير من فوق مواقع العمل، وإضاءة الساحات، إلى غير ذلك من الخدمات المساندة. ومع تحول العمل إلى مرحلة أخرى كان يتم نقل وتجهيز كل هذه الخدمات من جديد إلو أماكن أخرى لتستمر في خدماتها لضيوف الرحمن دون انقطاع.





ولم تقتصر الجهود على نقل مواقع الخدمات من مكان إلى آخر على مدى تنفيذ المشروع الكبير، بل كان الحرص على توفير كل ما يخفف المعاناة عن مرتادي المسجد النبوي الشريف، إذ أنشئت أماكن مؤقتة للصلاة ضمن حدود المسجد النبوي الشريف، وتم تظليلها بمظلات استهلكت أكثر من خمسين ألف متر من قماش الخيام، وزودت هذه الأماكن بالتهوية، والإنارة، والماء المثلج إلى آخر ما تحتاجه هذه الجموع من خدمات.

وفي هذا الوقت الحرج حيث كانت ورديات العمل تتلاحيق على موقع العمل في



منظر يوضح المظلات الخاصة بالمصلين والممرات أثناء تنفيذ المشروع

مشروع التوسعة لم تتأخر أعداد الحجاج والزائرين والمصلين عن المسجد الحرام، ولا عن المسجد النبوي الشريف، بل كان ضيوف الرحمن يصلون إلى المملكة بلا انقطاع للحج أو العمرة أو الزيارة.

ولم تقم المملكة العربية السعودية بإيقاف التأشيرات. أو تقليص حجمها، بل كانت تعليمات خادم الحرمين الشريفين هي تأمين الراحة والطمأنينة والدخول لكل قاصد لبيت الله الحرام، ومسجد نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وظلت نسب الحجاج





في هـذه الفترة (١٤٠٥–١٤١٤هـ)، كما هي بل إن الإحصاءات الرسـمية للحجارِ القادمـين من خـارج المملكة ظلت في معدلهـا، وبلغت ذروتها في عـام ١٤١١ هـ بقدوم (١٢٠١٢,١٤٠) حاجاً.




المصلين والزوار والحجاج يؤدون الصلاة أثناء العمل دون عوائق



منظر يوضح مرحلة التوسعة وجزء من المسجد النبوى قبل التوسعة







منظر يوضح حديد التسليح للدور الرئيس

مكونات مشروع انتوسعة


المبنى:

يتكون مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف من مبنى جديد بجانب مبنى المسجد القائم يحيط به ويتصل معه من الشمال والشرق والغرب وتبلغ مساحة المبنى حوالي (١٥٠١م٦) تستوعب حوالي (١٥٠٠١) مصل وكانت مساحة المسجد النبوي قبل هذه التوسعة تبلغ (١٥٠٠م) وبذلك تصبح المساحة الإجمالية للمسجد بعد التوسعة حوالي (١٥٠٠م) تستوعب حوالي (١٥٠٠٠) مصل كما تم تهيئة سطح التوسعة للصلاة بعد تغطيته بالرخام فصارت مساحته حوالي (١٥٠٠م) تستوعب حوالي (١٥٠٠٠) مصل ضمن رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف إلى (١٥٠٠٠) مصل ضمن يبلغ مجموع مساحتها (١٥٠٠٠م) على يجعل المساحة الكلية للمسجد النبوي يبلغ مجموع مساحتها (١٥٠٠٠م) تستوعب ما يزيد عن مليون مصل أوقات الشريف وسطحه وساحاته (١٥٠٠٠م) تستوعب ما يزيد عن مليون مصل أوقات الذروة.





ويتضمن مبنى التوسعة قبو (بدروم) مساحة الدور الأرضي للتوسعة خصم لأجهزة التكييف والتبريد والخدمات الأخرى.



بداية العمل في مدخل باب الملك فهد

الساحات:


قيط بالمسجد النبوي الشريف ساحات تبلغ مساحتها حوالي (١٣٥٠٠٥م آ منها حوالي (٤٥٠٠٠) مكسوة برخام أبيض عاكس للحرارة والباقي مساحة حوالي (١٩٠٠٠٠) مكسوة بالجرانيت بأشكال هندسية رائعة وألوان جميا متنوعة، وهي مخصصة للصلاة وتستوعب حوالي (٤٣٠٠٠٠) مصلً

والساحات مع مبنى المسجد تستوعب في الحالات العادية ما لا يقل ع (٧٠٠٠٠) مصلً لتصل إلى مليون مصل، وتتصل الساحات بمواقف للسيارا، مكونة من دورين تحت الأرض وهذه الساحات مخصصة للمشاة فقط ولا يسم بدخول السيارات إليها، وقد تم إضاءتها بواسطة وحدات إضاءة خاصة مثبتة عل مائة وواحد وخمسين عموداً مكسواً بالجرانيت والحجر الصناعي، ويحيط بها سمن جميع الجوانب يبلغ طوله حوالي (١٢٧٠متراً طولياً).

⁽۱) انظر: تقرير شركة بن لادن السعودية.







الساحات المحيطة بباب السلام من الغرب والجنوب

وتوجد ساحتان داخليتان ضمن مبنى التوسعة السعودية الأولى أقيمت عليها اثنتا عشرة مظلة ضخمة نفتح وتغلق آليا ست مظلات لكل من الساحتين وذلك مستوى ارتفاع السقف، تظلل كل منها مساحة [٣٠٦] يتم فتحها وغلقها أوتوماتيكياً وذلك لحماية المصلين من وهج الشمس وللاستفادة من الجو الطبيعي حينما تسمح الظروف المناخية بذلك.



منظر للحصوات بعد تظليلها بالمظلات المتحركة






الخصائص المعمارية والإنشائية للتوسعة:

يبلغ ارتفاع الطابق الأرضي للتوسعة (١,٥٥ ام) والقبو (البدروم) المعد للخدماه (٤)م، ويبلغ عدد الأعمدة بالطابق الأرضي (٢٠١٨) عموداً مكسوة بالرخام وبو تيجان نحاسية تحتوي على سماعات الصوت، ولكل عمود قاعدة رخامية بو فتحات تكييف نحاسية وتتباعد هذه الأعمدة عن بعضها بمسافة (١)م أو (١٨) لتشكل أروقة وأفنية داخلية متناسقة توحي بالانسجام وتوفر منظراً جماله مهيبا مستوحاة من روح العمارة الإسلامية العريقة المتميزة (١٠).

الحجر الصناعى والبوائك والعقود:

تتكون الأحجار الصناعية الستخدمة في مشروع توسعة خادم الحرمين م حجارة طبيعية متعددة الألوان. يتم تأمين معظمها من داخل الملكة، وصناع هذا الحجرتم بناء على خطة احتياج فعلية، تشمل المكان والمقاس والزخرف والشكل العام المتناسق مع التصميم المطلوب.



نموذج لوحدة كاملة من بواكى المسجد النبوي

⁽۱) انظر: قصة التوسعة الكبرى، حامد عباس ص ٣٣٧.





وقدتم تركيب نموذج بالمقياس الحقيقي لاثنين من ثلاث وحدات متكاملة من بواكي لسجد النبوي الشريف، بمصنع الأحجار الصناعية بآبار علي على طريق جدة القديم أغثل نموذجاً لشكل ونوع التكسية التي ستنفذ في المشروع وتم إجراء مجموعة من لتجارب عليها، وتم اعتماد وتقرير الألوان والأشكال المناسبة كما تم حصر الأحجار للازمة للمشروع والتي بلغت حوالي نصف مليون حجر تقريباً، وقد قسمت إلى سبعة عشر عنصراً رئيسياً مختلفاً كل منها بمثل جزءاً رئيساً في العمل.

تكسية الرخام:

كسي جدار المسجد الداخلي للتوسعة حتى علو ثلاثة أمتار بالرخام وكذلك كسيت الأعمدة والدوائر برخام مستدير. وكسيت قواعدها برخام مزخرف بأشكال هندسية جميلة.





عملية تثبيت رخام الأرضية



تركيب قطعة من الرخام على العمود






القباب المتحركة:

زود مبنى التوسعة بسبع وعشرين قبة متحركة يبلغ قطر كل واحدة منها (١٨)م بزنة (٨٠) طناً تغطي مساحة (٣٢٣م١)، وتتوفر لها خاصية الانزلاق على مسارات حديدية مثبتة فوق سـطح التوسـعة، ويتم فتحها وغلقها بطريقة التحكم عن



شرائح وهياكل حديدية للقبة المتحركة قبل تركيبها



منظر للقبة من الداخل أثناء فتحها






بعد ويستفاد منها في توفير التهوية الطبيعية في الأحوال الجوية المناسبة.

وبناء على التوجيهات السامية الكريمة وضع تصميم القباب بشكل يتوافق مع أحدث طرق الإنشاء وأفضل أساليب العمارة ليمنح مبنى التوسعة الجديد منظراً جماليا خلابا ويحقق التناسق والانسجام مع مبنى المسجد القديم، كما هييء السطح بطريقة تمكن من بناء دور ثان فوق التوسعة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك مستقبلاً (۱).

المداخل والسلالم والمآذن بالتوسعة:

اشتملت التوسعة على سبعة مداخل رئيسة بالجهات الشمالية والشرقية والغربية ويحتوي كل مدخل رئيس على خمسة أبواب متجاورة بالإضافة إلى بوابتين جانبيتين، ويوجد أيضاً مدخلان رئيسان بالجهة الجنوبية للتوسعة يحتوي كل مدخل منها على ثلاثة أبواب متجاورة وإضافة إلى ما ذكرنا توجد عشرة أبواب جانبية واثنتي عشرة بوابة للسلالم المتحركة التي تؤدي إلى سطح التوسعة علماً بأن



إحدى بوابات المسجد النبوي


⁽۱) انظر: الكعبة المشرفة والحرمان الشريفان ص١٨٠.





مجموع الأبواب الخشبية الخارجية للتوسعة (١٤٢) باباً منها (٦٥) باباً كبيراً، كما يوجد ثمانية عشر سلماً وستة مبان للسلالم المتحركة تحتوي على (٢٤) سلماً.

وفي وسط الناحية الشمالية للتوسعة يوجد مدخل (الملك فهد بن عبد العزيز) وهو المدخل الرئيس للتوسعة ويعلو هذا المدخل سبع قباب وعلى كل جانب من جانبيه مئذنة ترتفع حوالي (١٠٥) م، ويبلغ مجموع المآذن بالمسجد النبوي بما فيه التوسعة عشر مآذن، ست منها جديدة ارتفاع الواحدة منها حوالي (٢٠٥) م بزيادة حوالي (٣٣) م عن ارتفاع المآذن الموجودة بالتوسعة السعودية الأولى، وتتوزع المآذن على الأركان الأربعة للتوسعة مع وجود مئذنتين على جانبي المدخل الرئيس.



الباب الرئيس للمسجد النبوي (باب الملك فهد) وتعلوه القباب الخمس

النقش والزخرفة بالمسجد النبوى:

صممت الزخارف والنقوشات بالتوسعة بشكل يضمن التناسق والانسجام مع نظيراتها بالتوسعة السعودية الأولى مع إظهار الجانب الجمالي المستوحى من الفن المعماري الإسلاميوقد استعملت النقوش والزخارف على نطاق واسع في الكرانيش المعمولة لتجميل الحوائط والكمرات، والكينارات، والمآذن والخشب المصنوع على شكل مشربيات والشبابيك، والأبواب الخشبية والنحاسيات




المحرمان الندينان في عبد خادم الحرمين التعريفين المحرمان الملك فهد بن عبد المحزيز



كالدرابزينات وتيجان الأعمدة. والثريات المطلية بالذهب، والرخام الذي كسيت به الجدران الداخلية للتوسعة حتى علو ثلاثة أمنار، والأعمدة الدائرية المكسوة بالرخام المستدير وقواعدها(۱).



عمليات النحت والنقش في القطع المركبة بالمسجد النبوي



نافذة محاطة بأقواس وزخارف

⁽۱) انظر: قصة التوسعة الكبرى ص ٣٨١.





الإنارة بالسجد النبوي الشريف:

يوجد نوعان من القناديل بالمسجد النبوى الشريف:

النوع الأول: قناديل مدلاة بين سواري المسجد النبوي وقد نقش زجاج هذه القناديل بنقوش جميلة باللون الأزرق وكتب على كل قنديل (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وعدد هذه القناديل ثلاثمائة وسبعة عشر (٣١٧) قنديلاً

النوع الثاني: قناديل مستطيلة مثبتة في قضبان الحديد وقد نقش زجاج هذه القناديل بنقوش جميلة ولونت باللون الأزرق وكتب على كل قنديل ما بين النقوش التي تملأ الزجاجة عبارة (الله اكبر) وعدد هذه القناديل ثلاثمائة وواحد وستون (٣٦١) قنديلاً.

أما الثريات فعددها مائة وتسع (١٠٩) ثريات منتشرة في أرجاء المبنى العثماني، منها واحدة ضخمة معلقة بالقبة التي تقع بين البناء المحيط بالقبر الشريف وبين مكان الصفة المعروف الآن بدكة الأغوات، وفي أسفلها يوجد قنديل ضخم يحيط به إطار من المعدن المذهب به عشرون (١٠) قنديلاً ويتفرع من الدائرة المذهبة



نماذج من القناديل المركبة بالمسجد النبوى






التي تلف القناديل العشرين عشرة شعب يخرج من كل منها قنديلان يتدليان من العدن المنها عشرة شعب أخرى من أنابيب من المعدن المذهب وفوقها دائرة أخرى يخرج منها عشرة شعب أخرى يحمل كل منها قنديلاً وبذلك يصبح عدد قناديل هذه الثرية واحداً وخمسين (٥١) قنديلاً.

وهناك ثريات ثلاث دونها في الضخامة، وهذه الثريات الثلاث توجد واحدة منها أمام الحجرة الشريفة، والثانية بالروضة أمام الحراب الذي كان يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالثة معلقة بالقبة الكبيرة التي بين الروضة والحراب الذي يصلي فيمه الإمام اليوم. وأما باقي الثريات فكل واحدة منها يوجد في أسفلها قنديل مستدير يحيط به طوق من المعدن المذكور ويتفرع من هذا الطوق ثمانية شعب يتدلى من كل منها قنديل. وبذلك تضم كل واحدة من الثريات تسعة قناديل.

وزجاج قناديل الثريات منقوش بنقوش جميلة يغلب عليها اللون الأزرق مكتوب على كل قنديل عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وكذلك كتبت العبارة نفسها على الأطراف الحيطة بالقناديل.

وقد كسيت رؤوس الأعمدة بإطارات من المعدن المذهب، ولفت القضبان بصفائح



منظر لإحدى النجفات الكبيرة المركبه بالمسجد النبوي






من المعدن المذهب لكي يتناســق شكل الثريات والقناديل الجديدة مع الحوامل التر تتعلــق بها وقد أضيئت الثريات والقناديــل بالضوء الأبيض الناصع المعروف بالنيور جعل المسـجد النبوي حين يضاء كأن ســقفه لؤلؤاً منثوراً.

وفي توسيعة خادم الحرمين الشريفين توجيد (٦٨) ثريا كبيرة، و(١١١) ثريا صغيرة وكلها مصنوعة من النحاس والكريستال، وكذلك حوالي (٢٠٤٥٠) وحدة إنارة.

بدروم المسجد النبوي الشريف:

تضمنت أعمال توسعة خادم الحرمين إنشاء دور سفلي (بدروم) بمساحة الدو الأرضي لمبنى توسعة خادم الحرمين (٨٢٠٠٠) بارتفاع (٤,١) ويحتوي على (١٥٥٤ عمود بقطر (٧٢)سم، وكسيت كامل أرضية البدروم بالسيراميك المغطى بماده إيبوكس، بينما كسيت الأعمدة والجدران بالسيراميك بارتفاع (٢,٣٥)م فقط مع دهان الجزء العلوى منها والسقف بدهان بلاستيك.

وصمـم البدروم خصيصاً ليسـتوعب التجهيزات الختلفة مـن أعمال التكييف والتهوية وشـبكات المياه والصرف الصحي وشـبكة الإنذار وإطفاء الحريق وشبكة



بدروم الخدمات أسفل المسجد النبوى






مياه الشرب المبردة وشبكة توزيع الضغط العالي والإضاءة وأجهزة التحكم في القباب المنزلقة وأنظمة الهاتف والصوت والدوائر التلفزيونية المغلقة ومحطتين لتبريد مياه الشرب، إلى غير ذلك من الأعمال.

وأنشئ لهذا الدور -البدروم- ثمانية مداخل.

السلالم الكهربائية بتوسعة خادم الحرمين:

زود الحور الأرضي بتوسعة خادم الحرمين بمجموعة من السلالم الكهربائية المتحركة لنقل المصلين إلى سطح التوسعة وذلك للمرة الأولى في تاريخ المسجد النبوي الشريف، وعددها ست وحدات، كل وحدة تشمل عدة سلالم وهي موزعة على كامل التوسعة بحيث يوجد سلم في كل ركن من أركان التوسعة الأربعة بالإضافة إلى سلم في منتصف الجانب الشرقي وآخر في منتصف الجانب الغربي للتوسعة، وهذا إضافة إلى السلالم العادية والتي تبلغ ثمانية عشر سلماً.



السلالم المتحركة ببدروم الخدمات





سطح المسجد النبوى الشريف:

يستخدم سطح توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي للصلاة عند الحاجة إليه، وتبلغ مساحته (١٧٠٠٠ م٢) منها (٥٧٥٠ م٢) مساحة الأفنية المغطاة بالقباب فتبقى (٥٠٠٠٠) مهيأة للصلاة وتستوعب (٩٠٠٠٠) مصلى.

وقد غطيت أرضية هذه المساحة بالرخام اليوناني الأبيض الذي ثبتت صلاحيته للأماكن المعرضة للشمس.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك رواقاً مسقوفاً على سطح التوسعة بمساحة قدرها (١١٠٠٠) م وبارتفاع (٥) م ويمتد هذا الرواق على طول الجانب الشمالي والشرقي والجنوبي والغربي للتوسعة. وحول الأفنية الداخلية للمسجد والتي صارت في وسط التوسعة الثانية، وقد أنشئ السقف والجدار الخارجي لهذا الرواق من الأحجار الصناعية المزخرفة لتتناسق مع بقية أجزاء التوسعة.

وقد روعي إمكانية بناء دور ثان فوق سطح توسعة خادم الحرمين الشريفين إذا دعت الضرورة إلى ذلك مستقبلا.



منظر يوضح أعداد المصلين بسطح المسجد النبوي





الحصوات:

رُودت الحصوات الداخلية بمبنى التوسعة السعودية الأولى بوسيلة نظليل فاعلة تتمكّن الاستفادة منها كمظلة عند الحاجة، وتغلق في المناخ غير المناسب، وكان الناس يعانون من شدة البرد في الشتاء وحرارة الشمس في الصيف أثناء وجودهم في هذه الحصوات لأداء الصلوات والاستماع للخطبة وغيرها، وفي مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة وعمارة المسجد النبوي الشريف أقيمت (١١) مظلة ضخمة بارتفاع السقف، يتم فتحها وغلقها آلياً لحماية المصلين من وهج الشمس، أو الاستفادة من الجو الطبيعي حينما يعتدل الجوّ وهذه المظلات مصنوعة من نسيج أبيض خاص يتحمل كل العوامل الطبيعية التي تتسم بها المدينة المنورة. ويحمل هذا النسيج الخاص أعمدة حديدية مكسوة بالرخام الأبيض، بها فتحات بيث الهواء البارد لتلطيف الجو في الصيف، وقد توجبت هذه الأعمدة بتيجان من البرونز الأصفر المنقوش وبداخلها مصابيح للإضاءة مبطنة بالزجاح.



منظر للحصوتين أثناء تشغيل وفتح المظلات







المآذن:

لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الخلفاء الراشدين مآذن في المسجد النبوي وكان بالال رضي الله بن عمر يرفع المنبوي وكان بالال رضي الله عنه يصعد على سطح منزل أسدرة من بني النجار لكونه أعلى منزل حول المسجد.

وفي عام (٩١هـ) عند عمارة الوليد للمسجد جعل له أربع ما ذن، في كل ركن مئذنة قاعدتها (٤×٤ م) وارتفاعها (٣٠ م) وقد زاد الأشرف قايتباي منارة خامسة في الجهة الغربية عند باب الرحمة. وهي أقل المنارات ارتفاعاً وبقيت على حالها إلى أن هدمت في التوسعة السعودية الأولى عام (١٣٧٠هـ).



مراحل بناء منارات التوسعة



منظر لمنارات باب الملك فهد عند إنشائها





وقد هدمت المئذنتان الخلفيتان للمسجد النبوي الشريف عند عمارة التوسعة السعودية الأولى وأقيم مكانهما المئذنتان الموجودتان الآن في نهاية التوسعة السعودية الأولى بارتفاع (٧٠م) وعمق الأساس (١٧م) وتتكون الواحدة من أربعة طوابق السفلي: مربع: والثاني: مثمن: والثالث: مستدير، وكذلك الرابع، وعمل أعلاها على شكل شبه مخروط يعلوه قبة بصلية، وشكلها العام يقارب المنارة الرئيسة.

أمــا المنارة الرئيســة والواقعة فــي الركن الجنوبي الشــرقي ومنارة باب الســلام الواقعة في الركن الجنوبي الغربي فبقيتا على حاليهما.

وقد بنى المنارة الرئيسية الأشرف قايتباي عام (٨٩٢هـ) ومنارة باب السلام بنيت عام(٧٠٦هـ) بأمر السلطان الناصر محمد بن قلاوون. وهما على حاليهما إلى الآن.

وفي مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسيعة وعمارة المسجد النبوي الشريف اشتمل مشروع التوسيعة على ست مآذن جديدة ارتفاع كل منها حوالي (١٠٤ م) أي بزيادة (٣٢ م)عن ارتفاع المنارات في التوسيعة السعودية الأولى.




خادم الحرمين الشريفين في لقطة تاريخية لحظة تسجيله كلمته الشهيرة على آخر هلال تم رفعه





وقد روعي في تصميم مبنى التوسعة أن تحدد أركان مبنى التوسعة مآذن جديدة تتفق وتتلاءم مع المنظر العام للمبنى، وقد صمم من هذه المآذن اثنتان على بوابة الملك فهد.

وقد بنيت هذه المنارات وفق أحدث النظم الهندسية فقد غرس في أرضية كل منارة ما بين (١٦-١٥) وتداً من الأسمنت المسلح، وتتكون المئذنه من خمسة أجزاء مختلفة. الأول: مربع الشكل، والثاني مثمن الشكل؛ والثالث والرابع: أسطواني الشكل؛ والجزء الخامس وهو الأخير: بيضاوي الشكل ينتهي بهلال برونزي ارتفاعه (١٢) متراً منه (١,٧ م) ارتفاع الهلال وحده ويزن الهلال أربع أطنان، وهو من النحاس المطلى من الذهب عيار (١٤) قيراطاً.



منظر يوضح كلمة خادم الحرمين الشريفين بخط يده

الأعمال الميكانيكية بالمسجد النبوى:

تشتمل الأعمال الميكانيكية على تمديدات المواسير لنوافير الشرب المبردة ومواسير صرف مياه الأمطار والصرف الصحي، والتهوية، ونظام مكافحة الحريق بالإضافة إلى مضخات المياه، ومواسير التهوية، وقد صممت لتحافظ على الناحية الجمالية والمعمارية للمسجد بحيث تم إدخال فتحات خاصة ضمن تصميم قواعد الأعمدة





مغطاة بالنحاس لدفع الهواء البارد إلى المبنى من خلالها.



غرف مكافحة الحريق المنتشرة داخل بدروم المسجد النبوى

التهوية بالمسجد النبوي:


يبلغ عدد وحدات التهوية (١٤٣) وحدة مركبة بالقبو (البدروم) عبر مجاري معزولة حرارياً، ويصل الماء المثلج لهذه الوحدات من مبنى محطة التكييف المركزية عبر نفق الخدمات، كما تم تكييف المكاتب وغرف المعدات بأكثر من (١١٧) وحدة تكييف متنوعة.

إن أجهزة تكييف الهواء بالمسجد النبوي تعد من أكبر أعمال التكييف في العالم، وأما عن كيفية التكييف فتتم كما يلى:

يمرالماء البارد داخل مواسير التبريد عبر نفق للخدمات بطول حوالي سبعة كيلو مترات ليصل ما بين الحطة المركزية للخدمات التي توجد بها أجهزة التبريد ومعدات ومولدات الكهرباء وبين دور التسوية بالتوسعة ليزود المسجد النبوي بالهواء البارد ويعاد تدويره مرة أخرى إلى الحطة ليبرد ويرجع من جديد، كما شمل التكييف أيضا للسجد القديم وتم ذلك وفق أسس معمارية وهندسية تحول دون إجراء أي تعديلات في المبنى القائم أو المساس به والحافظة على شكله وذلك عن طريق دفع الهواء البارد من خلال فتحات النوافذ الموجودة في الجدار القبلي للمسجد.







مواسير مياه تبريد الهواء داخل نفق الخدمات

ويحيط بالمشروع عبّارات صندوقية من الخرسانة المسلحة مزدوجة ومفردة تضم كافحة خدمات مبنى التوسعة التحتية من تغذيه المياه، وتصريفها، وتغذيتها بالكهرباء، وخطـــوط الهاتـف كما تضمن المبنى شــبكة متكاملــة لتوزيع المياه والصرف الصحى ونظاماً لتصريف مياه الأمطار والسيول.

وإضافة إلى ما ذكر يشتمل المبنى على نظام خاص للتهوية قادر على التحكم في نسبة تلوث الهواء وإبقائها ضمن الحدود المقبولة، إضافة إلى نظام آخر متكامل للأمان، والإنذار، والوقاية من الحرائق صمم على مستوى عال لمقاومة الدخان والنيران عن طريق رشاشات المياه الأتوماتيكية المزودة بالمياه عن طريق محطة ضخ خاصة (۱).

الحطة المركزية لتبريد المياه بالمسجد النبوي:

إن محطة التكييف تم إنشاؤها على موقع مساحته حوالي (٧٠٠٠٠) بأبعاد (٢٥٠×٢٥٠) م وذلك لتأمين تكيف هواء المسجد النبوي الشريف، وقد روعي أن يكون موقعها هذا خارج منطقة الحرم النبوي لإبعاد الضوضاء عن المسجد وتخفيض


⁽۱) انظر: قصة التوسعة الكبرى ص٣٦١.





التكلفة المرتفعة لنزع الملكيات حول الحرم النبوي. ولسهولة إجراء عمليات الصيانة والتشغيل في الموقع.

تقع هذه المحطـة على بعـد حوالي سبعة كيلومتـرات غرب المسجد النبوي الشـريف، وتتكون من عدة مبان منهـا مبنى معدات التكييـف، ومبنى المكثفات ومبنى إنتاج الطاقة الكهربائية للطوارئ، وتبلغ المساحة الإجمالية للمبانى حوالي (١١٠٠٠)م من الخرسانة المسلحة. كما تشـتمل هذه المحطة على أنظمة لتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والري ومكافحة الحريق وكذلك نظام مراقبة وحمكم، إضافة إلى جهيز الموقع وتسـويره وشق شوارع داخلية به وتزيينه بحدائق.



المضخات والمواسير ببدروم المسجد النبوي

أما معدات التبريد المستخدمة في هذا المحطة فهي ست ماكينات يتم تشغيل خمسة منها وتبقى واحدة احتياطية وتبلغ طاقة التبريد لكل ماكينة (٣٤٠٠) طناً طاقتها (٢٤٠٠) طناً إضافة إلى ماكينتي تبريد صغيرة خارج المبنى بقدرة (٢٤٠) طناً لكل ماكينة مع سبت مكثفات. كما تتضمن مُحطة التكييف على سبع مضخات لدفع الماء المبرد باتجاه المستجد قوة كل منها (٣٤٠٠) جالون في الدقيقة





بمحرك قدرته (٤٥٠) حصاناً.

ويضم مبنى محطة الخدمات مبنى خاص ماكينات توليد الطاقة الكهربائية به ستة مولدات لإنتاج الطاقة الكهربائية، خمسة منها لتوسعة المسجد النبوي الشريف وواحدة لمشروع مواقف السيارات طاقة كل منها (٢,٥) ميجاوات.

ويتم تشغيل أربع ماكينات منها للمسجد بطاقة إجمالية قدرها (١٠) ميجاوات في حين تبقى الخامســة احتياطية وقد تم إضافة ماكينتين أخريين لإنتاج الكهرباء لتوسعة الحرم النبوى قوة كل منها (١,٥) ميجاوات.

ويتم التحكم والسيطرة في جميع الأنظمـة الميكانيكية والكهربائية بالحطة عـن طريق غرفـة عمليات بها حاسـات ألية تصبـط أداء معـدات التهوية بقبو (بدروم) التوسعة.




غرفة التحكم التي تشرف على جميع أجهزة الخدمات

ويتم نقل المياه المبردة من محطة التبريد إلى قبو المسجد، عبر نفق من الخرسانة بارتفاع داخلي يبلغ (٤,١)م وعرض (٦,١)م وبطول حوالي سبعة كيلومترات، ويحتوي هذا النفق على خطى أنابيب لنقل المياه المبردة قطر كل منهما (٩٠)سم، وقد أخذ





في الاعتبار إمكانية إضافة خطين آخرين إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك مستقبلاً.



مسار نفق الخدمات وتُرى الفتحات الخاصة بالخدمات

وقد زود النفق بإحدى وثلاثين غرفة تهوية مزودة بالمراوح والمحولات الكهربائية، وبمحاذات نفق الخدمات يوجد مجرى كابلات ضغط متوسط جهده (١٣,٨) ك. ف، يتكون من تسعة أنابيب بقطر (١٢,٥) سم لكل منها تمربها كابلات الكهرباء التي تشكل جزءاً من التغذية الكهربائيةللمسجد والساحات حوله.

يبدأ النفق من محطة التبريد بمدينة الحجاج بطريق الجامعات ويتجه شرقاً إلى باب السلام بالمسجد النبوي، وقد تم حفره بعمق كاف تحت مستوى الشارع كي لا يشكل عقبة أو عائقاً للخدمات العامة التي يتوقع إنشاؤها مستقبلاً ويمر هذا النفق تحت نفق المناخة وعبر مواقف السيارات تحت الساحات الحيطة بالمسجد النبوي(۱).


⁽۱) انظر: تقرير شركة بن لادن السعودية.





تطوير محيط المسجد النبوى الشريف:

لقد تقرر خسين الساحات الحيطة بالمسجد النبوي الشريف وإنشاء مواقف للسيارات خت الأرض، ودورات مياه ومواضئ، ويأتي هذا المسروع متمماً لمسروع توسعة وعمارة المسجد النبوي الشريف ومكملاً له بحيث يؤمن إضافة إلى مواقف السيارات كافة الخدمات للمصلين والزائرين وربط هذه المواقف بالطرق المجاورة.



منظر عام لمحيط المسجد النبوى الشريف

مواقف السيارات:


تتكون مواقف السيارات من دورين تحت أرض الساحات الحيطة بالمسجد النبوي الشريف من الجهات الشمالية والجنوبية والغربية، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي را ١٩٠٠٠ م١) وبها مواقف تكفي لاستيعاب (٤,٤٤٤) سيارة منها (١١٥) موقفاً خاصاً.

وتم تصميم هذه المواقف وتنفيذها وفق أفضل المواصفات العالمية وأحدث التقنيات حيث تتكون أساساتها من قواعد خرسانية مدعمة ومحمولة علي أوتاد خرسانية داخل الأرض قطرها (١١٠ سـم) ويبلغ عددها حوالي (٤١٠٠) وتـدا وتقدر أطوالها





الإجمالية بحوالي (١٠٠٠,٠٠) ويحيط بها جدار حاجز خلوي (DIAPHRAGM) بعمق يتراوح ما بين (١٢م) إلى (١٣م) تحت سلطح الأرض ويصل منسوب الصخر وبمساحة إجمالية تقدر بحوالي (٢٧٢٠٠٠م) إضافة إلى جدار حاجز مفرد في مناطق منحدرات الدخول والخروج الرئيسة بمساحة (٣٥٠٠٠م).



مواقف سيارات المصلين والزوار

وتتألف المواقف من خمسة عشر وحدة، إحدى عشر وحدة منها متماثلة والأربع الأخرى وحدات خاصة، هذه الوحدات المتماثلة مخصصة لوقوف السيارات وتتكون كل وحدة منها من طابقين، ويتكون كل طابق من خمسة جسور (كباري) وتبلغ مساحة الجسر الواحد حوالي (١١٠٠) كما يبلغ العدد الإجمالي لجسور الوحدات المتماثلة (١١٠) جسراً ويفصل بين كل وحدة وأخرى.


مبنى الخدمات:

تم تزويد المسجد النبوي بمبنى متكامل للخدمات وقد تم تكسية حوائط مباني الخدمات بالجرانيت، أما حوائط وحدات مواقف السيارات فقد تم تكسيتها بواسطة الواح خرسانية سابقة الصب مزينة بألواح خرسانية سابقة الصب





الإسلامية، وقد تم كذلك رصف أرضية المواقف ببلاط خرساني وفق أشكال هندسية متداخلة (١).



مبانى الخدمات وفيها مواقف السيارات ودورات المياه

ويتحكم في الخدمات المسجد النبوي الشريف ومرافقه مجموعة من الأنظمة بهي:

نظام الصرف الصحي نظام تصريف المياه نظام مياه الشرب المبردة نظام المياه العادية نظام مكافحة الحريق نظام التهوية نظام استشعار غاز أول أكسيد الكربون نظام الهاتف نظام الباء الجماعي

⁽۱) انظر: تاريخ المسجد النبوي ص ۹۵



الحرمان الشريفان بـ عبد خادم الحرمين الضريفين الملك فاتكت بن عبد الحزيز



نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة نظام التحكم والمراقبة الإلكترونية المركزية نظام الاحتياط الكهربائي نظام التحكم في حركة السيارات

وتعلو المواقف ساحات مبلطة بالرخام والجرانيت بمساحة حوالي (١٢٥٠٠م) وقد تم إنارة هذه الساحات بتركيب (١١٥) عمود إنارة معدني مكسو بالجرانيت والحجر الصناعي. مع تركيب وحدات إنارة مغلفة بالنحاس وتركيب وحدات إنارة على سطوح وزوايا الحوائط لمباني الخدمات إضافة إلى الكشافات الخاصة بإنارة واجهات المسجد النبوى الشريف(١).



منظر لأعمدة الإضاءة بالساحات

ويتكون مبنى الخدمات من نوعين من المباني:


۱- مباني الخدمات: وعددها خمسة عشر مبنى يتألف من أربعة طوابق تتوفر فيه
 كل الخدمات الخاصة بالوضوء (١٢١٤ نقطة وضوء) والشرب (٧٨٥٨ نقطة

⁽١) انظر: الكعبة المعظمة والحرمان الشريفان ص ١٩٢.





شـرب) ودورات المياه (٢٤٣١ دورة) و(١١١) سـلماً كـهـربائياً تتوزع على ثلاثين موقفاً بالإضافة إلى (٣٠) سـلماً ثابتاً.



المواضئ المنتشرة بعدد وفير لخدمة المصلين والزائرين

 الباني الخاصة: وعددها سبعة وعشرون مبنى يتكون كل منها من طابق واحد وتتوزع على الأركان الأربعة.

وتشــمل خدماتها: أربعة مبان مراكز أمن، ومبنــى عيادات طبية، ومبنى مرفق صحي، وخمسة مبان غرف تحكم، ومبنى لغرفة التحكم الرئيسة، وسـتة مبان محطات لكافحة الحريق، ومبنيان لورش السيارات، ومبنى غرفة مفاتيح وأربعة مبان مراكز تفتيش أمنية، ومبنيان مخازن.

ومن خلال هذا الاستعراض لمواقف السيارات الخدمية يبدو أن مدينة مصغرة وحدث متكاملة تحت الأرض لخدمة المصلين والزائرين للمسجد النبوي الشريف فإذا توفرت هذه العناصر في جزء خدمي من ضمن أجزاء توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف، فكيف يكون الحال في كامل التوسعة وأين نضعها في سلم الإفاز! ؟.





نفق الخدمات:

وهو أحد الأعمال الهندسية البارعة في مشروع التوسعة، فمع أن طوله حوالي (٧) كلم بعمق (٤,١) وعرض (٦,١) م. إلا أنه يمثل قدياً هندسياً، لأنه يبدأ من مبنى المحطة المركزية، ويمر تحت طريق الجامعات، ثم قحت وادي العقيق، ثم قحت الطريق الدائري الثاني، فأسفل طريق السكة الحديد. ويمر أسفل نفق المناخة ليصل إلى الطابق السفلي بالمسجد النبوي الشريف – البدروم –، ويمر إلى جواره مجرى شبكات الخدمات العامة (الكابلات) وعلى بعد (١٢٥) متراً منه، وهذا المجرى يعتمد على (٩) مواسير مصنوعة من كلوريد البولي فينيل قطر الواحد (١٢٥)م. ويرتبط نفق الخدمات مع المجرى بعبّارات صندوقية مزدوجة، ومفردة قيط بالمسجد النبوي الشريف.

وتمتد مواسير نقل الماء المبرد من محطة التبريد إلى الطابق السفلي لمبنى التوسعة لإمداد المسجد النبوى بماء زمزم المبرد.

ويحتوي على أنبوبتين قطر كل منها (٩٠)سم، وقد أخذ في الاعتبار إمكانية إضافة أنبوبتين أخريين داخل النفق نفسم إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك مستقبلا. كما زود هذا النفق بإحدى وثلاثين غرفة تهوية مزودة بالمراوح اللازمة لذلك.

ترميمات وخمسينات تمست بالعمارة الجيدية بالمسلجد النبوي الشريف في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد –حفظه الله–

حدث في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد حفظه الله ترميمات وإصلاحات للعمارة الجيدية من أهمها:

- ١- ترميم الحراب في المصلى النبوي.
 - آ توسعة المكبرية بالرخام.
- ٣- تدعيم جميع أعمدة البناء الجيدي واستكمال قواعدها النحاسية وحسين
 المنظر الخارجي لها بعمل أطواق نحاسية حولها على ارتفاع (١,٥) من الأرض.
 - ٤- تكييف المواجهة في البناء الجيدي، كما تم تكييف كامل المبنى الجيدي.





- ٥- تغيير لـون دهان العمارة الجيدية من اللـون الأحمر الغامق إلـى اللون البيح الفاخ، وذلك لينسجم المظهر العام الداخلي لهذا البناء مع بناء التوسعة السعودية.
- 1- إعادة نقص النقوش وكتابة الخطوط التي في القباب وعلى جدران العمارة الجيدية، وقد طلبت بعض الآيات القرآنية وغيرها من الكتابات بماء الذهب.
 - ٧- ترميم المنارة الرئيسة ومنارة باب السلام.
 - ۸- إنشاء وفتح باب جديد سمى (باب البقيع)
 - ٩- تجديد دهان القبة الخضراء.
 - ١٠- تركيب قناديل وثريات جديدة للعمارة الجيدية.




صورة جانبية لمحراب المسجد النبوى



الحريب المساوية المس





المكبرية بعد اكتمال توسعتها وتجديدها




منظر الأعمدة بعد استكمال قواعدها النحاسية







التكييف المركزي في البناء المجيدي



النقوش والعبارات بعد إعادة كتابتها بماء الذهب




المحرمة والمساوعات به والمساوية المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم






باب البقيع بعد اكتمال التعديلات



ترميم منارة باب السلام







نموذج من القناديل





إحصاءات عن المسجد النبوي

١ - المساحة

۲۰۲۰۱۹	قبل التوسعة السعودية الأولى
۱۲۲۷ م	الجزء المهدم لصالح التوسعة السعودية الأولى
۱۰۱۶م	الزيادة السعودية الأولى للتوسعة
۱۲۱۷۱ م	مجموع التوسعة السعودية الأولى
١٥٠٤ م	الجزء المتبقي من العمارة الجيدية
۱۱۳۲۷م	المساحة الإجمالية للمسجد النبوي بعد التوسعة السعودية الأولى
۸۲٫۰۰۰ م	مساحة توسعة خادم الحرمين الشريفين
۱۷٫۰۰۰ م	مساحة الأسطح المستخدمة للصلاة
۲۳۵٬۰۰۰ م	مساحة الساحات الخصصة للصلاة
۲۳۲۷,۰۰۶ م	مجموع المساحات للمسجد النبوي حالياً

۲ – المــــآذن

(۵) مأذن	قبل التوسعة السعودية الأولى
(٤) مآذن	بعد التوسعة السعودية الأولى





(۱) مـآذن	في توسعة خادم الحرمين الشريفين
(۱۰) مآذن	مجموع المآذن حاليــاً
	ارتفاع الماذن
(۲۱) م	قبل التوسعة السعودية الأولى
ر (۲۷)	في التوسعة السعودية الأولى
(۱۰٤) م	في توسعة خادم الحرمين الشريفين

٣ – عدد السلالم الثابتــه

(بــدون)	قبل التوسعة السعودية الأولى
(بــدون)	في التوسعة السعودية الأولى
(۱۸) سلماً	في توسعة خادم الحرمين الشريفين
(۱۸) سلماً	الجموع الإجمـــالي

٤ - عدد السلالم المتحركة

(بــدون)	قبل التوسعة السعودية الأولى
(بدون)	في التوسعة السعودية الأولى
(۱) سلالم	في توسعة خادم الحرمين الشريفين





۵ – ارتفاع المسجد النبوي ارتفاع توسعة خادم الحرمين الشريفين

الحور السفلي (البدرون) القبو الحور الأرضي (١٢,٥٥) م

٦ - الطاقة الاستيعابيه للمسجد النبوى

قبل التوسعة السعودية الأولى (٥٨٠٠٠) مصلٍ في التوسعة السعودية الأولى (٩٥٠٠٠) مصلٍ في توسعة خادم الحرمين الشريفين (٥٧٧٠٠٠) مصلٍ

٧ - مجموع الطاقة الإستيعابيه للمسجد النبوي والساحات والسطوح

في الأوقات العادية (٧٣٠٠٠٠) مصلٍ في أوقات الذروة (١٠٠٠,٠٠٠) مصلٍ

٨ - تكاليف توسعة المسجد النبوي

التوسعة السعودية الأولى

كلفة التعويضات (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال





كلفة البنكاء

مجموع تكاليف التوسعة

حوالى ثلاثين مليار ريال

(۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ملیون ریال

(۷۰,۰۰۰,۰۰۰) مليون ريإل

مجموع تكاليف التوسعة السعودية الثانية

٩ - تاريخ التوسعة السعودية للمسجد النبوى

أولاً: تاريخ التوسعة السعودية الأولى

طرحت فكرة التوسعة السعودية الأولى في يوم السبت الموافق ١٢/٨/٨١٢هــ

بدء مشروع التوسعة الأولى في١٣٧٠/١٠/٥هـ

الانتهاء من الهدم وإزالة الأنقاض: أوائل سنة ١٣٧١هـ

وضع حجر أساس التوسيعة: في يوم الاثنين ١٣٧٢/٣/١٣هـ

حفر الأساسات في يوم: ١٣٧٢/٩/١٤هـ

الانتهاء من مشروع التوسعة والاحتفال بانتهائها في يوم: السبت ١٣٧٥/٣/٥هـ

مدة الإنجاز: أكثر من تسع سنوات (١٣٦٨ هـ ١٣٧٥هـ)

ثانياً: تاريخ التوسعة السعودية الثانية توسعة خادم الحرمين الشريفين

الأمر بالتوسعة التانية في: شهر محرم ٤٠٣هـ (أكتوبر ١٩٨١م) وضع حجر الأساس للتوسعة في: يوم الجمعة ١٤٠٥/٢/٩هـ ١٩٨٤/١١/٢م





مدة إنجاز المراحل التنفيذية للتوسعة وإزالة المباني: ثلاث سنوات من (٤٠٥هـ، ١٤٠٨هـ)

اكتمال البنية الأساسية للتوسعة في: منتصف عام (١٤١٠هـ، ١٩٩٠م) الانتهاء من التوسعة في نهاية ١٤١٤هـ

مدة الإنجاز: أكثر من ثمان سنوات (١٤٠٦ هـ: ١٤١٤هـ)





الشميل الثبائث الحدمات بالبسجد الحرام والبسجد الدبوي في حمد خادم الحرمين الشريشين









الخدمات بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في عهد خادم الحرمين الشريغين ىحغظه الله

- سقيا زمزم بالمسجدين الشريفين
- أبواب المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف
 - ساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي
 - نظافة المسجد الحرام والمسجد النبوى
 - فرش وتأثيث المسجد الحرام والمسجد النبوي
 - العربات والشبارى بالمسجد الحرام
 - شئون المصاحف والكتب
- تكييف الهواء بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
 - التشغيل
- الخدمات الطبية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
- خدمات الصيانة بالمسجد الحرام والمسجد النبوى









تعنور الخدمات بالبسجد الحرام والبسجد النبوي










شهدت الخدمات بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في عهد خادم الحرمير الشريفين تطور كبيراً لم تعهده من قبل وسوف نتكلم بإيجاز عن الخدمات بالمسج الحرام والمسجد النبوي ونعرض باختصار ما وصلت إليه من تطور:

أولاً: سقيا زمزم في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف:

تتولى إدارة السقيا بالمسجد الحرام منذ إنشائها عام ٤٠٠ هـ الإشراف على توفي مياه زمزم المبردة والعاديـة في الحافظات (الترامس) وتعمل على نظافتها وتزويده ما يلزم من الأكواب البلاستيكية.



قبو زمزم صورة من الداخل


وتقوم الإدارة بنظافة وغسيل المشربيات والأكواب المعدنية ومتابعة درجة البرود في المشربيات.

وحرصاً على نظافة مياه زمزم وخلوها من الملوثات أمَّنت الرئاسة العامة لشؤو المسجد الحرام والمسجد النبوي مختبراً لتحليل مياه زمزم يتولى الإشراف علم جميع مراحل تعقيم مياه زمزم.



الحرمان التسيية في الإعماد على العربية الشريفين الملك الحكك إلى علك العربيا





قبو زمزم صورة من الداخل

ومن مهام إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام منابعة ملء سيارات الصهاريج الناقلة لمياه زمزم والخصصة للمسجد النبوي الشريف. حيث يزود المسجد النبوي مياه زمزم على مدار الساعة من محطات التعبئة بسبيل الملك عبد العزيز بكدي.



صهاريخ مياه زمزم

ويتم تعقيم مياه زمزم بالأشعة فوق البنفسجية دون إضافة أي مواد كيماوية






ويصل مستوى التعقيم من البكتيريا والفيروسات إلى نسبة (٩٩,٧٧٪) والكيلوواط الواحــد من الكهرباء يقوم بتعقيم أثني عشــر ألــف (١٢٠٠٠) جالون من الماء ومن ميزات طريقة التعقيم هذه ضمان عدم تغير لون ماء زمزم أو طعمه أو رائحته.

والأشعة فوق البنفسجية هي طاقة ضوئية تنتج من مصابيح رئبقية منخفضة الضغط محمية بأنواع خاصة من الزجاج تسمح للضوء بالمرور، وأما عن كيفية قضائها على البكتريا والفيروسات: فإنه عندما تسلط الأشعة فوق البنفسجية على البكتيريا والفيروسات.. وغيرها من الأحياء الدقيقة فإنها تخترق الغلاف الخارجي وتدمر الحمض النووي (D.N.A) للجراثيم والفيروسات.

وطريقة عمل جهاز الأشعة فوق البنفسجية كالتالى:

تدخل المياه إلى أسطوانة توجد بداخلها المصابيح (اللمبات) المولدة للأشعة فيوق البنفسجية ويعتمد عدد اللمبات الموجودة داخل الأسطوانة على حجم الأسطوانة وكمية المياه المراد تعقيمها، ويتم دخول المياه وخروجها بسرعة معينة محسوبة كافية لقتل الجراثيم والفيروسات.



إحدى مراحل تعقيم مياه زمزم

⁽١) انظر: الحرمان الشريفان التوسعة والخدمات ص١٧٦.





وحفاظا على سلامة مياه زمزم تتخذ مجموعة من الإجراءات تتلخص فيما ص:

- ا تضـخ ميـاه زمزم المباركة من بئر زمــزم في دائرة مغلقة عبر مواســير لاتصدأ
 (اســتانليس اســتيل) إلى خزانات مغلقة تماماً معالجــة كيميائيا لمنع حدوث أي تفاعل كيميائي أو أي نشــاط بكترولوجي بين مكونــات مياه زمزم والخزانات مارة قبل تخزينها بمرشحات (فلاتر) خجز الرمال والشوائب ثم تمر على أجهزة التعقيم المبدئية.
- ا عند ضخ ماء زمزم المبارك من الخزان إلى المسجد الحرام لاستعمالها يتم مرورها من خلال مرشحات (فلاتر) لحجزأي رواسب ثم يجري تعقيمها بالأشعة فوق البنفسجية مرة أخرى لتنقل إلى الحرم المكي الشريف عبر مواسير لاتصدأ (استانليس استيل).
- ٣ يتم إجراء التحاليل اللازمة لمياه زمزم في مختبرات الرئاسة العامة الخصصة لتحاليل مياه زمزم (كيميائيا وبكترولوجيا) قبل استعمالها من قبل مرتادي بيت الله الحرام وذلك للكشف عن أى ملوثات كيمائية أو بكترولوجية.
- ٤ اشتراط توفر شهادات صحية لجميع العاملين في مجال السقيا معتمدة من قبل وزارة الصحة بقسم الطب الوقائي وذلك للتأكد من خلوهم من الأمراض
 - المعدية. ٥ - نظافة القواعد التي توضع عليها الحافظات بصفة مستمرة بإشراف الإدارة.
- آ تعبئة الحافظات وتوزيعها في أرجاء المسجد الحرام والساحات بعد التأكد من نظافتها.
 - ٧ تبديل الكاسات المستعملة ووضع كاسات بلاستكية جديدة بدلاً منها.
- ٨ صيانة ونظافة الخزانات حسب جدولة أسبوعية وشهرية وموسمية تنظم وفق
 الخطة المتبعة، وبأفضل الأساليب والوسائل المطلوبة.





ويصل عدد الحافظات بالمسجد الحرام إلى أكثر من (١٤٠٠٠) حافظة تزيد في شهر رمضان المبارك وموسم الحج وفصل الصيف من كل عام إضافة إلى المشربيات المنتشرة بالمسجد الحرام والساحات المحيطة به ويبلغ عدد صنابير سقيا زمزم (٧٣٠) صنبوراً إضافة إلى (٢٢٣) برميلاً يتم توفيرها في رمضان وموسم الحج.

ويبلغ عدد العاملين في الســقاية (٢٠٠) مراقب وعامل في الأيام العادية و(٢٤٠) خلال المواسـم.

ويتم تبريد مياه زمزم بمحطة التبريد الموجودة مقابل باب الفتح، وقد تم إنشـــاؤها عــام ٤٠٤ (هــ وقبل ذلك كـان يتم تبريد مياه زمزم بواســطـة قـوالـب الثلج المصنعـة من ماء زمـزم.

ولا تقتصر خدمات السقيا على المسجد الحرام وساحاته؛ بل يتم توزيع مياه زمزم على الراغبين في نقلها إلى بيوتهم عن طريق ثلاث مجمعات هي مجمع باب الفتح ومجمع ساحة المسعى ومجمع سبيل الملك عبد العزيز الضخم(۱).

سبيل الملك عبد العزيز بكدي:

أنشئ هذا السبيل في عهد موحد الجزيرة العربية الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- وكان داخل المسجد الحرام، وأزيل مع توسعة المطاف ثم تقرر تجديد إنشائه في منطقة كدي عام ١٤١٥هـ في عهد خادم الحرمين الشريفين وخصص لتوزيع مياه زمزم على الراغبين وتزويد المسجد النبوي يومياً بمياه زمزم، ويتكون الجمع من العناصر التالية:

مبنى التشعيل والخدمات:

يحتوي على غرفة معالجة مياه زمزم وغرف ومكاتب ومستودع وورشة وغرفة مولد كهربائي احتياطي

⁽۱) انظر: التقرير السننوي للرئاسية العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لعام ١٤٢٠ – ١٤٢١هـ ص: ٢٣–٢۵.



الحقوص السريسان بية تنهما ساند الحقومين الشيريمين المالت الكالمت بال المالة المتعالل المتعالل






سبيل الملك عبد العزيز بكدي

الخزانات: ويبلغ عددها (٨) خزانات موزعة كالتالى:

- خزانان أرضيان من الخرسانة المسلحة مغطاة من الداخل بطبقة عازلة للماء من نوع (Gumdlc) بسعة (٤٥٠٠).
- خزانان أرضيان من الخرسانة المسلحة مغطاة من الداخل بطبقة عازلة للماء من



أحد خزانات زمزم بكدي





- نوع (Gumdlc) بسعة (۳۵۰۰ م۳).
- خزان أرضى (مياه عادية للزراعة) سعة (٩٠٠م٣).
- خزانان أرضيان من الخرسانة المسلحة مغطاة من الداخل بطبقة عازلة للماء من نوع (Gumdlc) بسعة (۲۵۰ م۳).
 - خزان (میاه عادیة) أعلى مبنى التشغیل والخدمات سعة (٦٠ م٣).

المضخات: ويبلغ عددها (١١) مضخة وهي كما يلي:

- (٤) مضخات ۱۲لتر/ ثانية ۲۱ كيلو وات ۳۸۰ فولت
 - ٣٥٠٠ لفة /دقيقة تصل إلى ارتفاع ١٥ م.
- (۳) مضخات ۱۷ لتر / ثانیة ۱۷ کیلو وات ۳۸۰ فولت
 - ٣٥٠٠ لفة / دقيقة تصل إلى ارتفاع ٥٠م.
- -(3) مضخات 10 لتر / ثانیة 10 کیلو وات 10 فولت
 - ٣٥٠٠ لفة / دقيقة تصل إلى ارتفاع ٣٠٠م.

الصفايات (الفلاتر) ووحدات التعقيم: وهي كالتالي:

- (٣) فلاتر رملية سعة كل فلتر ١٥ لتر / ثانية.
 - (۲۶) فلتر مسامی (Micro Filicr).
- (٣) وحدات تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية (المرحلة الأولى) سعة ١٥,١٤ لتر/ ثانية.
- (۵) وحدات تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية سعة ١٧,٧ لتر/ ثانية.

نقاط التعبئة: وعددها (١٣١) نقطة موزعة كالتالي:

- (١٠٠) نقطة تعبئة خارجية لخدمة الراغبين في مياه زمزم بقطر البوصة.
 - (١٨) نقطة تعبئة لسيارات الصهاريج بقطر ا بوصة.
 - (٨) نقطة تعبئة لسيارات الصهاريج بقطر ٣ بوصة.







أحد نقاط تعبئة زمزم بكدى

وحدات الإنارة الداخلية بالمبنى: وعددها (١٤٤) موزعة كما يلى:

- (١١٦) لمبة فلورسنت ٤٠ وات بالغرف الداخلية وغرف الأجهزة والمضخات.
 - (٢٠) لبة (Rcdiom) ١٣ وات بالمدخل الرئيس للمبنى وبعض الغرف.
 - (٨) لمبات (Hologen) ٧٠ وات بمدخل المبنى الرئيس.

وحدات الإنارة الخارجية: وهي كما يلي:

- (٤) أعمدة (High masr) خَتوى كل وحدة على ٦ كشافات ١٠٠ وات.
- (٩) كشافات (Hologen) وات على الخزان العلوى والبوابات ومواقع التعبئة.
 - (۱۱) کشاف (Hologen) ۳۰۰ وات.
 - (۱۸) وحدة إنارة ديكور ۱۰۰۰ وات.

المولدات الكهربائية:

- مولد كهربائي واحد احتياطي ديزل قدرة ٣٨٠ فولت ١٧٠ كيلو وات.
 - اللوحات الكهربائية: واللوحات الكهربائية موزعة كالأتي:
- لوحة خَكم لـ(٤) مضخات لنقل المياه من الخزانات الأرضية للخزان العلوي.





- لوحة حُكم لـ (٣) مضخات لنقل المياه من الخزان رقم ٥ للخزانات الأربعة
 - لوحة حُكم لمضختين لغسيل الفلاتر.
- لوحة فحكم لمضختين غاطستين لنقل المياه من وحدات التكييف للخزان الخاص برى الزراعة.

لوحة فحكم لمضختين خاصتين برى الزراعة.

- لوحتا فكم خاصتان بالحبس الأتوماتيكي.
- لوحة حُكم لبيان مستوى المياه في الخزانات.
 - اللوحة الخاصة بوحدات التكييف (Mcc).
- لوحة التحكم للمولد الكهربائي الإحتياطي.
 - لوحة طوارئ رئيسة (Emdb).
 - لوحة شحن البطاريات.
 - لوحة نقل الطاقة (Ais).
 - لوحة إنارة فرعية احتياطية (Elpz).
 - لوحة إنارة فرعية (Lpi)
 - لوحة توزيع رئيسة (Mdb).
 - لوحات لبات التعقيم وعددها (٨) لوحات.

شبكة إنذار الحريق: خَتوي على لوحة إنذار لبيان موقع الخطر موزعة على ٤ مناطق.

- .Smokc Doctcctor 10 -
- .Mamumi Puii Station 5 -
 - Fire Aiarm Beii 5 -
- .Rcmotc Fishing lamp \(\Lambda = \)





الهاتف:

- يوجد بالمبنى الرئيس سنترال سعة ٣١ خطاً داخلياً و١ خطوط خارجية.

وحدات التكييف:

- مكيف سبليت.
- ٣ وحدات تكييف مركزية.
 - ٦ مكيفات شباك^(١).

أما عن خدمات السقيا بالمسجد النبوي:

فإن الرئاســة العامة لشــؤون المسجد الحرام والمســجد النبوي تقوم بتوفير مياه زمــزم المبردة والمعقمة داخل المســجد النبوي الشــريف، وفي الســاحات الحيطة به طوال الأربع والعشــرين ســاعة ويتم توزيع المياه علــي (٧٠٠٠) حافظة مياه بحيث تكون مياه زمزم متوفرة على مدار الأربع وعشــرين سـاعة وتتم تعبئة المياه من قبل مشــرفين مكلفين بهذه المهمــة أكفاء يحرصون على تقديم زمزم لمرتادي المســجد النبوي في أوعية نظيفة ويزاد عدد الحافظات في شهر رمضان المبارك وموسم الحج وفصل الصيف.

⁽١) انظر: تقرير شركة بن لادن السعودية.






ثانياً: أبواب المسجد الحرام والمسجد النبوي:

يبلغ عدد الأبواب في توسعة خادم الحرمين الشريفين بالمسجد الحرام خمسة عشر باباً من بينها باب كبير هو باب الملك فهد على جانبيه أقيمت مئذنتان على نفس طراز المآذن السبع الأخرى بالمسجد الحرام. وإضافة إلى هذه الأبواب تم إنشاء مدخلين رئيسين للقبو (البدروم) وقد اشتمل مشروع التوسعة على مبنيين للسلالم المتحركة أحدهما يقع في شمال مبنى التوسعة والآخر في جنوبها ويحتوي كل مبنى على مجموعتين من السلالم الكهربائية وقد زود المبنيان بمدخلين.

إضافة إلى سلمين كهربائيين داخليين للصعود والنزول للطابق الأول والسطح وبذلك يبلغ مجموع السلالم الكهربائية بالمسجد الحرام تسعة سلالم.

وصنعت الأبواب الخارجية من معدن مصقول مطعّم بزخارف من النحاس وقد بلغ إجمالي عدد أبواب المسيحد الحرام بعد توسيعه خادم الحرمين الشريفين (١١٧) باباً كما هو موضح في الجداول المرفق.



أحد أبواب المسجد الحرام بعد التوسعة الثانية





أبواب المسجد الحرام بعد التوسعة السعودية الثانية

رقمه	اسم الباب	تسلسل	رقمه	اسم الباب	تسلسل
19	باب علي	۲۲	1	باب الملك عبد العزيز	1
۲٠	باب العباس	۲۳)	باب الملك عبد العزيز	
「)	عبارة باب العباس	75	1	باب الملك عبد العزيز	٣
51	باب النبي	50	٢	كبرى الملك عبد العزيز	٤.
٢٣	عبارة باب النبي	۲۵	٣	- بدروم أجياد	۵
7 2	باب السلام	14	٤	بدروم أجياد	1
۲۵	عبارة السلام	۲۸	۵	باب أجياد	٧
11	باب بني شيبة	79	1	باب بلال	٨
57	عبارة بني شيبة	٣.	٧	سلم أجياد الكهربائي	٩
77	باب الحجون	۳۱	٨	سلم أجياد الكهربائي	1.
71	عبارة المعلاة	٣٢	٩	، باب حنین	} }
79	باب المعلاة	٣٣	١.	باب إسماعيل	15
۳٠	باب المدعى	٣٤))	باب الصفأ	۱۳
۳۱۰	باب المروة	٣٥	(أ)	سلم أبى قبيس	١٤
٣1	باب المروة الجديد	٣٧	۱۲ (ب)	سلم أبى قبيس	١٥
٣١	باب المروة الجديد	٣٨	١٣	باب العربات الجديد	۲ (
٣١	باب المروة الجديد	٣٩	1 2	سلم الأرقم الكهربائي) 🗸
٣١	باب المروة الجديد	٤٠	۱۵	سلم الأرقم الكهربائي	١٨
٣١	باب المروة الجديد	٤١	٦ (عبارة بني هاشم	۱۹
٣٢	باب عثمان	٤٢	10	باب بنی هاشم	۲.
۳۲	باب عثمان الجديد	٤٣	۱۸	ءِ عبارة باب علي	5)





رقمه,	اسم الباب	تسلسل	رقمه	اسم الباب	تسلسل
٤٧	بدروم الضاروق	١٧	٣٢	باب عثمان الجديد	٤٤
٤٨		٦٨٠	٣٢	باب عثمان الجديد	٤٥
٤٩	باب عمر الفاروق	19	٣٢	باب عثمان الجديد	٤٦
٥٠	كبرى الندوة	٧٠	٣٢	باب عثمان الجديد	٤٧
۵٠	- مزلقان كبرى الندوة	٧١	۲۲	جسر باب عثمان الراقوبة	٤٨
۵١	- باب الندوة	٧٢	٣٣	سلم مراد الكهربائي	٤٩
٥٢	باب الشامية	٧٣	٣٤	سلم مراد الكهربائي	٥٠
۵۳	سلم الشامية الكهربائي (سفلي)	٧٤	٣٤	مدخل سلم مراد الكهربائي الجديد العلوي	۵١
٥٣	كبري سلم الشامية	٧٥			
۵٤	سلم الشامية الكهربائي (سفلي)	٧٦	٣٥	مدخل سلم مراد الكهربائي الجديد السفلي	١٥٢
۵٤	كبري سلم الشامية	VV	٣٦	مدخل سلم مراد الكهربائي الجديد	
۵۵	باب القدس	V۸		السفلي احديد السفلي	
٥٦	باب المدينة المنورة	V٩	٣٧	باب الحصب	۵٤
۵۷	كبري المدينة المنورة	۸٠.	۳۸۰۰	باب عرفة	۵۵
۵۷	مزلقان كبري المدينة	۸ï	٣٩	باب منی	٥٦
۵۸	باب الحديبية	٧٢.	٤.	باب قریش	۵۷
٥٩	بدروم باب الحديبية	۸۳	٤١	سلم القرارة الكهربائي	۵۸
1.	بدروم الحديبية	٨٤	٤٢	- سلم القرارة الكهربائي	٥٩
11	كبري المهدي	۸۵	٤٢	سلم القرارة الكهربائي	1.
17	باب العمرة	ΓΛ	٤٣	باب القرارة	11
1,5	باب العمرة	۸۷	22.	بدروم المزلقان	15
15	باب العمرة	^	٤٥	باب الفتح	٦٣
٦٢	سلم العمرة	۸٩	٤۵	باب الفتح	. 12
15	باب التوسعة	٩.	۵٤	باب الفتح	۱۵
10	سلم الشبيكة الكهربائي (سفلي)	۱۹ س	٤٦	كبري الزبير	11,





رقمه	اسم الباب	تسلسل	رقمه	اسم الباب	تسلسل
۸٠	كبري الملك فهد	11.	١٥	كبري سلم الشبيكة	95
V)	بدروم اللك فهد	111	11	سلم الشبيكة الكهربائي (سفلي)	٩٣
۸۲	بدروم اللك فهد	111	11	سلم الشبيكة الكهربائي (سفلي)	95
۸۳	بدروم اللك فهد	115	11	كبري سلم الشبيكة	95
۸٤	باب التوسعة	112	٦٧	باب التوسعة	90
٨٥	باب التوسعة	110	۸۶	باب التوسعة	91
۲۸	باب التوسعة	111	19	باب التوسعة	٩٧
۸V	باب التوسعة	11V	٧٠	باب التوسعة	٩٨.
۸۸	باب التوسعة))/	۷١	باب التوسعة	99
۸۹	باب التوسعة	119	٧٢	باب التوسعة	1.
۹٠	باب التوسعة	١٢٠	٧٣	باب التوسعة	1 - 1
۹)	سلم باب الملك فهد الكهربائي	171	٧٤	باب التوسعة	1 - 5
9.5	سلم باب الملك الكهربائي	175	۷۵	بدروم باب الملك فهد	1.5
٩٣	باب التوسعة	175	٧٦	بدروم باب الملك فهد	١٠٤
95	باب التوسعة	175	VV	بدروم باب الملك فهد	1.0
90	جسراللك عبد العزيز	١٢٥	. V A	كبري اللك فهد	1.1
			V٩	باب الملك فهد) · V
			V٩	باب الملك فهد	۱٠۸
			V٩	باب الملك فهد	1 • 9





ويتم فتح أبواب المسجد الحرام وفق نظام معين ففي أيام الأسبوع المعتادة (من يوم السبت إلى يوم الخميس) يتم فتح (٣٣) باباً من الساعة (٣) من بعد منتصف الليل حتى الساعة (١٠) مساءً يومياً، ثـم يقفل منها (١١) باباً ويبقى (١١) باباً مفتوحاً من الساعة (١٠) مساءً حتى الساعة (٣) بعد منتصف الليل، ويفتح يوم الجمعة (٥٤) باباً من بينها أبواب سلالم كهربائية، وتفتح جميع أبواب المسجد الحرام طوال شهر رمضان المبارك وحتى نهاية يوم العيد من كل عام أما في موسم الحج فإنه يتم فتح جميع أبواب المسجد الحرام ابتداءً من يوم (١٠ ذي القعدة).

يقوم البوابون بحراسة الأبواب ومراقبة عملية الدخول والخروج، ومنع دخول المنشورات بجميع أنواعها إلا لمن له إذن صادر عن الجهة المختصة وقد تم تخصيص بعض الأبواب لدخول النساء وذلك في غير موسم الحج، كما يقوم البوابون بمنع دخول كل ما من شأنه الإخلال بأمن مرتادي المسجد الحرام بالتعاون مع أفراد قدوة أمن الحرم، وكذلك لا يسمدون بدخول المأكولات والمشروبات إلا ما يحتاجه الصائمون من تمر وقهوة.

ويوجد بالمسجد النبوي (٨٦) باباً تشرف عليها إدارة خاصة تعتني بها من حيث صيانتها والحافظة عليها وتقوم بنفس المهام التي تقوم بها إدارة الأبواب بالمسجد الحرام.

وقد وفرت الإدارة أعداداً من البوابين لمراقبة أبواب المسجد النبوي الشريف ويتم فتح جميع أبواب المسجد النبوي بما فيها أبواب السلالم الكهربائية المؤدية إلى سطح المسجد النبوي في موسم رمضان والحج وفي غير المواسم يكتفى بفتح بعض الأبواب فقط.

والجدول التالي يوضح توزيع الأبواب بالمسجد النبوي الشريف (١).

⁽۱) انظر: التقرير السنوي للرئاسة لعام ١٤٢٠هـ





أبواب المسجد النبوي الشريف بعد التوسعة السعودية الثانية

رقمه	اسم الباب	تسلسل	رقمه	اسم الباب	تسلسل
1-11	باب العقيق	77	1	باب السلام	1
١١-ب	باب العقيق	۲۳	1_1	باب الصديق	٢
۱۲	باب السلطان عبد الجيد (العقد)	۲٤	۲ ـب	باب الصديق	٣
1-17	رانعهد) باب السطان عبد الجيد (المشربية)	۲۵	۲–ج ۳	باب الصديق باب الرحمة	٤
۱۳-ب	باب السلطان عبد الجيد	٢٦	٤١	باب البقيع باب البقيع	٦
	(المزلقان)		٤٠	باب جبريل	٧
۱۳–ج	باب السلطان عبد الجيد	1	٣٩	باب النساء	٨
۱۳–د	باب السلطان عبد الجيد	۲۸		باب الجنائز	٩
۱۳-مـ	باب السلطان عبد الجيد (الشربية)	59	1-2	باب الهجرة	y •
١٤	باب السلطان عبد الجيد باب السلطان عبد الجيد	۳٠	٤-ب	باب الهجرة))
, _	باب العديطان عبد الجيد (العقد)	, .	1-0	باب قباء	1 7
11	باب عمر بن الخطاب (العقد)	۳)	0-ب	باب قباء	١٣
1-)V	باب عمربن الخطاب (المشربية)	٣٢	۵–ج	باب قباء	1 2
١٧ -ب	باب عمر بن الخطاب (المزلقان)	٣٣	٧	باب الملك سعود (باب العقد)	10
٧١-ج	باب عمر بن الخطاب	٣٤	1-1	باب الملك سعود (الشربية)	11
۷۱-د	باب عمر بن الخطاب	30	۸-ب	باب الملك سعود (المزلقان)) V
۱۷-هـ	باب عمر بن الخطاب	٣٦	۸–ج	باب الملك سعود	30
i gaya s	(المشربية)		۸-د	باب الملك سعود	١٩
١٨	باب عمر بن الخطاب (العقد)	٣٧	^	باب الملك سعود (المشربية)	7 🚉
19	باب بدر	۳۸	٩	باب الملك سعود (العقد)	7)





رقمه	اسم الباب	تسلسل	لسل اسم الباب رقمه	تسا
1_77	باب أبي ذر	1)	۳۰ باب الملك فهد (العقد)	f
۳۲–ب	باب أبي ذر	11	٤ باب الملك فهد (المشربية) ٢١-أ	•
٣٣	باب الملك عبد العزيز (العقد)	۳۲ -	ك باب الملك فهد (المزلقان) ١١٠-ب	١
1-72	باب الملك عبد العزيز (المشربية)	٦٤	ک باب الملك فهد ١٦-ج	٢
۳٤-ب	باب الملك عبد العزيز (المزلقان)	٥٦	ا٤ باب الملك فهد ٢١ – د	٣
۳٤-ج	باب الملك عبد العزيز	11	د ع باب الملك فهد (المشربية) 11- <u>هـ</u>	٤
٤٣-د	باب الملك عبد العزيز	۱۷	٤٤ باب الملك فهد (العقد)	٥
٣٤-هـ	باب الملك عبد العزيز (المشربية)	۸۶	٤٢ باب أحد	1
30	باب الملك عبد العزيز (العقد)	19	۲۷ باب عثمان بن عفان (العقد) ۱۲	٧
1-47	باب مکة	. V ·	24 باب عثمان بن عفان (المشربية) 10-أ	٨
۳۷–ب	باب مکة	V)	2 باب عثمان بن عفان (المزلقان) 10-ب	٩
۳۷-ج	باب مكة	٧٢	۵ باب عثمان بن عفان ۲۵–ج	•
1–۳۸	باب بلال	٧٣	۵ باب عثمان بن عفان ۱۵–د	}
۳۸–ب	باب بلال	٧٤	۵ باب عثمان بن عفان (المزلفان) ۱۵ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	٢
(باب السلم الكهربائي (1 في الجهة الجنوبيه الغربية (أ	۷۱ <u>-</u> ۷۵	۵ باب المدينة المنورة (العقد)	٣
		VA V/V	۵ اباب علي بن أبي طالب (العقد) ۲۸ ۵	٤
	باب السلم الكهربائي (١٠ في الجهة الغربية (أ–ب)	VA-VV	۵ باب علي بن أبي طالب ۱۹–أ (الشربية)	۵
-ب)	باب السلم الكهربائي (١٥ في جهة الشمال الغربي (أ-	PV \	۵ باب علي بن أبي طالب ۱۹–ب (المزلقان)	7
') _ب)	باب السلم الكهربائي (٢٧ في جهة الشمال الشرقي (أ	Λ1-Λ)	۵۱ باب علي بن أبي طالب ۱۹-ج	٧
(1)	باب السلم الكهربائي (٢٦	۸٤-۸۳	۵۰ باب علي بن أبي طالب ۲۹–د	٨
	في الجهة الشرقية (أ-ب)		۵ باب علي بن أبي طالب ٢٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	٩
) ب)	باب السلم الكهربائي (1) في جهة الجنوب الغربي (أ-،	۵۸–۱۸	۱ باب علي بن أبي طالب (العقد) ۳۰ ۱	•






ثَالْتًا: ساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي:

لقد ازدان المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد التوسعة السعودية الثانية بساحات وميادين فسيحة تميزت بجمال المنظر ورحابة الكان، زادت معها منطقة المسجد الحرام والمسجد النبوى بهاء وجمالاً.

فبخصوص المسجد الحرام تطلب إيجاد هذه الساحات إزالة كل المرافق الموجودة سابقاً وإنشاء نفق أرضي لمرور السيارات تحت ساحة السوق الصغير، وقد زودت الساحات الجديدة بالإنارة المناسبة ووسائل النظافة المطلوبة حتى تظهر دوماً نظيفة طاهرة من أجل استخدامها للصلاة عند الحاجة إليها.

كما زودت ساحات المسجد الحرام بمداخل واسعة تسهل الحركة والتنقل إلى المسجد الحرام، وتوجد بالساحات أماكن الوضوء ودورات المياه وسوف نعرض بعض المعلومات عن الساحات ومرافق الوضوء في المسجد الحرام ثم المسجد النبوي فيما يلى.



الساحات الشرقية للمسجد الحرام مع المداخل





(آ) الساحات بالمسجد الحرام:

١ - الساحات الجاورة للمسعى (الساحات الشرقية)

- مساحة المناطق المبلطة بالرخام المقاوم للحرارة (٤٥٠٠٠ م١).
- مساحة الساحات الخارجية ومرات المشاة المبلطة بالجرانيت (١٢٠٠٠ م١)
- الأســوار الحديدية المزخرفة بزخارف نحاسية مكسوة بالرخام يبلغ طولها (١٥٠م)
 - عدد نوافير الشرب (٤٠) نافورة مكسوة بالرخام.
 - شبكات تصريف مياه الأمطار

٢ - ساحات السوق الصغير (الغربية):

- مساحة المناطق المبلطة برخام مقاوم للحرارة (٣٥٠٠٠ م١).
- مساحة الساحات والطرقات والأرصفة البلطة بالجرانيت (٣٠٠٠٠ م١).
 - أسوار مكسوة بالرخام وأشغال حديدية مزخرفة بزخارف نحاسية.
 - ٦ فتحات لتهوية النفق مكسوة برخام مقاوم للحرارة.
 - شبكات تصريف مياه الأمطار.

دورات المياه والمواضى بالمسجد الحرام:

ا - دورات مياه القشاشية:

تتكون من دورتا مياه بمساحة إجمالية تقدر بـ(١١٥٠٠ م١) وتشمل:

- ٣ وحدات بالدور الأرضى.
- وحدة دور التسوية للرجال.
- وحدتا دور التسوية للنساء.
- إجمالي عدد الحمامات (٣٣١) حماما كاملا.
- إجمالي عدد صنابير المياه بأماكن الوضوء (١١٤٢) صنبور مياه.
- الساحات المبلطة برخام مقاوم للحرارة بسطح الدورات يبلغ مساحتها (١٠٠٠ م١).






- مساحة المداخل والدرج الخارجي بالدورات المبلطة بالجرانيت تقدر بـ(٤٠٠٠ م. ٤٠٠٠).
 - نوافير مياه للشرب عددها (٤٤١) نافورة مع نظام لتبريد المياه.
 - شبكات المياه والصرف الصحي.

٢ – دورات مياه السوق الصغير:

تتكون من:

- دورتين مساحة إجمالية قدرها (١١٥٠٠ م).
 - إجمالي عدد الحمامات يبلغ (١٥٤) حماماً.
- إجمالي صنابير المياه بأماكن الوضوء (٤٨٠) صنبوراً.
 - نوافير مياه الشرب ويبلغ عددها (١٠٨) نافورة.
 - ۸ خزانات میاه.
 - شبکات میاه وصرف صحی $^{(1)}$.



المواضئ ودورات الميساه

⁽۱) انظر: تقرير شركة بن لادن السعودية





(ب) الساحات والمواضى بالمسجد النبوي الشريف:

أما في المسجد النبوي الشريف فقد أغزت به ساحات خارجية واسعة كسيت بالرخام الأبيض الناصع والجرانيت الفاخر وفق أشكال هندسية جميلة المنظر تتخلها أبواب جميلة وأعمدة للإنارة مثل أعمدة المسجد الداخلية زادت الساحات جمالاً وبهاء وتبلغ مساحة الساحات بالمسجد النبوي الشريف (٢٣٥٠٠ م١) وعرض هذه الساحات (٢٠٧ م) في الجهة الجنوبية من المسجد و (١٤٤ م) في الجهة الشمالية و (٢٧ م) في الجهة الشرقية حيث لم تكن في هذه الجهة مساحة كافية بسبب وجود مقبرة البقيع.

وقد زودت هذه الساحات بثلاثين مدخلاً وسلالم متحركة وأخرى ثابتة تؤدي إلى مباني الخدمات ومواقف السيارات الواقعة أسفل الساحات وهذه الساحات تستوعب (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسين ألف مصل في وقت واحد.

وقد أحيطت السـاحات بأسـوار جميلة صنعت من الرخام وشـباييك الحـديد الحلي بزخارف بديعة، ويوجـد بجـوار السـاحات وأســفلها (١٩٠٠) دورة مياه و(٥٦٠٠) صنبور وضـوء(۱).

رابعاً: نظافة المسجد الحرام والمسجد النبوي:

تشــرف إدارة النظافة بالســجد الحرام على نظافة جميع المواقع بالسـجد الحرام وتشـمل:

المبنى القديم؛ ومبنى ممر الجنائز؛ والتوسعة الأولى؛ وتوسعة خادم الحرمين الشريفين مسع الأسطح وملحقاتها والأرضيات والأعمدة وقواعدها وتيجانها والأقواس والأستقف والحوائط والأبواب والشبابيك من الداخل والخارج والحاريب والكبرية

⁽۱) انظر: التقرير السنوي للرئاسة عام ١٤٢٠ – ١٤٢١هـ ص ٢٣.





والمنبر ومكاتب الإدارات والسلالم الثابتة والمتحركة ووسائل الإنارة من فحف وقناديل وكشافات، ووسائل التهوية كالمراوح وفتحات التكييف، ومجاري تصريف مياه الأمطار، والجدران من الداخل والخارج، والأسقف والمنارات والحواجز المعدنية الثابتة والمتحركة، والدرابزينات والأبواب والشبابيك وغير ذلك من عناصر الحرم المعمارية والجمالية والأجهزة والأثاث، كما يتم تنظيف جميع العناصر النحاسية كقواعد الأعمدة وتيجان الأعمدة وزخارف الأبواب والشبابيك كما تشرف الإدارة على تنظيف جميع الدواليب والرفوف وصناديق الأحذية.

وتشرف إدارة النظافة والفرش أيضاً على النظافة العامة لجميع أرضيات الساحات الحيطة بالمسجد الحرام ومجاري تصريف مياه الأمطار وجميع دورات المياه مستعملة في ذلك أحدث وسائل النظافة.

ويبلغ عدد عمال النظافة بالمسجد الحرام (٦٩٠) عاملا في الأحوال المعتادة يضاف إليهم (٥٠٠) عامل في كل موسم يستعملون وسائل تنظيف متطورة.

وبخصوص المسجد النبوي الشريف فإن إدارة النظافة والفرش تشرف على نظافة جميع العناصر المعمارية والفنية داخل المبنى وخارجه ومباني الخدمات الخصصة لدورات المياه المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ومواقف السيارات بأدوارها الأربعة وجميع المداخل والسلالم المؤدية إليها على مثل ما ذكرنا تفصيلا في المسجد الحرام.

وتتولى خدمات النظافة والسقيا بالمسجد النبوي والمرافق التابعة له مؤسسة وطنية يبلغ عدد منسوبيها من مهندسين وفنيين وعمال نظافة وعمال سقيا (٢٣٤٠) شخصاً ويتضاعف عدد العمال في المواسم ويشرف على هذه الأعمال عدد من الموظفين والمراقبين التابعين لوكالة الرئاسة على مدار الأربع وعشرين ساعة

ويتم تنظيف وغسل المسجد من الداخل بعد ساعتين من صلاة العشاء بعد غلق أبوابه، كما يجري تنظيف جميع ما في المسجد حيث يتم تلميع النحاسيات والنقوش والدهانات وتنظيف الأعمدة والأقواس والأجهزة الكهربائية من نجف





ومصابيح وغيرها.

ويتم اســتخدام الأجهزة والعدات الحديثة في نظافة الســجد الحرام والســجد النبوي وتشمل ما يلي:

- سيارات خاصة لغسيل الساحات والسطح.
- مكائن كهربائية يدوية لغسيل الأرضيات داخل المسجدين الشريفين ومرافقهما.
 - مكائن ومكانس كهربائية لنظافة السجاد وغسيله.
 - مكائن خاصة لإصلاح السجاد.
- سلالم كهربائية ورافعات وسلالم معدنية لنظافة الأجزاء العمارية داخليا وخارجياً ونظافة الأعمدة والأسقف والنوافذ والمعلقات().

خامساً: فرش وتأثيث المسجد الحرام والمسجد النبوي:

يفرش المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بأفضل أنواع السجاد وتقوم إدارة النظافة والفرش بالإشــراف على فرش الســجاد حيث يتم فرشه وفق نظام معين على النحو التالي:

^{*} يتم حمل السجاد بواسطة العمال لفرش الأماكن المكشوفة قبل صلاة العصر ثم يتم جمعه بعد صلاة العشاء ويعاد فرشه مرة أخرى قبل صلاة الفجر ويرفع بعد طلوع الشمس، أما الأماكن المسقوفة فعليها فرش ثابت يرفع فترة موسم الحج بسبب كثرة الازدحام وحتى لا يكون عائقاً لحركة الحجاج.


^{*} يتم تنظيف السجاد وشفط الأتربة في الناطق المسقوفة وإذا احتاج السجاد إلى غسل يُجمع لينفض عنه الغبار ويغسل ثم يترك عرضة للشمس حتى يجف ويعاد مرة أخرى ليفرش في أماكنه.

⁽۱) انظر: التقرير السنوى للرئاسة لعام ۱۵۲۰ – ۱۵۲۱هـ ص۳۵ – ۳۷.





- * تتم صيانة وإصلاح السجاد يدوياً وآلياً للمحافظة عليه.
- * يتم حمل الســجاد بواســطة ســيارات صغيرة تعمل بالبطاريات بدلا من حمله بواسطة العمال ليتم توزيعه على الأماكن الخصصة.
- * في موسم (رمضان) يفرش سطح المسجد الحرام والساحات الخارجية الحيطة به حتى يتمكن زوار بيت الله الحرام من أداء صلواتهم في سهولة ويسر.
- * يتم تنظيف السجاد من الأتربة بواسطة مكائن مخصصة لهذا الغرض وتستخدام مكائن حديثة في غسل السجاد وجّفيفه في أماكنه (غسل جاف) ويتم استعمال مواد تنظيف عالية الجودة.
- * يعد جمع السجاد يرفع على حوامل مخصصة لهذا الغرض ويتم تغطيته بالأشرعة حتى لا يتأثر بالعوامل الجوية من مطر وشمس وأتربة.
- * يتم أيضاً تنظيف وغسل السجاد الموجود بمستودعات الرئاسة العامة مع وضع مواد حافظة عليه وبذلك يكون السجاد جاهزاً للاستعمال عند الحاجة إليه.
- * توفيــر فنيين متخصصين لصيانة وإصلاح الســجاد مزودين بالمعدات والمواد اللازم لذلك.




فرش صحن المطاف





والجداول الآتي يوضح أنواع السجاد وأعدادها بالمسجد الحرام:

مساحتها بالمتر المربع	عددها	نوع السجاد
۲۷۵۷م۲	٦٢٣	سجاد : ۳م × کم = ۱۱م۱
۱۱۷۵۰,٤ م	۲۲٦٤	مده: ۳م × ۱٫۱ = ۳م۱
۱۸۱٤,٤ م۱	19171	مده: کم × ۱,۱ = ۸,کم۱
۳٤٦٢ م۱	٥٧٧	مده: ۵م × ۱,۱م۱ = ام۱
۸,۰۱۵۲۱م۱	1729	مده: ام × ۱, ام = ۱,۷م۱
۱٫۲۷۰۱۳٫۱ م۱	754.	إجمالي السجاد والمدات



السجاد بالمسجد النبوى

وفي المسجد النبوي الشريف يفرش المسجد ومرافقه بالفرش المناسب ويشمل الفرش المواقع الخصصة بالحرم القديم والتوسيعة السيعودية الأولى وتوسعة خادم الحرمين الشريفين والساحات، وقد بلغ إجمالي عدد السجاد المستخدم في المسجد





النبوي حوالي (٧١٠٠) سـجادة و(٢٥٦٠) قطعـة للفرش بين الأعمدة وحول الممرات. كما تم تأمين دواليب للأحذية من الخشـب الفاخر بعدة رفوف وضعت بمداخل أبواب المسـجد وأضيفت إلى ذلك صناديق ودواليب بالمداخل عددها (١١٧١) دولاب ألمنيوم. تغطي المبنى القديم للمسـجد النبوي وتوسـعة الملك عبد العزيز وتوسـعة خادم الخرمين الشريفين (١).

سادساً: العربات والشباري في المسجد الحرام:

يستفيد من خدمة العربات والشباري بالمسجد الحرام أعداد كبيرة من الحجاج والمعتمرين المسنين والعاجزين، والمعاقين، والمرضى.

ويزيد عدد العربات الجانية عن خمسمائة (٥٠٠) عربة، ويبلغ عدد العربات الموقوفة أكثر من ألف وخمسمائة (١٥٠٠) عربة، أوقفها أهل الخير من المسلمين وتشرف إدارة العربات والشباري على صيانتها وحفظها، وهي تستخدم مجاناً من قبل الحتاجين إليها داخل وخارج المسجد الحرام بين مسكن الحتاج إليها والمسجد الحرام.

ويبلغ عدد عربات الأجرة خمسهائة وعشرين (٥٢٠) عربة وهذه العربات يملكها مواطنون وتستخدم مقابل أجرة محددة من قبل الإدارة تدفع لمالك العربة وتقوم الإدارة بالإشراف عليها ونظافتها وضمان سلامتها وإصدار التراخيص واختيار المساعدين أيام المواسم.

وإضافة إلى العربات زود المسجد الحرام بعدد كاف من الشباري وهي محامل خشبية يحمل عليها العاجزون عن المشي في الطواف مقابل أجرة محددة تدفع من قبل طالب الخدمة لمالك الشبرية⁽¹⁾.

⁽۱) انظر: التقرير السنوي للرئاسة لعام ۱۵۱۰ – ۱۵۱۱هـ ص ۳۷.

⁽۱) انظر: التقرير السنوي للرئاسة لعام ١٤١٠ – ١٤٢١هـ ص ٣٩–٤٠.





سابعاً: المصاحف والكتب بالمسجد الحرام والمسجد النبوي:

تشرف على المصاحف والكتب إدارة خاصة تقوم مراقبة المصاحف التي ترد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي وتفقدها، وحجز النسخ التي يوجد بها خلل كنقص أو طمس، ثم توزيع وتنظيم وترتيب النسخ الجديدة في الدواليب والرفوف المنتشرة في جميع أنحاء المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ومنذ أن وفق الله خادم الحرمين الشريفين إلى إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف تكفل المجمع بتزويد المسجد الحرام والمسجد النبوي بما يحتاجانه من مصاحف.

وتتولى إدارة شوؤون المصاحف والكتب المهام التالية:

- الإشراف على ترتيب المصاحف في المسجد الحرام والمسجد النبوي وإكمال الناقص ورفع الزائد.
- الإشــراف على تنظيـف المصاحف وتأمين وجود الدواليب فــي أماكنها والحافظة عليها وحسن توزيعها.
 - الإشراف على تلميع دواليب المصاحف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
- رفع المصاحف التي يوجد عليها كتابات أو رسوم والمصاحف الممزقة ورفع المصاحف المهداة من غير الطبعات الموجودة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
- مراقبة من يحاول العبث بالمصاحف داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي بالكتابة عليها أو إساءة استخدامها واتخاذ الإجراء المناسب معه.
 - -منع إخراج المصاحف من المسجد الحرام والمسجد النبوي.
- وضع دواليب المصاحف في الأماكن الخصصة لها ورفع غير المناسب منها وإرسال ما يحتاج إلى صيانة إلى ورشة الصيانة.
 - مراقبة ورفع ما قد يوضع بالدواليب وبين الرفوف من كتب وأوراق.
- إزالة الكتابات الموجودة على المصاحف، وإرسال الممزق منها إلى القسم الفني





لإصلاحه أو جُليده. وذلك بعد تفحصها في قسم الفرز والتصحيح

- فحص ومراجعة المصاحف التي تدخل المسجد الحرام والمسجد النبوي من كافة الطبعات، من حيث رسم القرآن، وعدد الآيات، والتشكيل، وخلافه وإعداد التقارير اللازمــة لذلك لعرضها على أصحاب الشــأن، وتصحيــح ما يحتــاج منها إلى تصحيــح، ويتم جمع هــذه المصاحف ومن ثم فرزها وإعداد اللازم لها في قســم الفرز والتصحيح.
- ترتيب المصاحف في الطرود الخصصة للتوزيع، وتخزينها في المستودع بعد أن يتم فحصها تمهيداً لتوزيعها على المساجد في البلدان الإسلامية وأماكن تواجد الأقليات الإسلامية في العالم.
 - الساعدة في تنظيم عملية صرف المصاحف في الأيام الخصصة لذلك.
- توزيع الكتب والرسائل والمطويات المصرح بها على زوار المسجد الحرام والمسجد النبوي.
- الاحتفاظ في مكتبة الإدارة بنسخة من كل طبعة مختلفة من طبعات المصحف الشريف للرجوع إليها عند الحاجة.
- الاحتفاظ بالكتب الضائعة من أصحابها داخل المسـجد الحرام والمسـجد النبوي وتسجيل ذلك في كشوفات.
- فحص ومراجعة ترجمات معاني القرآن الكرم الواردة إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإعداد تقارير عنها وإيداع نسخة منها في مكتبة الإدارة للرجوع إليها عند الحاجة، وفي حالة وجود مخالفات شرعية في الترجمة يتم إعداد تقرير عنها ورفعها للمسؤولين لاتخاذ مايلزم نحوها.
- إعداد تفارير يومية وشــهرية وسنوية عن المنجزات والمشاكل التي واجهت العمل والعوائق التي تعوق العمل، لرفع ذلك للمسؤولين ليتم اتخاذ اللازم.
- توزيع الكتب النافعة والمطويات الإرشادية على الحجاج والمعتمرين حيث يتم تزويد الراغبين منهم بكتب التوحيد والفقه والحديث والمناسك والتوجيهات الإسلامية





بلغات متعددة، ويتراوح عدد زوار إدارة شــؤون المصاحف والكتب في المتوسط في الأيام المعتادة مـا بين (٢٠٠) و (٥٠٠) زائـر يومياً، ويصل في موســم الحج إلى ما بـين (٣٠٠) و(٥٠٠٠) زائر يومياً، وفي رمضان يتراوح العدد بين (٣٠٠) و(١٠٠٠) زائر

ثامناً: تكييف الهواء بالمسجد الحرام والمسجد النبوي:

لقد أدخلت خدمة التكييف إلى توسعة خادم الحرمين الشريفين لتغطي البدروم والدور الأرضي والدور الأول، وبدأت الاستفادة من خدمة التكييف بتوسعة خادم الحرمين الشريفين اعتباراً من غرة شهر شوال عام (١٤١٤هـ).

ومشروع تكييف توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - حفظه الله- من المشاريع الكبيرة بالمقاييس الدولية؛ إذ تبلغ طاقته التبريدية حالياً اثني عشر ألف وحدة تبريد، ويتم التكييف على مرحلتين:

الأولى: مرحلة تبريد الهواء وتتم داخل مبنى خاص محطة التبريد بأجياد.

الثانية: مرحلة توزيع الهواء البارد داخل مبنى التوسعة.

مكونات نظام التكييف:

يتكون نظام التكييف من الأجزاء التالية:

- (أ) مبنى محطة التكييف المركزية بتوسعة الحرم المكي الشريف.
 - (ب) نفق الخدمات.
- (ج) نظام تكييف مبنى التوسعة وما يتبعه من أعمال كهربائية وميكانيكية.

⁽۱) انظر التقرير السنوي للرئاسة العامة عام ۱۱۲۱هــص ١٠ـ١١.





وصف النظام:

يتكون نظام التكييف ممايلي:

(أ) مبنى محطة التكييف المركزية بتوسعة الحرم المكي الشريف.

يتألف المبنى من ستة أدوار بارتفاع (٤٩م) وتبلغ مساحة مسطحاته (٢٢,٧٤٠مم) ويشمل على الجوانب التالية:

الجوانب الميكانيكية:

- * نظام تبريد ويتكون من (٣١) مبرد ماء مقام على السطح بطاقة إجمالية قدرها (٣١) (١٤,٤٠٠) طن تبريد و(٤) مضخات رئيسة بقدرة (٤٥٠٠) جالون في الدقيقة و(٣١) مضخة سحب من الخطوط الرئيسة وشبكة مواسير رئيسة بأقطار تبلغ (٣١). (٤٤). (٤٨) بوصة وبطول إجمالي يفوق (٠٠٠٠م) ويحتوي المبنى على (٣) خزانات للتغلب على تمدد الماء سعة الواحد منها (١٠٠٠) جالون وخزان لفصل الهواء بسعة (١٧٠٠) جالون، ولتخفيف شدة الصوت الناتج عن المبردات تم تركيب كاتمات للصوت عددها (١٠١) وحدة كاتمه وحجم الوحدة (٣١م١). وتشمل الجوانب الميكانيكية أجهزة إليكترونية للتحكم بجريان المياه ودرجة حرارته بالإضافة إلى شبكة معالجة المياه المستعملة في التبريد وجميع التجهيزات الخاصة بها من مواد كيماوية لمنع التآكل والصدأ.
- * نظام مقاومة الحريق ويشمل الرشاشات الأوتوماتيكية وجّهيزاتها ونظام مقاومة الحريق بواسطة غاز الحريق بواسطة غاز ثاني أكسيد الكربون وجّهيزاته.
 - * شبكة أعمال صرف الأمطار والصرف الصحي بما فيها من مواسير ومضخات.
- * أعمال تكييف المبنى، حيث تم تخصيص مبردين من أصل (٣١) مبرداً لتكييف المبنى مع كل ما يلزم من وحدات مناولة هدواء ومجاري هواء وما يتبعها من جهيزات.





الجوانب الكهربائية:

(أ) يغذى المبنى بـ(٥) كابلات أرضية ذات ضغط عال (١٣,٨) ك. ف بطاقة إجمالية قدرها (٣٠) ميجاوات من محطتي حارة الباب والشبيكة ويحتوي الدور الأرضي بمبنى المحطة على غرفة لوحات مفاتيح تغذية للضغط العالي وعددها (٥) مفاتيح، ويتم تغذية المبنى نفسه بـ(١) من هذه اللوحات، أما المبردات العلوية فيتم تغذيتها عن طريق (١٣) محول موجود على سطح المبنى مع جميع ما يتبعها من لوحات توزيع وكوابل تغذية وأجهزة خكم وحماية، كما يوجد بالمبنى بدور التسوية مولد كهربائي احتياطي لخدمة المبنى في حالات الطوارئ كما يوجد نظام مراقبة وخكم آلى في مبنى المحطة للتحكم بأعمال الميكانيكا والكهرباء والإضاءة.

(ب) نفق الخدمات: يقوم نفق الخدمات بربط الحطة المركزية لتبريد المياه مع وحدات مناولة الهواء في مبنى التوسعة بالحرم المكي الشريف، ويحتوي نفق الخدمات على أنابيب معزولة للمياه المبردة وعلى كافة أجهزة الإنارة والتهوية والمراقبة الأمنية والتحكم الألى ونظام التأريض.

وتشمل الأعمال الرئيسة ما يلي:

- النفق بطول (۳۵۰ م).
- أنابيب المياه المبردة بأقطار (١١٠ سم) أو (٤٨ بوصه).
 - الأنابيب بطول (١٤٠٠ م).
 - المياه المبردة داخل الأنابيب بحجم (١١٥٠٠ م٣).
 - مروحة تهوية (٨٤٠٠ قدم مكعب / دقيقة)
 - مراوح طرد (۲۷۰۰ قدم مکعب / دقیقة).
- مضخات غاطسة لصرف المياه (٢٥٠ جالون / دقيقة).
- (ج) أعمال التكييف مبنى توسعة الحرم المكي الشريف وما يتبعها من أعمال تهوية وكهرباء.

ويتكون نظام التكييف لبنى التوسعة من شبكة أنابيب المياه المبردة الواصلة



الحرمان الشريفان في عهد خادم الحرمين الشريفين المريفين المال فه عهد خادم الحرين المريفين



من نفق الخدمات والتي تمتد في دور التسوية الثانية وكل تجهيزاتها من مضخات دوران تبلغ (٨٠) مضخة و (١٠٩) وحدة مناولة هواء و(٥٣٠) مروحة سقفية و(٦٦٨) مروحة جدارية، ويتم دفع الهواء من دور التسوية إلى فتحات التكييف في أعلى الأعمدة في الدور الأرضي والأولى مصنوعة من الألمنيوم، أما فتحات الهواء الراجع فهي في قواعد الأعمدة ومصنوعة من النحاس.

ومهمـة نظام التكييف بالتوسعة هو تحقيق درجة برودة ثابتة مناسبة تكفل الراحة لجميع الحجاج والمعتمرين والمصلين ويتم تشغيله عن طريق التحكم المركزي حيث يقوم نظام التحكـم المركزي بمراقبة ما قد يطرأ من أعطال أثناء التشغيل مع توفير الأمن لوحدات الإيقاف آليا حال حدوث دخان داخل الوحدة بما يحقق كامل الأمان للوحدات، ويحافظ على سلامة وصحة الحجاج.

ويبدأ عمل نظام التكييف بتنقية الهواء المسحوب من منطقة التوسعة ثم يدفعه إلى غرف المكيفات بالبدروم بعد مروره على مرشحات لإزالة الأتربة ويمر هذا الهواء الخارجي من خلال مجموعة من المرشحات الهوائية لترشيح وتنقية الهواء ثم يتم سحب هذا الهواء النقي المبرد جزئياً ويوزع على وحدات التكييف للبدروم والدور الأرضي والدور الأول ماراً عبر ثلاثة من المرشحات الهوائية بهذه الوحدات التي تخلط معه أيضاً الهواء المسحوب من داخل التوسعة والذي يمر خلال مرشحات موجودة في قواعد الأعمدة والغرض من تكرار ترشيح وتنقية الهواء هو الحرص على صحة وسلامة مرتادي المسجد الحرام.

وتوجد الخطــة المركزية للمبردات في حي أجياد بجوار فندق أجياد وتبعد عن الحرم المكــي الشــريف بحوالي (٤٠٠م)، وتتكــون الحطة من مبنى به ســتة طوابق ونفق لخطوط مياه التبريد يربط محطة المبردات بالتوسعة، وبداخل النفق أنبوبان للمياه يقوم الأول بحمل المياه المثلجة من الحطة إلى التوسعة ويقوم الخط الثاني بحمل مياه التبريد بعد ارتفاع درجة حرارتها من التوسعة إلى الحطة لإعادة تبريدها، وهذه الأنابيب تكمل الدائرة المغلقة لمياه التبريد، والغرض الأساســي من محطة المبردات هو إمداد وحدات معالجة الهواء الموجودة بالتوسعة بالمياه المثلجة والتي تتراوح درجة





حرارتها ما بین (0ر0 إلى 0ر1 درجة مئویة)(1).

أما تكييف المسجد النبوي فتقوم به محطة ضخمة تبعد عن المسجد حوالي (٧كم) وتتربع على مساحة قدرها (٧٠٠٠٠) تتكون من عدة مبان ويوجد بالحطة (١) وحدات للتبريد طاقة كل وحدة (٣٤٠٠) طناً في الساعة وتنتج الواحدة منها (٣٤٠٠) جالوناً من المياه المبردة في الدقيقة الواحدة.

ويوجد في الحطة (٧) مضخات لدفع المياه المبردة بقوة (٤٥٠) حصاناً لكل مضخة، وتنقل المياه من محطة التبريد إلى مبنى التوسعة عبر أنبوبين يمران داخل نفق للخدمات صمما لهذا الغرض وتبلغ درجة المياه الخارجة من محطة التبريد (٥) درجات مئوية وترجع إلى الحطة بعد اكتمال دورتها وقد بلغت درجة حرارتها ما بين (١٨) و(١٩) درجة مئوية ليعاد تبريدها.

ويخرج الهواء المبرد في المسجد النبوي الشريف من فتحات خاصة توجد بقواعد الأعمدة.

وفي المبنى القديم يخرج هواء التكييف من خلال فتحات النوافذ الموجودة في الجدار الجنوبي للمسجد والفتحات المنتشرة شمال المبنى الجيدى والفتحات الموجودة في الجهتين الشرقية والغربية للمسجد، ما يحقق للمسجد القديم تكييفاً كاملاً للهواء.

ويعتبر مشروع التكييف في المسجد النبوي من أضخم مشاريع التكييف في العالم^(۱).

تاسعاً: خدمات التشغيل بالمسجد الحرام والمسجد النبوي:

أنشأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى إدارة التشغيل عام

⁽۱) انظر تقرير الرئاسة العامة لسنة ١٤٢١هـ ص١١. ١١.

⁽١) انظر: تاريخ المسجد النبوي الشريف، محمد إلياس عبد الغني ص٩٠.





١٤٠٣هـ وكان الهدف من إنشائها تطوير وخسين أعمال الإشراف وتنظيم أعمال الشركات المكلفة بالتشغيل بالحرم المكي الشريف والمسجد النبوي الشريف

ويشمل عمل إدارة التشغيل بالمسجدين الشريفين والساحات الحيطة بهما ما ص:

- الإشراف على تنظيم وتشغيل الإنارة.
- الإشراف على تنظيم وتشغيل أجهزة التهوية والتكيف.
- الإشراف على تنظيم وتشغيل السلالم الكهربائية والمصاعد.
 - الإشراف على صيانة جميع اللوحات الكهربائية.
 - الإشراف على أعمال مبنى المعدات بالسجد الحرام.
- الإشــراف على تشـغيل جميع مجمعات مياه زمزم المبردة وغير المبردة داخل الحرم وخارجه
- الإشكراف على إيصال المياه إلى دورات المياه عن طريق بئر الداودية ووادي ملكان بالمسجد الحرام.

عاشراً: الخدمات الطبية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي:

تشرف الرئاسة العامة على تقديم بعض الخدمات الطبية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بالتعاون مع الشئون الصحية التابعة لوزارة الصحة، ففي المسجد الحرام توجد خمسة مراكز طبية تابعة لوزارة الصحة تقدم الرعاية الصحية للحجاج والمعتمرين تعمل بالتنسيق مع الرئاسة ووكالتها، وقد هيأت لها الرئاسة المواقع المناسبة لها، وقامت بتشييدها ونزويدها بما تحتاجه من طاقة كهربائية، ووسائل اتصال سلكية ولا سلكية وتهوية وتكييف، بالإضافة إلى مدها بالعمالة المطلوبة التي تساعد في نقل الحالات الطارئة إلى هذه المراكز لتتولى إسعافها وصرف العلاج لها ونقل المحتاجين للخدمة الإسعافية إلى المراكز الطبية من المطاف وأروقة المسجد الحرام.





ويتــم التعاون فــي هذا الأمر مع الهلال الأحمر الســعودي بغــرض تقديم أفضل الخدمات الإستعافية

ويوجد بالمسجد النبوي الشريف عدد من المراكز الطبية تتولى علاج الحالات الطارئة وتقديم المساعدة الطبية للمرضى على نحو ما ذكرنا في المسجد الحرام(١٠).

حادي عشر: خدمات الصيانة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي:

الصيانة الدورية للمعدات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية تعتبر من أهم الأعمال التي يتم تنفيذها بشكل منتظم في مختلف المواقع بالسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك لضمان استمرارية عمل الأنظمة بكفاءة عالية والحافظة عليها وتتم عملية الصيانة حسب جداول زمنية معينة، يقوم بها مهندسون وفنيون أصحاب خبرة وكفاءة عالية.

وقد تم توفير جميع ما يحتاجونه من أجهزة ضبط وقياسات متطورة لتنفيذ أعمال الصيانة طبقا للمواصفات والمقاييس العالمية. وتم في الأونة الأخيرة تطوير برامج أعمال الصيانة وذلك بإدراجها ضمن نظم الحاسب الآلي بحيث يسهل على المسؤولين متابعة أعمال الصيانة والتعرف على الاحتياجات من قطع غيار وحصرها بالمستودعات الخاصة بالمشاريع.

كما تم برمجة جميع أعمال الصيانة بالمسجد الحرام وتخزيان جميع المعلومات والبيانات المطلوبة؛ بحيث يمكن للمسئول عن الصيانة عن طريق استخدام الحاسب الآلي معرفة كل ما يتعلق بالصيانة من عدد العمالة والساعات المستخدمة لصيانة كل جهاز، والمواد المستخدمة في الصيانة والإرشادات اللازمة في كيفية تنفيذ أعمال الصيانة، مما يسهل متابعة طلبات شراء المواد، إضافة إلى ذلك يتولى المسؤولون عن الصيانة اختبار جميع الأجهزة الاحتياطية في المشاريع والتأكد من

⁽۱) انظر: جريدة الندوة ص ۱۱ العدد ۱۳۱۱۸ بتاريخ ۱۲۲۲/۱۲/۱هـ. وانظر: التقرير السنوي للرئاسة العامة لعام ۱۵۲۰هـ – ۱۵۲۱هـ ص ۱۳.





أدائها حسب جداول معروفة وإضافة إلى أعمال الصيانة الدورية يوجد في كل مشاريع المسجد الحرام فرق خاصة لأعمال الطوارئ تعمل على مدار (١٤ ساعة) تقوم بتغطية الأعمال الطارئة عند حدوثها.

وقد شهدت خدمات الصيانة في الأونة الأخيرة تطوراً كبيراً وملموساً انعكست أثاره الإيجابية على مستوى الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين والزائرين للمسجد الحرام، وقام هذا التطور على عدة ركائز نذكر بعضاً منها على سبيل المثال لا الحصر:

- ا الاختيار الأمثل للعناصر البشرية القائمة بأعمال الصيانة من المهندسين والمراقبين والفنيين ومساعدي الفنيين.
- آ الاهتمام المستمر برفع مستوى العمالة عن طريق برامج التدريب المستمرة
 على مدار العام تتولاه نخبة عتازة من الحاضرين الأكفاء.
- ٣ برمجــة عمليــات الصيانة بحيث تغطي أعمال الصيانــة كل واجبات الصيانة اليومية والأسبوعية والشــهرية والربع سنوية، والنصف ســنوية، والصيانات السنوية، بناء على برامج الصيانة القياسية المعمول بها لدى كبريات الشركات العالمية وبما يتفق مع تعليمات الشركات المصنعة للأجهزة والمعدات.
- ك اعتماد وضع خطة عامة للصيانة تسمى (ماستربلان) (Master Plan)
 كخطة سنوية تغطي كل المعدات والأجهزة المركبة بكل موقع من المواقع الحرم المكى الشريف.
- ٥ يحقق نظام الصيائة الجديد المتبع تناول كل النوعيات المتماثلة من الأجهزة بنفس الأسلوب وبخطوط وواجبات محددة يتم تطبيقها على كل المشروعات ولا ترتبط بنوعية الأفراد القائمين بالصيانة.
- 1 اعتماد تطبيق نظام (Ment System) (Maintenance Mange) بحيث يمكن هذا النظام من تسلجيل كافحة أعمال الصيانة التي تتم للأجهزة والوحدات والمعدات حيث يحقق مايلي:





- * تسجيل تواريخ تنفيذ أعمال الصيانة.
- * تسجيل أسماء القائمين بأعمال الصيانة.
- * تسجيل المواد والخامات المستخدمة وقطع الغيار أثناء عمليات الصيانة

أما عن خدمات الصيانة بالمسجد النبوي الشريف بعد توسعة خادم الحرمين الشريفين والمرافق الملحقة بها فإنها على مستوى كبير من الجدة والحداثة، فجميع الأنظمة ترتبط إلكترونياً بنظام آلي متطوريشمل مجالات الكهرباء والإضاءة والتكييف والصوتيات، وهذا النظام الدقيق المتطوريقوم بتشغيل كافة الخدمات والكشف عن جميع الأعطال والأخطاء التي تحصل في مختلف الأنظمة، ويتحكم في عمل أنظمة الكهرباء من غرفة المراقبة المركزية، ويسيطر على أداء جميع معدات التكييف والتهوية والإضاءة وغيرها من الأنظمة الأخرى، وتقوم شركة وطنية تعاقدت معها الرئاسة بصيانة وتشغيل هذا النظام، وقد تم تدريب عدد من الهندسين والفنيين السعوديين من إدارة الصيانة للتعرف على طبيعة هذا النظام ومراقبة عملية تشغيل أجهزته ومعداته ويعمل بالمسجد النبوي أنظمة مختلفة منها(۱).

- ١ نظام المراقبة والتحكم الأتوماتيكي
 - ا نظام المراقبة التلفزيونية.
 - ٣ نظام التهوية والتكييف
 - ٤ نظام الإنذار عن الحريق.
 - ٥ نظام الصوت والنداء الداخلي
- ٦ نظام مراقبة مستوى غاز ثاني أكسيد الكربون
 - ٧ نظام توزيع مياه الشرب
 - ٨ نظام الهواتف.
 - ٩ نظام تغذية الكهرباء
 - ١٠ نظام الأجهزة الخاصة.
- (۱) انظر: التقرير السنوي للرئاسة لعام ۱۵۲۰ ۱۵۲۱هـ ص: ۵۳، ۱۱.









كلمة ختامية

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده ونشكره على عونه وتوفيقه على إلجاز هذا السفر عن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله– لعمارة وخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

والحديث في حقيقة الأمرعن خدمة الحرمين الشريفين في عهد خادم الحرمين الشريفين أكبر من أن يتسبع له هذا الكتاب ولكن حسبنا في هذه العجالة أن يقدم الكتاب تعريفاً موجزاً عن مسيرة بناء وعمارة وخدمة المسجدين الشريفين خلال عشرين سنة من عهد خادم الحرمين الشريفين وفاء لهذا القائد الباني وعرفانا بجميل فعاله واعترافا بما بذل من جهد ووقت في خدمة أفضل البقاع وأقدسها على وجه الأرض فهنيئا له بهذا العمل البرور والجهد المشكور ونسال الله العظيم أن يجزيه وإخوانه عن خدمة الحرمين الشريفين عظيم الجزاء وأن يجعل عمله في ميزان حسناته وأن يوفقه لمزيد من العطاء.

كما ندعوا الله تعالى ونبتهل إليه أن يرحم من غرس في قلوب أبنائه حبّ رعاية الحرمين الشريفين وخدمتهما القائد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود -طيب الله ثراه-.

ونسأل الله له ولبنيه من بعده الأجر والمثوبة على رعايتهم وخدمتهم لهذه البقاع الطاهرة المقدسة.

> وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين









المصادر والمراجع









- ١ القرآن الكريم
- آ أخبار مكة وما جاء فيها من آثار
 أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي.
 تصحيح رشدي الصالح ملحس.
 الطبعة الأولى ١٣٥٢هـ المطبعة الماجدية مكة المكرمة.
 - ٣ إعلام الساجد بأحكام المساجد محمد بن عبد الله الزركشي
 خقيق أبو الوفا مصطفى المراغي
 لجنة إحياء التراث الإسلامى طبعة ١٣٨٤هـ القاهرة.
- ٤ التاريخ القويم لحة وبيت الله الحرام.
 محمد بن طاهر الكردي.
 الطبعة الأولى ١٣٨٥هـ مكتبة النهضة الحديثة مكة المكرمة.
- ۵ تاريخ المسجد النبوي الشريف.
 محمد إلياس عبد الغني.
 الطبعة الثالثة ١٤١٩هـ ١٩٩٩م مطابع الرشيد المدينة المنورة
- آ التقرير السنوي للرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي
 عام ١٤٢٠ هـ ١٤٢١ هـ
 - ٧ تقرير شركة بن لادن السعودية.
 - ٨ الجامع الصحيح للبخاري.
 طبعة عام ١٩٨٠ م المطبعة السلفية القاهرة.
- ٩ الجامع الصحيح للترمذي.
 ققيق إبراهيم عطوة عوض
 الطبعة (١) ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م شركة مصطفى البابي الحلبي القاهرة.





- ١٠ الحرم المكن الشريف ولأعلام الحيطة به.
 - دراسة تاريخية وميدانية

الدكتور عبد الملك بن دهيش

الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م مؤسسة الخدمات الطباعية - لبنان.

- ۱۱ الحرمان الشريفان التوسعة والخدمات خلال مائة عام. الطبعة الأولى ۱۲۱۹ هـ - ۱۹۹۹ م الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
- ۱۲ درر الجامــع الثمــين لأعمــال الملــوك مــن آل ســعود الميامــين فــي مســجد البلد الأمين. الشـريف محمد بن مسـاعـد الحسـني. الطبعـة الأولـى ۱۲۱۸ هــمطابع السـروات – جدة.
 - ۱۳ صحيح مسلم
 مسلم بن الحجاج
 خقيق محمد فؤاد عبد الباقي
 دار إحياء التراث العربي بيروت.
 - ١٤ زعامة الحكمة وفاعلية العطاء
 فهد المارك
 الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ ١٩٩١ م
 دار الأرض للنشر والخدمات الإعلامية.
 - ۱۵ زمزم طعام طعم وشفاء سقم يحيى حمزة كوشك الطبعة الأولى ۱٤۰۳ هـ – ۱۹۸۳ م وزارة الإعلام – الرياض.
 - ١٦ فهد في صور محيى الدين القابسي الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ – ١٩٨٤ م





دار الأرض للإنتاج الإعلامي - الرياض.

١٧ - قصة التوسعة الكبرى

حامد عباس

الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ – ١٩٩٥ م مجموعة بن لادن السعودية

١٨ - الكعبة المعظمة والحرمان الشريفان.

عبد الله محمد أمين كردي

مجموعة بن لأدن السعودية

الطبعة الأولى دار الأصدقاء للدعاية والإعلان - الرياض.

١٩ - كلمة خادم الحرمين الشريفين في اجتماع مجلس الوزراء يوم٣/١/١/١هـ

١٠ مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب
 الطبعة الأولى ١٣٧٩هـ المكتبة السلفية - القاهرة.

١١ – المدينة المنورة.

الدكتور عمر الفاروق السيد رجب.

الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م دار الشروق - بيروت.

۱۱ – مصنع كسوة الكعبة المشرفة. الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي شركة المدينة النورة للطباعة والنشر – جدة.

١٣ - الملك عبد العزيز والعمل الخيري (دراسة تاريخية وثائقية)
 عمر بن صالح بن سلمان
 الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ - الرياض.





- ١٤ من كلمة خادم الحرمين الشريفين في الرياض
 ١٤٠٩ /٥/ ١٩ هـ
- 10 من كلمة خادم الحرمين الشريفين بالمدينة المنورة يوم ١٤١١/٦/٤هـ
 - ١٦ الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز
 خير الدين الزركلي
 الطبعة الرابعة، دار العلم للملايين بيروت.
- ١٧ يومية الندوة العبدد (١٣١٦٨) الصادر بتاريخ ١/١١/١٢١٤هـ





فیری موضوعات الکیاپ









فھرس موضوعات الکتــاب

٧	تقدیم
11	مقدمة
١٣	مقدمة شـيء من التاريخ
	الفصل الأول: السيرة والمسيرة
١٩	السيرة / المولد والنشأة
	المسيرة / رائد النهضة التعليم
۲۳	أمن وأمان
٢٤	النائب الثاني
۲٦	ولي العهد اللبايعة ملكا اللبايعة ملكا
۲۹	الفصل الثاني: توسعة وعمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي .
٣٣	أولاً: توسعة وعمارة المسجد الحرام
٣٣	أولاً: توسعة وعمارة المسجد الحرام
	المسجد الحام
٣٧	حدوده قدماً
٣٨	حـدوده اليـوم
٣٨	أبعاد المسجد الحرام عن حدود الحرام
	ذكر المسجد الحرام في القرآن الكريم
	عمارة وخدمة المسجد الحرام في عهد القائد المؤسس وبنيا
	أولاً / إسهامات جلالة المك عبد العزيز في عمارة وخدمة
	ثانياً / اسهامات حلالة الك سعود في عمارة وجُدمة ال





٤٥	ثالثاً / إسهامات جلالة اللك فيصل في عمارة وخدمة السجد الحرام
٤٧	رابعاً / أسهامات جلالة المك خالد في عمارة وخدمة المسجد الحرام
٤٩	توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد الحرام
	اتخاذ قرار التوسعة الكبرى
٥٢	وضع حجر أساس التوسعة
٥٣	
۵٧	مساحة التوسعة وزيادة الطاقة الاستيعابية
٥٨	ميزات وخصائص توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد الحرام
٦٠	محتويات مبنى التوسعة
٣	إحصاءات عن المسجد الحرام
11	ترميم الكعبة المشرفة في العهد السعودي
11	أولاً / ترميم الكعبة المشرفة في عهد الملك سعود بن عبد العزيز
11	ثانياً/ ترميم الكعبة المشرفة في عهد الملك خالد بن عبد العزيز
۱۷	ثالثاً/ ترميم الكعبة المسرفة في عهد خادم الحرمين الشريفين
V	(آ) الترميم الأول
۸۲	(ب) الترميم الثاني
٧٩	ترميم مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام
۸۲	كسوة الكعبة الشرفة
۲۸	ثانياً / توسعة المسجد النبوي الشريف في عهد خادم الحرمين الشريفين.
۱۸۸	للدينة المنورة تاريخها وفضلها
l)	المسجد النبوي الشريف
ł 7	عمارة وخدمة المسجد النبوي الشريف
	أولاً / عمارة وخدمة المسجد النبوي في عهد القائد المؤسس
۱۲	وبنيه الكرام
	ثانياً / إسهامات جلالة المك سعود في عمارة وخدمة
۱۳	السحد النبوي الشدف





	ثالثاً / إسهامات جلالة الملك فيصل في خدمة وعمارة
۹٤	المسجد النبوي الشريف
	رابعاً / إستهامات جلالة الملك خالد في خدمة وعمارة
۰۰۰۰ ک	المسجد النبوي الشريف
	توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز
۹٥	للمسجد النبوي الشريف (التوسعة الكبري)
	وضع حجرالأساس للتوسعة
	مدة إفاز المشروع
	البدء في الأعمال التمهيدية للمشروع
	انطلاق الشروع
	مكونات المشروع
	الخصائص المعمارية والإنشائية للتوسعة
	النقش والزخرفة بالمسجد النبوي
	الإنارة بالسجد النبوي الشريف
	الحصوات
	المآذن
	الأعمال الميكانيكية بالسجد النبوي الشريف
	التهوية بالمسجد النبوي
	الحطة المركزية لتبريد المياه بالمسجد النبوي
	تطوير محيط المسجد النبوي الشريف
	مبنى الخدمات
	ترميمات وخسينات بالعمارة الجيدية بالمسجد النبوي
	إحصاءات عن عمارة المسجد النبوي الشريف
	الفصل الثالث: الخدمات بالسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في عهد خادم
٧./٣	المرميد الشريفيد





1 29	أولاً ۗ / سـقياً زمزم في المسجد الحرام والمسجد النبوي
) ۵۹	ثانياً / أبواب المسجد الحرام والمسجد النبوي
) 1	أ– أبواب المسجد الحرام
175	ب– أبواب المسجد النبوي
177	ثالثاً / ساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي
) TV	أ- الساحات بالمسجد الحرام
) TVV.	دورات المياه والمواضي بالمسجد الحرام
179	ب– الساحات والمواضي بالمسجد النبوي الشريف
119	رابعاً / نظافة المسجد الحرام والمسجد النبوي
) V.)	خامساً / فرش وتأثيث المسجد الحرام والمسجد النبوي
	سادساً / العربات والشباري بالمسجد الحرام
	سابعاً / المصاحف والكتب بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
VV	ثامناً / تكبيف الهواء بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
Λ)	تاسعاً / خدمات التشغيل بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
۸۲	عاشراً / الخدمات الطبية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
۸۳	حادي عشر / خدمات الصيانة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
۸٧	كلمة ختامية
۸٩	المصادر والمراجع
٩٥	فصس موضوعات الكتاب